Raport Historii Pojazdu autoDNA

Toyota ProAce City

YAREFYHT2GJ016233

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **166 657 km**

Ubezpieczenie do **2027-02-19**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-20 16:09:19 UTC +0200 Wersja językowa PL
7f19cb63-05b7cf6a-1cee6352-16b7f428-8e2ab715

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

- **Informacje o pojeździe** — Liczba wpisów: **14**
- **Akcje serwisowe** — Liczba wpisów: **0**
- **Bazy skradzionych pojazdów** — Przeszukane bazy: **14/14**
- **Odczyty drogomierza** — Liczba wpisów: **9**
- **Historia pojazdu** — Liczba wpisów: **19**
- **Dziennik sprawdzeń** — Liczba wpisów: **0**
- **Wyposażenie** — Liczba wpisów: **134**
- **Archiwalne zdjęcia** — Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Toyota • ProAce City • Lekki pojazd użytkowy

Rodzaj nadwozia **VAN**	Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **1500**
Kod koloru lakieru **EPR**	Data produkcji **2022**	Kod silnika **5WZ-TV**
Moc silnika **74KW (100HP)**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Kod modelu **BPZMD22**
Liczba drzwi **4**	Liczba biegów **6**	Norma emisji spalin **EURO 6D**

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

21.08.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
166 657 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2028-08-08**

Kraj **Polska**

28.07.2026

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

20.02.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-02-19**

Kraj **Polska**

2025

12.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
142 634 km

Serwis regularny

16.04.2025

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
117 048 km

Kraj **Polska**

20.02.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-02-19**

Kraj **Polska**

01.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
100 006 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2024

06.12.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
90 838 km

Kraj **Polska**

03.10.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
69 423 km

Kraj **Polska**

08.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
52 193 km

Serwis regularny

08.08.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-08-07**

Kraj **Polska**

02.2024

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **16 000 - 17 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

2023

11.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **9 500 - 10 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

14.09.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
1 891 km

Kraj **Polska**

06.09.2023

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
37 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

08.08.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-08-07**

Kraj **Polska**

08.08.2023

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **nowodworski, mazowieckie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2026-08-07**

Kraj **Polska**

08.08.2023

Pierwsza rejestracja pojazdu

2022

11.2022

Pojazd wyprodukowany

Koło zapasowe pełnowymiarowe
Brak zestawu naprawczego

Kraj **Belgia**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

Outside rear view mirror blind spot detection: Without blind spot detection	Outside door handles + mirrors: Exterior door handle without paint	Front passenger seat with adjustable seat with back angle: With
Cruise control + speed limiter: Cruise control + speed limiter	Steering wheel switches: With radio switches on steering wheel	Lumbar support driver: Comfort seat (with lumbar support)
Foldable backrest with laptop table (mobile office): With	Psa codification spec: Combination pack de700 + drg03	visual aid: without (180 degrees (rear) visio park 1)
Center floor storage: With elephant foot and row 1	Trunk light: 3 bulbs, automatic + manual operation	Dangel option 1: rear differential lock: Without
Dangel option 2: extra ground clearance: Without	Coffee cup alert / vehicle sway warning: Without	Side airbag: Front thorax + front pelvis airbags
Glove box: Open (lower) glovebox passenger side	Row 2 under floor storage compartment: Without	Inside rear view mirror child mirror: Without
Parking sensors: Front & rear parking sensors	Hill assist control (hac): With (esc + hac)	Setup for loadspace protection net: Without
Package tray trim & tonneau cover: Without	Storage: Without driver under seat storage	12v socket: Without power plug (230v/12v)
Overhead storage driver & passenger: With	Engine under cover & protection: Without	Row 3 side windows: Panel on both sides
Side protection moulding: Without paint	Tire spoiler for homologation: Classe b	Towing hook: Towing hook predisposition

Data communication module: With e-call	Rear door panel: Panel swing out doors	Daytime running light system: Without
Tire pressure monitoring system: With	Dangel option 3: towing hook: Without	Roof rails: Roof rails predisposition
Row 2 power window one touch: Without	Windshield wiper: Auto (rain sensing)	Radio receiver: Display audio digital
Wireless smartphone charger: Without	Additional webasto heating: Without	Passenger's seat adjustment: Manual
Black stickers on a-pillar: Without	Load area floor protection: Without	Engine: 1.5 d 100hp euro 6.3 update
Interior door handle: Without paint	Exterior mirror caps: Without paint	Complete diverse monogram: Without
Exhaust emission control: Euro 6.3	Shift lever & knob: Urethane (mt)	Traffic sign recognition: Without
Transmission: 6mt with stop&start	Foldable exterior mirrors: Manual	Sliding door rail cover: Without
Fr driver power window: Standard	Lane keep assist (lka): Without	Destination package: Europe lhd
License plate garnish: Without	Lashing hooks: 6 in trunk area	Side doors: Sliding door right
Partition wall: Complete metal	Inside rear view mirror: With	Keyless entry system: Without
Seat for homologation: 3 seat	Heated rear view mirror: With	Smart load indicator: Without
Floor mat: Row 1 carpet floor	Front seat: Smart cargo bench	Height adjuster driver: With
Multi function roof: Without	Parking brake: Electric type	Room lamp: Fr reading lights
Smart active vision: Without	Roof rails - colour: Without	4x4 predisposition: Without
Wvta generation spec: Seg p	Row 2 side windows: Without	Rear heated window: Without
Fleet conversions: Without	Ground clearance: Standard	Rear window wiper: Without
Navigation system: Without	Display: Lcd screen + text	Lateral detection: Without
Tyres: Tyre 195/65 r15 91h	Seat back pocket: Without	Pre-crash system: Without
Easy park assist: Without	Handsfree phone set: With	Minor index spec (psa): 0
Major index spec (psa): 5	Steering wheel: Urethane	Head up display: Without
Tire repair kit: Without	Courtesy mirror: Without	Rear hand grips: Without
Tailgate window: Without	Audio: Display audio dab	Flight tablets: Without
Rear seat no 1: Without	Rear seat no 2: Without	Anti-theft nut: Without
Conversion box: Without	Crew cab spec: Without	Bumper insert: Without
Passenger airbag: With	Spare wheel: Full size	Turkey e-call: Without
Front fog lamps: With	Seat material: Fabric	Child safety: Without
Bumper: Without paint	Privacy glass: Tinted	Seat heater: Without

Vin label spec: Wvta	Model year: 19 model	Body style: Cv short
Malta spec: Without	Overcarpet: Without	Roof hatch: Without
Power windows: With	Windscreen: Normal	Speedometer: Km/h
Mirror link: With	Dusk sensor: With	Iso-fix: Without
Curtain: Without	Wheels: 15" gray	Dead lock: With
Alarm: Without	Keys: 2 remote	Payload: 650kg
Wifi: Without	A/c: Manual	

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.