Raport Historii Pojazdu autoDNA



Opel Movano

W0VVS2604MB262025

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **374 698 km**

Ubezpieczenie do **2026-11-08**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-06-19 14:41:37 UTC +0200 Wersja językowa PL
612f2429-2016a0ea-9439a885-0b154c40-ab518640

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Leasing/ wynajem
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Nie odnotowano

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **28**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **12/12**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **2**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **13**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **83**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Opel • Movano

Producent **OPEL**	Typ paliwa **DIESEL**	Kraj producenta **NIEMCY**
Rok modelowy **2021**	Silnik **4**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**
Kod skrzyni biegów **M73**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Skrzynia biegów **MANUAL TRANSMISSION 6 SPEED O/DR**
Napęd **FWD**	Kod modelu **05D03**	Rozstaw osi [mm] **4318**
Segment **VANY**	Liczba cylindrów **4**	Liczba biegów **6**
Kraj wytworzenia **WŁOCHY**	Pojemność silnika zaokrąglona [cm3] **2300**	Fabryka **BERTONE**
Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg] **3500**	Numer seryjny pojazdu **262025**	Zbiornik [l] **100**
Typ licznika **KMH**	Rynek przeznaczenia **POLSKA**	Układ cylindrów **R - RZĘDOWY**

Doładowanie silnika	Generacja	Norma emisji spalin
TURBO	**III**	**EURO 6.4**

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **12** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano


Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2025

09.11.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-11-08**

Kraj **Polska**

2024

09.11.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-11-08**

Kraj **Polska**

26.09.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
374 698 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-09-26**

Kraj **Polska**

2023

09.11.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-11-08**

Kraj **Polska**

2022

09.11.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-11-08**

Kraj **Polska**

2021

10.11.2021

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
368 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

09.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-08**

Kraj **Polska**

09.11.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Pojazd z leasingu
Miejsce rejestracji **Wrocław, dolnośląskie**

Kraj **Polska**

29.10.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-11-27**

Kraj **Polska**

29.09.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-10-28**

Kraj **Polska**

29.09.2021

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Pojazd dealera
Miejsce rejestracji **Wrocław, dolnośląskie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2024-09-28**

Kraj **Polska**

29.09.2021

Pierwsza rejestracja pojazdu

06.2021

Pojazd wyprodukowany

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Koło zapasowe pełnowymiarowe

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

poduszka powietrzna dla kierow	AJ3	DOD. OGRZEWANIE W SYST NAWIEWU	C32	INDICATOR ST BELT WARNING DRIV	UHG

reg. ustawienia reflektorów pr	TR6	IDENT. EFFECTIVE POINT CONTROL	YK8	ACCESSORY SIDE OBSTACLE DETECT	5VR
BODY LENGTH STD. REAR OVERHANG	OTM	EXHAUST SELECT CATALYTIC REDUC	NDE	EFFECTIVE POINT CONTROL-PHASE2	TIQ
EQUIPMENT CO2-REDUCTION STEP 3	5EG	APPEARANCEPACK.CHROME INTERIOR	R15	WIELOFUNK PODWOJNE SIEDZ PASAZ	ASY
ENG-4 CYL 2.3 DI.TWIN TURBO V1	L0D	Wysuwany stolik + uchw. na kub	VB0	prędko-ciomierz wyskalowany w	U18
CHASSIS FRONT WHEEL DRIVE-FWD	FWD	Elektryczne szyby - impulsowe	AXG	PRZEDNIE LAMPY PRZECIWMGIELNE	T3U
Podlokietnik foteli przednich	DAR	Alarm/Zam. centr.bez deadlock	UTJ	TRIM COLOUR - COLOUR CHARCOAL	32X
WHEEL CONFIGURATION RR SINGLE	R04	SWIATLA DO JAZDY DZIENNEJ LED	T7E	lusterka na dlugich ramionach	DBE
CoC INCOMPL./MIN.REF.MASS REQ	XIEV	IDENT POINT CO2 CERTIFICATION	AKG	pełnowymiarowe koło zapasowe	P34
PANEL TRIM-NONE LEVEL2 PART.	5PE	GERMANY EQUIPMENT ADDITIONAL	Z0F	AUTO Z HOMOLOGACJA CIEZAROWA	AXZ
Usuniecie 2-go rzedu siedzen	8X6	RECEPTACLE ELECTR. ACCESSORY	KC3	OGRZEWANE SIEDZENIE KIEROWCY	C37
REFRIGERANT AIR CONDITIONING	KR1	PARTS PKG/ROAD COND. LEVEL 1	TNG	Pakiet Super Miedzynarodowka	LPA4
kierownica po lewej stronie	LHD	TRANS-MAN 6 SP RENAULT O/DR	M73	TAPICERKA MATERIALOWA PULSE	TACR
GOVERNOR SPEED CONTROL NONE	TH8	SUSP SYSTEM FRT & RR ACTIVE	FE0	Usuniecie 3go rzedu siedzen	8W8
Pneumatyczny fotel kierowcy	A5Z	instalacja do montazu radia	XX5	DRIVER I.DISP.LANG. POLISH	D6Z
WYPOSAZ UNII EUROPEJSKIEJ	NC0	tempomat (cruise control)	K34	klimatyzacja automatyczna	C61
START/STOP ENGINE CONTROL	KL9	SCIANKA DZIALOWA Z OKNEM	AX9	REAR WINDOW-W/O DEFOGGER	C47
EMISSION - EU6D-TEMP HD	NN6	IDENTIFICATION MY2021.5	AM5	CZUJNIK DESZCZU (RAIN)	CE1
TYRE TREAD ALL HIGHWAY	NRV	zamykany schowek na a4	B9J	ENGINEERING YEAR 2021	J21
filtr czastek stalych	K13	BUMPER RR STEP - NONE	VF7	Usuniecie tachografu	TH6
FILTR PRZECIWPYLKOWY	XR5	GVW RATING 7 700 LBS	C3F	ROOF HEIGHT STANDARD	R21
zbiornik paliwa 105l	NH7	wykonczenie wnetrza	82I	VIN MODEL YEAR 2021	WMU
SALES REGION EUROPE	RIX	COVER WHEEL CENTER	P91	WHEELBASE 170 INCH	EH8
FUEL ECONOMY EXTRA	XFP	Chlapacze przednie	Q8D	Pk. Wygodnej Pracy	XZ49
oznaczenie "Opel"	Z86	Klucz 2 funkcyjny	CLA	GENERATOR 185 AMP	KW6
WINDOW ALL TINTED	AJQ	Schowek szuflada	BA3	GTE TRANSLATION	OMT

L3H1 3500kg FWD	XZ23	kod pomocniczy	W4Y	DOOR RR DELETE	E50
kod dla Polski	CR6	Polar white	GNY		

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.