Raport Historii Pojazdu autoDNA



Renault Kangoo

VF1WF000767407966

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **348 636 km**

Ubezpieczenie do **2026-12-31**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-25 14:49:38 UTC +0100 Wersja językowa PL
5f4b2dc8-c32ab0dc-789cc026-7576ee8b-40fe42d8

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Leasing/ wynajem
- Pierwszy właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **9**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **16**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **30**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **0**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Renault • Kangoo

Rodzaj nadwozia **VAN**	Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **1461**
Data produkcji **2021**	Moc silnika **85KW (116HP)**	Masa własna [kg] **1468**
Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg] **2200**	Maksymalna ilość miejsc w pojeździe **2**	

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

18.08.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
348 636 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-08-18**

Kraj **Polska**

07.2026


Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 100 - 1 200 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Tył

Kraj **Polska**

05.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
347 641 km

Serwis akumulatora i układu ładowania
Serwis oświetlenia

Kraj **Polska**

03.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
346 354 km

Wymiana filtra paliwa
Wymiana oleju
Wymiana filtra oleju
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Serwis układu spryskiwaczy
Aktualizacja oprogramowania
Serwis oświetlenia
Serwis silnika

Kraj **Polska**

01.01.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-12-31**

Kraj **Polska**

2025

23.01.2025

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
325 120 km

Kraj **Polska**

01.01.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-12-31**

Kraj **Polska**

2024

19.08.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
319 453 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-08-19**

Kraj **Polska**

01.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-12-31**

Kraj **Polska**

2023

08.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 000 - 3 250 PLN**

Rezultat

- USZKODZENIE SZYB
- USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Szyby



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód

Kraj **Polska**

05.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
264 152 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana oleju
Wymiana filtra oleju
Serwis układu hamulcowego
Wymiana tarcz hamulcowych
Wymiana filtra powietrza silnika
Serwis układu spryskiwaczy
Wymiana klocków hamulcowych

Kraj **Polska**

22.03.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
234 023 km

Kraj **Polska**

03.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
232 207 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju
Wymiana filtra oleju
Serwis oświetlenia
Serwis układu hamulcowego
Serwis układu spryskiwaczy

Kraj **Polska**

01.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
211 856 km

Wymiana płynu chłodzącego
Aktualizacja oprogramowania

Kraj **Polska**

01.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-12-31**

Kraj **Polska**

2022

12.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
201 365 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra oleju
Wymiana klocków hamulcowych
Aktualizacja oprogramowania
Serwis układu spryskiwaczy
Wymiana tarcz hamulcowych
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

11.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
172 186 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra oleju
Serwis oświetlenia
Wymiana filtra powietrza silnika
Serwis układu spryskiwaczy
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

08.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
139 934 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju
Wymiana paska rozrządu
Wymiana piór wycieraczek
Wymiana płynu chłodzącego
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana filtra oleju
Serwis układu spryskiwaczy
Serwis pompy wody

Kraj **Polska**

06.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
102 803 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana oleju
Wymiana filtra oleju
Serwis klimatyzacji
Wymiana filtra powietrza silnika

Serwis układu spryskiwaczy
Serwis układu hamulcowego

Kraj **Polska**

05.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Kraj **Polska**

02.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
63 288 km

Kraj **Polska**

01.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **22 000 - 23 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE WNĘTRZA

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Tapicerka



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył
- Centralna część

Kraj **Polska**

01.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-31**

Kraj **Polska**

2021

12.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
21 052 km

Aktualizacja oprogramowania

Kraj **Polska**

24.08.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-08-23**

Kraj **Polska**

24.08.2021

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Pojazd z leasingu
Miejsce rejestracji **grodziski, mazowieckie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2024-08-23**

Kraj **Polska**

24.08.2021

Pierwsza rejestracja pojazdu

28.06.2021

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

04.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
5 km

Przygotowanie pojazdu do wydania
Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy

Kraj **Polska**

03.2021

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Maubeuge**

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Koło zapasowe pełnowymiarowe

Kraj **Francja**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez

wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.