

# DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

# MHC Mobility

Kačírkova 982/4  
158 00 Praha



## ÚDAJE O VOZIDLE

|                              |              |                         |                   |
|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| RZ:                          | EL59CK       | VIN:                    | R34VSA511P1000053 |
| Model vozidla:               | Vmoto-soco   | Provedení:              | VS1               |
| Zdvihový objem (ccm):        | 0            | Maximální výkon (kW):   | 3,5               |
| Druh paliva:                 | Elektromobil | Stav nabití baterie:    | 100 %             |
| Barva:                       | Bílá         | Převodovka:             | Automatická       |
| Počet dveří:                 | -0-          | Datum první registrace: | 2023-05-09        |
| Platnost tech. kont. do:     | 2029-05-00   | Stav tachometru:        | 3017 Km Odečteno  |
| Servisní knížka k dispozici: | Ne           | Stav oleje:             | Neuvádí se        |
| Chladicí kapalina:           | Neuvádí se   |                         |                   |

## VÝBAVA VOZIDLA

Ráfky - slitiny lehkých kovů

## PNEUMATIKY

| Pneu na vozidle            | Značka pneu | Rozměr pneu | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| Pneu LP                    | Cordial     | 100/80R16   | Letní     | 4                |
| Pneu PP                    | Cordial     | 110/80R14   | Letní     | 4                |
| Disky první sady pneumatik | Hliník      |             |           |                  |
| Pneu rez.                  |             |             |           |                  |
| Bez                        |             |             |           |                  |

Datum ukončení:  
2024-11-15  
Datum tisku: 2024-11-19

*Špála*

Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

## SEZNAM POŠKOZENÍ

| P.č.                              | Poškozený díl               | Druh poškození | Způsob opravy | Akceptovatelné podle pravidel společnosti |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| <b>Exteriér (vnější prostor)</b>  |                             |                |               |                                           |
| 1                                 | Blatník přední              | Deformace      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 2                                 | Nosič přední                | Škrábance      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 3                                 | Blikač boční levý           | Prasklina      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 4                                 | Kapota přední L             | Deformace      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 5                                 | Zpětné zrcátko levé         | Škrábance      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 6                                 | Zpětné zrcátko pravé        | Škrábance      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 7                                 | Rídítka                     | Škrábance      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 8                                 | Kryt rámu L                 | Prasklina      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 9                                 | Uložný box                  | Škrábance      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 10                                | Kryt rámu P                 | Prasklina      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 11                                | Stojánek                    | Škrábance      | Vyměnit       | Ne                                        |
| <b>Interiér (vnitřní prostor)</b> |                             |                |               |                                           |
| 12                                | Ovládací páčka levá         | Deformace      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 13                                | Ovládací páčka pravá        | Škrábance      | Vyměnit       | Ne                                        |
| 14                                | Potah sedáku sedadla řidiče | Opotřebení     | Vyměnit       | Ne                                        |
| <b>Ostatní</b>                    |                             |                |               |                                           |
| 15                                | Celková plocha karoserie    | Škrábance      | Vyleštit      | Ano                                       |

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



Motor

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

**EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ**  
**OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.**  
**ČÁST I.**

Permiso de circulación. Parte I. • Registringsattest. Del I. • Zulassungsbescheinigung. Teil I. • Registro de matriculación. Osa I. • Attesto di immatricolazione. Parte I. • Carte de circulație. Partea I. • Registration certificate. Part I. • Certificat d'immatriculation. Partie I. • Carta di circolazione. Parte I. • Registrācijas apliecība. L daļa • Registrācijas liudzums. I daļa • Forgiertel engedély. I rész • Certificat de înregistrare. I.4. Parte • Kennzeichenbeweis. Teil I. • Dowód Rejestracyjny. Część I. • Certificado de matricula. Parte I. • Osvědčení o evidenci. Část I. • Promemio dovoljenje. Del I. • Rekvizitendokument. Osa I. • Registringsbeviset. Del I. • Означеніе на прорегістрацію. Чаc I. • Parteia • Certificatul de înmatriculare. Promemio Dovoljenje. Certificat d'immatriculation. I.

**ČESKÁ REPUBLIKA**

A. REGISTRAČNÍ ZNAČKA VOZIDLA  
**EL59CK**

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA  
**09.05.2023**

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PŘÍJMENÍ A JMÉNO NEBO OBCHODNÍ JMÉNO)  
**MHC MOBILITY, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD**

C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLO  
**KAČÍRKOVA 982/4**  
**PRAHA, JINONICE, 158 00**

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE **ANO** I. DATUM **09.05.2023**

**UBE 642906** PODPIS

ORV č.I. str.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D.1. TOVÁRNÍ ZNAČKA, D.2. TYP, VARIANTA, VERZE  
**VMOTO-SOCO, VSA, 5, 1**

D.3. OBCHODNÍ OZNAČENÍ  
**VSI**

E. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN)  
**R34VSA511P1000053**

1. DRUH VOZIDLA  
**MOTOCYKL**

HMOTNOST [kg]: F.1. NEJVĚTŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ / F.2. POVOLENÁ / G. PROVOZNÍ / F.3. SOUPRAVY  
**320/320/109**

P.1. ZDVIHOVÝ OBJEM [cm<sup>3</sup>] P.3. PALIVO  
**EL**

P.2. MAX. VÝKON [kW] / OT. [min.<sup>-1</sup>]  
**3.5/795**

S.1. POČET MÍST K SEZENÍ S.2. POČET MÍST K STÁNÍ  
**1 0**

Q. POMĚR VÝKON / HMOTNOST [kW/kg]  
**0.032**

T. NEJVYŠŠÍ RYCHLOST [km/h<sup>2</sup>] Z. PÁZENÍ PŘEVODOVKY  
**80 0**

R. BARVA  
**BÍLÁ**

18. SPOJOVACÍ ZARÍZENÍ  
**BÍLÁ**

H. PLATNOST DO

JINÉ ZÁZNAMY

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ORV č.I. str.2

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




## Technická kontrola

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Blatník přední - Deformace - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**2 Nosič přední - Škrábance - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 3 **Blikač boční levý - Prasklina - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3




## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




- 4 **Kapota přední L - Deformace - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



- 5 **Zpětné zrcátko levé - Škrábance - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



- 6 **Zpětné zrcátko pravé - Škrábance - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



- 7 **Řídítka - Škrábance - Neakceptovatelné**  
 Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
 Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



- 8 **Kryt rámu L - Prasklina - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



- 9 **Úložný box - Škrábance - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Kryt rámu P - Prasklina - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 **Stojánek - Škrábance - Neakceptovatelné**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:  
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 11



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**12** Ovládací páčka levá - Deformace - Neakceptovatelné  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**13** Ovládací páčka pravá - Škrábance - Neakceptovatelné  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 14 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opatřebení - Neakceptovatelné**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)  
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 15 **Celková plocha karoserie - Škrábance - Akceptovatelné**  
Umístění: Ostatní  
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15