

DEKRA Polska - Centrala
ul. Konstruktorska 12A
tel. (022) 577 36 00, faks (022) 577 36 36

Rzecznicy:
Krzysztof Chyziński
Jan Grządział

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane środka technicznego

Dane ogólne

Kategoria środka technicznego	sprzęt medyczny
Rodzaj środka technicznego	Generator do termicznej korekty tkanki miękkiej
Wytwórca	Thermi
Model, Typ	THERMI RF .
Numer fabryczny/identyfikacyjny	16253715
Numer rejestracyjny/ewidencyjny	BRAK DANYCH
Obecny użytkownik	Brak danych
Rok produkcji	2016

Parametry techniczne

Masa własna	35 kg
Wymiary	
- długość	1.0 m
- szerokość	0.8 m
- wysokość	1.2 m
Moc silnika	0

Wyposażenie

wózek z szufladami, generator, przewody elektryczne, pedał sterujący.

Brak kaniuli/elektrody oraz systemu pomiaru temperatury. (realizowany przez kamerę termowizyjną)

Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Urządzenie do termicznej korekty (elektrokoagulacja, chemostaza) tkanki miękkiej. Stosowane w dermatologicznych i ogólnych procedurach medycznych

Radiofrekwencja kontrolowana termicznie

ThermiRF to unikatowa technologia wykorzystująca fale radiowe regulowane termistorem, stworzona do

bezpiecznego osiągania znakomitych wyników w medycynie estetycznej, poprzez zastosowanie procedur wykorzystujących ciepło. To platforma technologiczna, która łączy precyzyjne kontrolowanie temperatury z zaawansowanym jej monitoringiem w czasie rzeczywistym by umożliwić niezliczone zastosowania medyczne.

Stan techniczny obiektu

brak śladów użytkowania, brak elektrody roboczej, wtyczka przewodu zasilającego w typie amerykańskim

Wcześniejsze naprawy/remonty

brak danych

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić zadanie wyceny określone potrzebą zlecniodawcy oszacowana zostanie wartość rynkowa środka technicznego, zdefiniowana w następujący sposób.

Wartość rynkowa - jest to racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, rodzaj i zastosowanie maszyny, jej konstrukcję, kompletność, stan techniczny, wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, pozostały do dyspozycji przewidywany okres i sposób eksploatacji.

Podstawą działań w wyżej wymienionym celu jest:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności technicznej,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas),
- ustalenia dotyczące rynku pierwotnego

Uwagi

Pochodzenie środka technicznego

brak danych

Udostępniona dokumentacja środka technicznego

instrukcja obsługi w języku obcym

Deklaracja zgodności WE/UE środka technicznego

nie przedłożono oryginału deklaracji zgodności WE/UE
Oznaczenie CE na tabliczce znamionowej.

Weryfikacja środka technicznego w działaniu

brak możliwości weryfikacji środka technicznego w działaniu
Sprzęt niekompletny, zdeponowany w magazynie.

Cel i przeznaczenie wyceny

wycena wykonywana na potrzeby leasingu

Fotografie dokumentacji przedmiotu wyceny

Wykonano fotografie udostępnionej dokumentacji obiektu

Przeprowadzone naprawy środka technicznego

brak danych

Inne

Uzyskano informację o cenie nowego kompletnego urządzenia od przedstawiciela producenta w Niemczech <https://www.thermirf.de/thermi-rf/>

LaserPoint Aesthetic Goods GmbH

Aspastraße 24

D-59394 Nordkirchen

T: +49 (0) 2596/9722-0

F: +49 (0) 2596/9722-22

E-mail: info@laserpoint.ag

Cena nowego kompletnego urządzenia wraz z transportem 59,000 euro. (z układem pomiaru temperatury)

Urządzenia używane są sporadycznie oferowane na rynku. Praktyczny brak ofert na rynku polskim. Odnaleziono oferty na rynku amerykańskim urządzeń używanych z lat produkcji 2016-2019 znajdujących się w okolicach 15-30 tys \$ USA.

Zastrzeżenie ograniczające

- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy

posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Fot. przedni lewy narożnik



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Fot. przedni prawy narożnik



Fot. 4.
Bok Prawy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Fot. tylny prawy narożnik



Fot. 6.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.

Fot. tylny lewy narożnik



Fot. 8.

Bok lewy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Tabliczka znamionowa




Fot. 10.
Wskaźnik czasu pracy


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Szczegóły




Fot. 12.
Dokumentacja przedmiotu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. 13.

Dokumentacja przedmiotu



Fot. 14.

Dokumentacja przedmiotu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 15.**

Dokumentacja przedmiotu

**Fot. 16.**

Dokumentacja przedmiotu