Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/83199/26/09/04
Nr zlecenia/szkody: OP6127V(29/0212/25)7/07064/25
Data zlecenia: 04-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Aleksandra Sobczak
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0164289
Producent	FORD
Model	Tourneo Custom 23-
Typ/wersja	Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 320 AWD L2 Titanium X aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/8
Masa własna [kg]	2393
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3300
Rozstaw osi 1/2	3500
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1996
Moc silnika [KM/kW]	170/125
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	OP6127V
VIN	WF0XXXTA6XSM02754
Data 1. rejestracji	15-04-2025
Data nast. bad. techn.	15-04-2028
Rok produkcji	2025
Stan licznika [km]	14 445 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, EfficientGrip Cargo 2	235/50 19 111109T	7,0 mm
	lewe	Goodyear, EfficientGrip Cargo 2	235/50 19 111109T	7,0 mm
tylna	prawe	Goodyear, EfficientGrip Cargo 2	235/50 19 111109T	7,0 mm

lewe	Goodyear, EfficientGrip Cargo 2	235/50 19 111109T	7,0 mm

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. 6 siedzeń w tylnej części nadwozia
2. Akumulator - pojedynczy standardowy
3. Alarm pojemnościowy Thatcham
4. Alternator Eco Innovation
5. Blind Spot Assist z Cross Traffic Alert - system monitorowania martwego pola w lusterkach
6. Chlapacze przednie
7. Chlapacze tylne
8. Czujniki parkowania - przednie
9. Czujniki parkowania - tylne
10. Drzwi boczne przesuwne, po lewej stronie
11. Drzwi boczne przesuwne, po prawej stronie
12. Drzwi tylne unoszone, z szybą oraz wycieraczką ze spryskiwaczem
13. Dywaniki podłogowe - przód
14. Felgi aluminiowe 19", wykończenie Pearl Grey, z ogumieniem 235/50
15. Fotel kierowcy i pasażera podgrzewany
16. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 6 kierunkach
17. Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
18. Fotel pasażera z elektryczną regulacją w 6 kierunkach
19. Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
20. Fotele przednie w układzie 1+1
21. Fotele w 2. rzędzie - trzy indywidualne fotele ze schowkiem
22. Fotele w 3. rzędzie - układ 2+1, ze schowkiem
23. Funkcja Exit Warning, ostrzeżenie o nadjeżdżających pojazdach przy wysiadaniu z pojazdu
24. Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania
25. Funkcja miękkiego domykania bocznych drzwi przesuwnych (ciche domykanie)
26. Gniazdo - USB 3x z tyłu
27. Gniazdo zasilania - 12V w tylnej części pojazdu
28. Gniazdo zasilania 12V w tablicy rozdzielczej
29. Gwarancja na pojazd, 2 lata
30. Immobilizer PATS
31. Kamera 360 stopni
54. Okna boczne – drugi rząd, nieotwierane
55. Okna boczne – trzeci rząd, nieotwierane
56. Oświetlenie LED przestrzeni bagażowej
57. Oświetlenie wnętrza w tylnej części pojazdu z lampkami do czytania
58. Oświetlenie wnętrza zamontowane w podsufitce, z przodu pojazdu
59. Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)
60. Poduszka powietrzna - pasażera (obejmuje wyłącznik poduszki powietrznej pasażera)
61. Poduszka powietrzna – kierowcy
62. Poduszki powietrzne boczne przód, kurtyny powietrzne w 1 i 2 rzędzie
63. Podłokietnik wewnętrzny kierowcy i pasażera
64. Radio cyfrowe DAB z Ford Sync 4, ekran dotykowy 13", modem FordPass Conect, Bluetooth, 10 głośników
65. Reflektory - Full LED, statyczne
66. Reflektory - automatyczne, z czujnikiem zmierzchu
67. Reflektory, automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania
68. Rolety przeciwsłoneczne w drugim rzędzie siedzeń
69. Schowek po stronie pasażera, zamykany
70. Schowek w górnej części deski rozdzielczej z unoszoną pokrywą
71. Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa
72. System Wrong Way Alert
73. System e-Call
74. System kontroli pasa ruchu z asystentem zmiany pasa ruchu
75. System monitorowania ciśnienia w oponach
76. System nawigacji satelitarnej
77. System odryglowywania zamków drzwi bezkluczykowy FordKeyFree z przyciskiem rozrusznika Ford Power
78. System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
79. System tankowania bez korka wlewu FordEasyFuel z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa
80. System zapobiegający kolizjom (kamera, radar) z asystentem skrętu w lewo
81. Systemy TSC,TC,ESC,ABS,układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach,elektr.wspomaganie siły hamowania
82. Szyba przednia podgrzewana (Quickclear)
83. Szyba tylna - podgrzewana
84. Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi,z funkcją otwierania jednym naciśnięciem

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

32. Kamera cofania
33. Kierownica, pokryta skórą Sensico
34. Kieszenie na mapy w przednich drzwiach
35. Klamka drzwi bagażnika, w kolorze nadwozia
36. Klamki drzwi, w kolorze nadwozia
37. Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa TEATC
38. Klimatyzacja w tylnej części pojazdu elektronicznie sterowana
39. Kolumna kierownicy - z regulacją w dwóch płaszczyznach
40. Komputer pokładowy (zasięg, zużycie paliwa, średnia prędkośæ i temperatura zewnętrzna)
41. Konsola dachowa mała
42. Konsola środkowa, duża
43. Koło kierownicy, nieregulowane
44. Lakier zwykły, Frozen White
45. Lampa piknikowa - zamontowana w tylnej klapie po wewnetrznej stronie
46. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane,z funkcją automatycznego elektrycznego składania
47. Lusterka boczne z obudową w kolorze nadwozia
48. Lusterko wsteczne
49. Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX, 4 mocowania, zewnętrzne siedzenia w drugim i trzecim rzędzie
50. Nadwozie - dach niski H1
51. Nagrzewnica elektryczna PTC (niskonapięciowa)
52. Numer indentyfikacyjny pojazdu (VIN), widoczny
53. Ogranicznik prędkości, inteligentny
85. Szyby przyciemnione w tylnej części
86. Tapicerka skórzana (Sensico) ciemna Windsor 2
87. Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go - automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy
88. Uchwyt na butelki, podwójny, zamontowany w desce rozdzielczej
89. Układ wspomagania kierownicy, elektryczny (EPAS)
90. Wycieraczka tylna, włączana automatycznie podczas cofania z elektrycznie sterowanym spryskiwaczem
91. Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
92. Wykładzina podłogi - dywanowa
93. Zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410, cztery
94. Zamki drzwi - centralny zamek z podwójnym ryglowaniem, obudowany mechanizm i wzmocnione mocowania
95. Zamki drzwi - konfiguracja odryglowywania nr 2 (1x drzwi przednie i przesuwne, 2x wszystkie drzwi)
96. Zamki drzwi - ochrona przed zatrzaśnięciem kluczyka
97. Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami
98. Zamki, otwieranie pokrywy silnika kluczykiem
99. Zbiornik paliwa pojedynczy
100. Zbiornika AdBlue - 21 litrów
101. Zderzak przedni w kolorze nadwozia
102. Zderzak tylny, w kolorze nadwozia
103. Zestaw do naprawy opon
104. £adowarka bezprzewodowa do telefonu
105. Światła do jazdy dziennej
106. Światła tylne w technologii LED

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Hak holowniczy składany ..... -
2. Kierownica podgrzewana ..... -
3. Koło zapasowe dojazdowe 17" z ogumieniem 155/70 ..... -
4. Lakier metalizowany, Agate Black ..... -
5. Pakiet siedzeń 23 ..... -
   Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 8 kierunkach
   Fotel pasażera z elektryczną regulacją w 8 kierunkach
   Fotele przednie AGR
   Fotele przednie w układzie 1+1
   Tapicerka skórzana (Sensico) ciemna Windsor 2
6. Reflektory adaptacyjne Full Matrix LED ..... -
7. Regeneracja manualna filtra DPF ..... -
8. System Sound B&Q 14 głośników ..... -

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Inne

Uszkodzenia, stan ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-10-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Czy użytkownik jest zainteresowany odkupem pojazdu?
Nie.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl