autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-04-02 14:58:10 UTC +0200

Wersja językowa: PL

732c97b7-60b2ce82-8cd1175d-4538e217-2aa5dbd9

Zeskanuj
Zobacz raport online

Citroën RELAY
VF7YC2MFB12G45795

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8 LAT(A) 3 MIES.

Data produkcji / Rok modelowy **2018**

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7 LAT(A) 8 MIES.

Data pierwszej rejestracji **2018-07-26**

1 2 5 9 3 3 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów
Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe
Nie odnotowano

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów 19

Dziennik użytkowania
Liczba wpisów 11

Historia cenowa
Nie odnotowano

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów 6

Historia uszkodzeń
Liczba wpisów 1

Rejestr zastawów
kraj Polska
Nie odnotowano

Wyposażenie
Liczba wpisów 103

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów 0

Poprawność VIN
Niedostępny

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent CITROËN	Model RELAY	Rodzaj nadwozia VAN
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 2000	Kraj producenta FRANCJA
Kod koloru lakieru EWP	Kolor lakieru BANQUISE WHITE	Próbka koloru lakieru
Kod koloru wnętrza FH	Data produkcji 2018	Kod silnika DW10FUD
Silnik 2.0 HDI	Norma emisji spalin EURO 6	Moc silnika 96KW (130HP)
Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów BVM6 MLGUC14
Typ licznika KMH		

AKCJE SERWISOWE

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **12** Odnotowano **0**

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt
Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)
Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe
Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2025

01.08.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
209 798 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-08-01**
Kraj **Polska**

01.07.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-06-30**
Kraj **Polska**

2024

02.08.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **183 181 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-08-02**
Kraj **Polska**

01.07.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-06-30**
Kraj **Polska**

2023

03.08.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **152 630 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-08-03**
Kraj **Polska**

01.07.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-06-30**
Kraj **Polska**

2022

03.08.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **127 789 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-08-03**
Kraj **Polska**

01.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-30**

Kraj **Polska**

2021

03.08.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
95 812 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-08-03**

Kraj **Polska**

01.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-30**

Kraj **Polska**

2020

01.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-30**

Kraj **Polska**

2019

01.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-06-30**


Kraj **Polska**

05.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 000 - 3 250 PLN**

Grupa części
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Prawy tył

Kraj **Polska**

2018

02.08.2018

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
9 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

31.07.2018

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

26.07.2018

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Przystosowany do ciągnięcia przyczepy
Termin badania technicznego **2021-07-25**

Kraj **Polska**

26.07.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu

01.2018

Pojazd wyprodukowany

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Brak zestawu naprawczego

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

- LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE
- PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA
- KOŁPAK BEZ MOŻLIWOŚCI WYBORU PRZEZ KLIENTA
- NORMA CZYSTOŚCI SPALIN EURO6 (HOMOLOGACJA)
- Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PO STRONIE PASAŻERA
- BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
- STE DRZW PRZED+TYL - OŚW SUFIT PRZ + TYL
- NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1
- NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
- PODWYŻSZ SIEDZ KIER REGULACJA PRZÓD+TYŁ
- DRZWI BOCZ BEZ SILN, BLOKOW ELEKTRYCZNE
- BEZ REGULACJI SIEDZISKA PRZEDN PASAŻERA
- BLACHA DEMONTOWANA ZABEZP STANOW PRZED
- BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
- WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
- 2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE NIEPRZESZKLONE
- BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
- ZE WSPOMAGANIEM HAMOWANIA AWARYJNEGO
- ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
- ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
- DRZWI BOCZ D PRZESUWANE NIEPRZESZKL
- OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 270 STOP
- STEROWANIE RĘCZNE FOTELEM KIEROWCY
- BEZ WSPORNIKA PRZENOŚNEJ NAWIGACJI
- BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
- WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
- STER. PRZED. FOT. PASAŻERA RĘCZN.
- WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
- BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
- LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
- MONTAŻ Z PODŁOKIETN. PRZ. KIER.
- BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
- LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
- MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
- REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
- ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
- ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE
- STANDARDOWE LUSTERKA WSTECZNE
- PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
- BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
- BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
- BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
- TKANINA ACHILLE + FILLO "RY"
- MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
- BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
- BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
- ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
- BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
- KANAPA TYL Z PASEM ŚR 3PKT
- BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
- BEZ ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA
- Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
- REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
- MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
- BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3
- KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC
- DETEKTOR PRZESZKODY RADAR
- KOŁO KIEROWNICY STANDARD
- OBCIĄŻ.UŻYTK. LEKKIE 16Q
- CHLAPACZ PRZEDNI + TYLNY
- KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
- KABINA POJEDYNCZAKNIĘTA
- BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
- LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
- FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
- BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
- BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
- PODUSZKA POW KIEROWCY
- SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY
- ZAWIESZENIE METALOWE
- ANTENA W DACHU DŁUGA
- ZAPALNICZKA PRZEDNIA
- KIEROWNICA PO LEWEJ
- ALTERNATOR KLASY 18
- BEZ STOP AND START

ROZRUSZNIK KLASA 6	DIESEL DW10FUD FAP	BEZ SZYBY BOCZNEJ
BEZ TYLNEJ KANAPY	BEZ DODATK KANAPY	CHŁODZENIE ZWYKŁE
PODZIAŁKA W KM/H	SILNIK TYP EW/DW	SKRZYNIA MECHA 6
RAMA STANDARDOWA	DACH STANDARDOWY	BEZ SZYBY TYLNEJ
BEZ OBROTOMIERZA	AKUMULATOR GÓRNY	Z SYSTEMEM ESP
1 GNIAZDO USB	PRZYCIEMNIONA	VP1 ANALOGOWY
ZAW NORMALNE	BVM6 MLGUC14	BEZ WYWROTKI
STRONA LEWA	BEZ SCHOWKA	CT 18 X 14
CP 14 X 75	BVM MLGU6	2000 CM3
BEZ		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.
Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie.
Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o.
Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.
Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.
AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.
Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA


Zeskanuj
Zobacz raport online

VF7YC2MFB12G45795

Citroën RELAY



Jak skanować QR kod
Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę
Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu
Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.