Raport Historii Pojazdu autoDNA

Toyota Yaris

VNKKL3D360A370702

Norma emisji spalin **Euro 6d-TEMP**

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **199 985 km**

Ubezpieczenie do **2027-03-14**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-05 13:55:39 UTC +0100 Wersja językowa PL
aee960d0-73cab2a8-82233e0e-d4d98ce9-0d17a946

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Nie odnotowano

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **13**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **10**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **20**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **145**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Toyota • Yaris • Samochód osobowy

Rodzaj nadwozia **HATCHBACK**	Pojemność silnika [cm3] **1000**	Kod koloru lakieru **040**
Data produkcji **2020**	Kod silnika **1KR-FE**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**
Kod modelu **KSP130**	Wykończenie wnętrza **FABRIC A ENTRY**	Liczba drzwi **5**
Poprawność VIN **PRAWIDŁOWY**	Norma emisji spalin **EURO 6D-TEMP**	

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu"

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd"), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

18.04.2026

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **199 985 km**

Kraj **Polska**

15.03.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-03-14**

Kraj **Polska**

05.03.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **197 930 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-03-05**

Kraj **Polska**

02.02.2026

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **197 641 km**

Kraj **Polska**

2025

15.03.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-03-14**

Kraj **Polska**

05.03.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **194 964 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-03-05**

Kraj **Polska**

2024

27.09.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **185 425 km**

Kraj **Polska**

15.03.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **155 970 km**

Kraj **Polska**

15.03.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-03-14**

Kraj **Polska**

07.03.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

05.03.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **155 693 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-03-05**

Kraj **Polska**

2023

02.09.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **131 811 km**

Kraj **Polska**

17.03.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **90 558 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-03-17**

Kraj **Polska**

15.03.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-03-14**

Kraj **Polska**

2022

17.03.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
34 624 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-03-17**

Kraj **Polska**

15.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-03-14**

Kraj **Polska**

2021

15.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-03-14**

Kraj **Polska**

15.03.2021

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

15.03.2021

Pierwsza rejestracja pojazdu

2020

06.2020

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Onnaing-Valenciennes**

Koło zapasowe dojazdowe
Brak zestawu naprawczego

Kraj **Francja**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

Lower back and back door garnish: Body colour w/wireless key	Airbag passenger seat on/off switch: With (passenger seat)	Paint protection wax/film: With - horizontal surface only
Intermittent wiper: Intermittent + mist + rain sensor	Child restraint system: Tether bkt:2/low anc: seat	Package tray trim & tonneau cover: Package tray
Rear window wiper: Resin arm (inter + washer l)	Daytime running light system: With (bulb type)	Wireless door lock: With (ab:hz) transmitter*1
Audio (overseas mkt): Other spec (u1k) is used	Tire & disc wheel 2: Other spec (081) is used	Tire & disc wheel: 175/65r15 5j steel (black)
Outside rear view mirror: Door elec, coloured	Seat belt warning: With (d&p/rr lamp&buzzer)	Back door outside handle: With electric type
Emergency brake lights: With (hazard lamp)	Luggage room & deck trim: D/ side for ptra	Speaker grille: Fr dr*2, rr dr*2, a-pill*2
Door scuff plate: With (only inner panel)	Front seat vertical adjuster: Driver only	Multi info display: With (at combi meter)
Side turn signal lamp: With (door mirror)	Air conditioner compr: 5tse10 6step 110mm	Headlamp aiming: Rh aiming (for lhd car)
Key plate: Master 2 (w/im-m) jkk:mech eu	Rear seat belt: Ctr elr; outer-elr,pt,fl	Floor mat: Needle punch (with heel pad)
Power windows: With fr only (d:auto up)	Child protector: With (rear door only)	Regulation compliancy: Wvta name plate
Mud guards: Without (rocker protector)	Roof head lining: Molded type (normal)	Tyre inflation pressure warning: With
Coat hook: W/1: integrate assist grip	Door pocket: D&p (intg. w/ door trim)	Suspension: Fr: strut, rr: twist beam

Rocker & door lower moulding: Without	Front personal lamp: With (auto-off)	Inside rear view mirror: Day & night
Light control system: Follow me home	Seat belt anchorage: Fr:3p*2,rr:3p*3	Starting system: Rotary (mechanical)
Radiator lower grille: Std w/o paint	Steering wheel switches: Audio + tel	Illuminated entry system: Room lamp
Light remind warning: With (buzzer)	Rear seat: 6:4 w/o rec fixed cusion	Srs airbag: D+p+side(fr)+crtn+kn(d)
Exhaust emission control: Euro 6d-t	Door trim ornament: Fr+rr: injected	Emv and navigation system: Without
Cigarette lighter: Accesory socket	Steering column: Tilt & telescopic	Trunk & deck carpet & mat: Without
Wheel cap: Full cap 15 inch type a	Data communication module: Without	Shift lever & knob: Urethane (5mt)
Speedometer: Km/h lcd w/ tach, mid	Windshield glass: Green laminated	Headlamp levelling: With (manual)
Traffic sign recognition: Without	Instrument panel: Hard (ornament)	Accelerator pedal: Electric type
Rear combination lamp: Bulb type	Special utility package: Without	Power steering: Sport ratio (56)
Clean air filter: Pollen filter	Clearance & back sonar: Without	Hill assist control (hac): With
Dust protection device: Without	Black out: Center pillar (tape)	Washer fluid: Ethanol min. fill
Anti-theft system: Immobilizer	Rear guard: Std type w/o paint	Stabilizer: Withfr, without rr
Sun visor: P mirror with cover	Headlamps: 2beam halogen + ahb	Door outside handle: Coloured
Sun roof & moon roof: Without	Front air conditioner: Manual	Rear bumper: Colored (normal)
Seat material: Fabric a entry	Destination package: Without	Cup holder: With (fr:2, rr1)
Glove box: With (w/o cooler)	Heater control panel: Manual	Door inside handle: Moulding
Audio: Entry audio w/b.t 6sp	Rough road package: Without	Rear quarter glass: Without
Power door lock: W/ d-side	Rear window defogger: With	Floor mat ila: Textile low
High mount stop lamp: Led	Seat back pocket: Without	Package option 1: Without
Cold area package: A rank	Antenna: Am/fm short pole	Door belt moulding: Black
Front headrests: Separate	Bumper: Colored (normal)	I/p center cluster: With
Rear headrests: 3 pieces	Rear wheel brake: D203lt	Steering wheel: Urethane
Front fog lamps: Without	Front side glass: Green	Luggage room lamp: With
Owner's manual: Without	Switch tronics: Without	Tire brand: Unspecified
Cruise control: Without	Front arm rest: Without	Front seat slide: D & p
Radiator grille: Chrome	Spare wheel cover: With	Spare tyre: T125/70 d16
Shift lever boot: With	Grade package: Without	Pre-crash system: With

Rear side glass: Green	Speed warning: Without	Register: Without deco
Body colour: Monotone	Assist grip: Fr2, rr2	Door arm rest: Fabric
Rear spoiler: Without	Special spec: Without	Back monitor: Without
Eco package: Without	Seat heater: Without	Abs: With pump up ba
Tropic spec: Without	Front spoiler: With	Grade mark: Without
Air cleaner: For kr	Parking brake: P.p.	Audio jack: W/ usb
Room lamp: Without	Back glass: Green	Microphone: With
Ashtray: Without	Door trim: With	Front seat: Std
Vsc: With		

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.