Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/92848/26/10/02
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 02-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Tomasz Kozakiewicz (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Bytom
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0158841	**BMW, X5 [G05] 23-, X5 xDrive40i mHEV M Sport spor**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2998	381/280	automatyczna	115 466	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SK871YE	WBA21EU0609S86278		24-08-2023/2023	10-08-2028	niebieski/METALIK

Data oględzin: 20-10-2026

Miejsce oględzin:
Bawaria Katowice (CFM)
al.Roździeńskiego 204
40-315 Katowice

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard, Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu, Asystent uwagi, Asystent świateł drogowych, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus,nawigacja, RDS,LTE,BT, zakrzywiony zestaw wskaźników 12.3" i wyświetlacz 14.9", ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych, Czujnik kolizji, Czujnik poziomu i klasy oleju, Dostęp komfortowy z kluczykiem cyfrowym, Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dzieæmi, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Elementy stylistyczne M Sport (podnóżek,pedały, zestaw wskaźników, kluczyk, oznaczenia, progi), Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazda 12V (2x w tablicy rozdzielczej, 1x w przedziale bagażowym), Gniazda USB (1x uchwyt na kubek, 1x schowek w środkowym podłokietniku), Grill osłony chłodnicy z listwami kratki w kolorze perłowego chromu, Grill osłony chłodnicy z ramą w kolorze chromu o wysokim połysku, Haczyki wielofunkcyjne, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny z funkcją automatycznego zatrzymania, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Karta osobista eSIM, Kierownica sportowa skórzana typu M, Kierownica wielofunkcyjna, Klakson dwutonowy, Klapa tylna obługiwana automatycznie (dolna częśæ zwalniana ręcznie), Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Końcówki układu wydechowego w geometrii M, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane, Lampy tylne LED, Legal Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline Stripe w kolorze brązowym o wysokim połysku, Listwy progowe z napisem BMW z przodu i tyłu, podświetlane, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Możliwości przechowywania w schowku i przestrzeni bagażowej, Nakładki na lusterka w kolorze nadwozia, Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Ochrona pieszych - pasywna, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Ostrzeżenie o włączonym świetle, Oznaczenia modelu, Oś przednia z podwójnymi wahaczami, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet lusterek rozszerzony (elektr. reg. i

składane,ogrzewane,funk. parkingowa,elektrochromatyczne), Panel podłogowy bagażnika ze zintegrowaną półką do przechowywania, Podsufitka M Anthracite, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik przedni i tylni, Przełącznik właściwości jezdnych, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Reflektory LED, Remote 3D View, Remote Services (Usługi zdalne), Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania, System Active Protection (boczne poduszki dla tylnych zew. siedzeń, automatyczne zamykanie szyb), System Auto Start Stop, System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System monitorowania ciśnienia w oponach, System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem, Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, Zawieszenie adaptacyjne M, Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami i wzmacniaczem 205W, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła hamowania dynamiczne.

Wyposażenie dealerskie

Dach szklany panoramiczny Sky Lounge z zintegrowanymi diodami LED, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z aktywną wentylacją, Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa, Lakier metalizowany, Ogrzewanie postojowe, Pakiet Innowacji → [Asystent parkowania profesjonalny (zautomatyzowane parkowanie,asystent manewrowania,Drive Recorder), BMW Live Cockpit Professional,navi,RDS,LTE,BT,zakrzywiony wyś.wskaźników 12.3" i wyś. dot. 14.9",HUD, Obsługa za pomocą gestów, Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam, Systemy asystujące kierowcy, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W], Pakiet Komfort → [Fotele tylne ogrzewane, Pakiet ogrzewania Comfort (podgrzewane podłokietniki oraz kierownica), Uchwyty na napoje z regulacją temperatury], Relingi dachowe, satynowe aluminium, Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne, Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o rozszerzonym zakresie, Wykończenia zewnętrzne satynowe aluminium, Zawieszenie adaptacyjne pneumatyczne 2-osiowe.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	275/45 20 110V	5,9 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	275/45 20 110V	4,7 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	305/40 20 112V	3,9 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	305/40 20 112V	3,8 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (NIE. - 266/266)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	41007492375	liczne, rysa/odprysk	
2	Tarcza koła przedniego AL R		zarysowanie	0.1

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
OC



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Felga przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 43
Felga przednia P - Rysa/odprysk 1