



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 2.03E

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	ZBIGNIEW SOSNOWSKI
Nr zlecenia	VHS00186/25
Data zlecenia	19 marzec 2025

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	HYUNDAI
Model	TUCSON
Numer rejestracyjny	WU8904R
Rok produkcji	2023
Numer VIN	TMAJC81BGPJ359376

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	TAK	Książka serwisowa	TAK
Polisa OC	NIE	Tablice rejestracyjne	TAK
Karta pojazdu	NIE	Apteczka	NIE
Klucz główny	TAK	Gaśnica	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Instrukcja obsługi	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy			
Ekspertyza - Raport z programu Eurotax	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT EUROTAX

Nr zlecenia

Nr rejestracyjny

VHS00186/25

WU8904R

Raport wykonano w systemie Eurotax firmy Autovista. Raport Eurotax stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

Numer **18013**
Data **01.04.2025**

Numer licencji / użytkownik **62279 / Partner CRLS**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy VHS00186/25
Data szkody
Firma ubezpieczeniowa / numer polisy /

DANE POJAZDU - kod EC 0147530

Numer rejestracyjny / numer VIN WU8904R / TMAJC81BGPJ359376
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 06.03.2024 / 12
Rok produkcji 2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 30 126 / Szacowany
Przebieg standardowy / różnica (km) 21 600 / 8 526
Lakier ---
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka HYUNDAI
Model Tucson 20-24
Typ Tucson 1.6 T-GDi 48V Smart 2WD DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.12.2020 - 31.10.2024
Pojemność silnika (ccm) 1598
Moc kW / KM 110 / 150
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS+ESC
- Alarm
- Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA)
- Asystent podążania po pasie ruchu (LFA)
- Asystent ruszania pod górę (HAC)
- Asystent stabilizacji przyczepy (TSA)
- Asystent unikania kolizji czołowych, z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
- Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
- Automatyczne włączanie świateł
- Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu, tył
- DBC - system wspomagający jazdę ze wzniesienia
- Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- EI. podnoszenie szyb, przód
- Felgi aluminiowe 18", z ogumieniem 235/55
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Funkcja automatycznego odparowywania szyb
- Funkcja wyboru trybu jazdy
- Gazetowniki w oparciach foteli przednich
- Głośniki w drzwiach, przód i tył
- Głośniki wysokotonowe
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat
- Haczyki do mocowania bagażu
- Hamulec pokolizyjny (MCB)
- Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kanały nawiewu powietrza w drugim rzędzie
- Kanapa tylna, składana w proporcji 40:20:40
- Kanapa tylna, składana zdalnie od strony bagażnika
- Kierownica obszyta skórą
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat
- Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
- Lakier uni
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
- Ogranicznik prędkości
- Opony Continental
- Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane, z lusterkami i oświetleniem
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód
- Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Port USB do ładowania
- Port USB w konsoli centralnej
- Port USB x2 z boku konsoli centralnej
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Reflektory halogenowe (mijania i drogowe)
- Relingi dachowe
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Schowek pod podłogą bagażnika
- Spoiler tylny z trzecim światłem Stop LED
- System Bluetooth z obsługą komend głosowych
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAW)
- System multimedialny, z ekranem dotykowym 8", DAB, łączność z AppleCarPlay oraz Android Auto
- System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
- System ratunkowy eCall
- Szyba czołowa akustyczna
- Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym
- Szyby boczne tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła pozycyjne LED
- Światła przeciwmgielne, tył
- Światła trzecie LED STOP
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawy pojazdu na miejscu)
- Zagłówki z regulacją wysokości, przód i tył
- Zamek centralny
- Zegary cyfrowe, z kolorowym wyświetlaczem 10,25"
- Zestaw naprawczy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Lakier metalizowany
- Pakiet LED

- Grill przedni, z wykończeniem w kolorze ciemnego chromu
- Lampy tylne LED
- Listwy ozdobne na zderzaku przednim i tylnym, w kolorze chromu
- Osłony pod zderzakami w kolorze srebrnym
- Reflektory przednie LED z systemem doświetlania zakrętów i




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
TOYO TIRES CELSIUS AS2	PP	235/55R18 104V	7,3
TOYO TIRES CELSIUS AS2	PL	235/55R18 104V	7,3
TOYO TIRES CELSIUS AS2	TP	235/55R18 104V	7,6
TOYO TIRES CELSIUS AS2	TL	235/55R18 104V	7,6



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	WGNIECENIE
DRZWI TYLNE PRAWO	WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
KANAPA TYLNA	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE

Uwagi do opisu nadwozia i wnętrza

Oslona silnika dolna - przerysowana, Kontrolka Check engine - świeci.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

ZWERYFIKOWANO STAN DROGOMIERZA Z ZAPISAMI ELEKTRON.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - BRAK MOŻLIWOŚCI OCENY DZIAŁANIA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ URUCHOMIENIA - URUCHOMIONO

INNE - PATRZ KOMENTARZ

KOMENTARZ

Brak możliwości wykonania jazdy testowej.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomicza bez badania jego poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanym i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU


DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	73
Zdjęcia pogładowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE














ZDJĘCIA USZKODZEŃ













DOKUMENTY POJAZDU

