

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/32199/25/05/06  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 06-05-2025

DEKRA Polska - Centrala  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zlecający:**

BMW Aukcja  
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.  
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Oskar Kwatek (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Radosław Józefowicz (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                        |                                                  |             |                       |                                   |                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC         | Marka, model, typ pojazdu                        |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0145570                | BMW, X5 [G05] 18-23, X5 xDrive30d mHEV sport-aut |             |                       |                                   | KOM                |
| Rodzaj silnika         | Pojemność [ccm]                                  | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem samoczynnym | 2993                                             | 286/210     | automatyczna          | 16 166                            | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu        | Nr nadwozia (VIN)                                |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WE8N057                | WBAJU810009R42743                                |             | 06-06-2023/2023       | 05-06-2026                        | czarny/METALIK     |

**Data oględzin:** 20-05-2025

**Miejsce oględzin:**

Bawaria Warszawa (CFM)  
ul. Czerniakowska 47  
00-715 Warszawa

**Wypożyczenie standardowe wg Eurotax**

ABS, Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info, Asystent parkowania, Asystent uwagi, Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk, Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional z nawigacją, wys. wskaźników 12.3", ekran dot. 12.3", RDS, 2xUSB, BT, LTE, Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 18", V Spoke 618, z ogumieniem 255/55, Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda 2x USB oraz 3x 12V, Gwarancja na baterie wysokiego napięcia - 6 lat z limitem 100.000 km, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, In-Car Experiences, Integracja ze smartphonem (Apple CarPlay, Android Auto), Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe), Kamera cofania, Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik przedni i tylny, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z przodu i tyłu, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote 3D View, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, Szyby atermiczne, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Usługi zdalne, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku,

Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Aktywna wentylacja foteli przednich, Dostęp komfortowy z kluczykiem cyfrowym, Felgi aluminiowe 21", Y Spoke 741 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Hak holowniczy składany elektrycznie, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne drewno szlachetne topoli słojuwanej, antracytowobrazowe, porowate, Obrazowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie, Pakiet M Sport → [Adaptacyjne zawieszenie M, Deska rozdzielcza wykończona skórą syntetyczną Sensatec, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat, Kierownica sportowa skórzana typu M, Obrazowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Pakiet aerodynamiczny M, Podsufitka M Anthracite, Relingi dachowe M Shadow Line, Układ hamulcowy sportowy M], Pakiet ogrzewania Komfort, przód → [Fotele przednie ogrzewane, Kierownica ogrzewana, Podłokietniki przednie ogrzewane], Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, System Travel & Comfort, Systemy asystujące kierowcę, pakiet → [Asystent martwego pola, Ostrzeganie przed kolizją z tyłu, System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu], Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej, Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne, Telefon komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W.

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ  | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | HANKOOK, VENTUS | 275/40 21 107Y | 4,0 mm           |
|          | lewe  | HANKOOK, VENTUS | 275/40 21 107Y | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | HANKOOK, VENTUS | 315/35 21 111Y | 3,5 mm           |
|          | lewe  | HANKOOK, VENTUS | 315/35 21 111Y | 3,5 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (NIE. - 266zł)

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy    | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy   | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy   | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy  | do 150                                     |
| 8    | Dach                   | do 150                                     |
| 9    | Drzwi przednie lewe    | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie prawe   | do 150                                     |
| 11   | Drzwi tylne lewe       | do 150                                     |

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 12 | Drzwi tylne prawe                       | do 150 |
| 13 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150 |
| 14 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 15 | Pokrywa bagażnika                       | do 150 |

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa

**Fot. 2**

Przód

**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa

**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

**Fot. 5**

Bok prawy z przodu

**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa

**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 9**


Przekątna tylna lewa

**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

**Fot. 11**

Bok lewy z przodu

**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

**Fot. 20**

Konsola środkowa

**Fot. 21**

Tunel środkowy

**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony

**Fot. 24**


Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**

Instrukcje