



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 2.02IE

DANE ZLECENIODAWCY

Firma: VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma: PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca: MATEUSZ KELER
Nr zlecenia: VHS00129/25
Data zlecenia: 15 marzec 2025

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka: **MERCEDES-BENZ**
Model: **EQC**
Numer rejestracyjny: **PO3WA18**
Rok produkcji: **2021**
Numer VIN: **W1K2938901F032313**

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono (okazano):

Dowód rejestracyjny	TAK	Książka serwisowa	NIE
Polisa OC	NIE	Tablice rejestracyjne	TAK
Karta pojazdu	NIE	Apteczka	NIE
Klucz główny	TAK	Gaśnica	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Instrukcja obsługi	NIE		

WERYFIKACJA STANU FORMALNEGO POJAZDU ORAZ ZABEZPIECZEŃ

Pochodzenie pojazdu: **POCHODZENIE KRAJOWE INNE**
Badanie numeru VIN: **BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ**
Badanie prawdziwości danych pojazdu: **PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW I WSKAZANYCH**
Stan drogomierza: **ZWERYFIKOWANO STAN DROGOMIERZA Z ZAPISAMI ELEKTRON.**

Immobiliser: **STWIERDZONO - BRAK MOŻLIWOŚCI OCENY DZIAŁANIA**
Inne: **NIE STWIERDZONO**

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część niniejszej Ekspertyzy

Ekspertyza - Opinia techniczna	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK
--------------------------------	-----	-------------------------------------	-----

KOMENTARZ

Jazda próbna w warunkach parkingowych.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPINIA TECHNICZNA

Nr zlecenia
Nr rejestracyjny

VHS00129/25
PO3WA18

Opinię techniczną wykonano w systemie Info-Ekspert. Opinia techniczna stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowana samodzielnie.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania jego poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanym i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

Zleceniodawca:

VEHIS Finanse sp. z o.o.

Rzeczoznawca:

Mateusz Keler

OPINIA TECHNICZNA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W 1 K 2 9 3 8 9 0 1 F 0 3 2 3 1 3
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	PO3WA18
Model pojazdu:	EQC 400 MR`19 N293	Nr Info-Expert:	022-11854
Wersja:	Sport 80kWh 4Matic	Rok produkcji:	2021

Wskazanie drogomierza	57308 km
Data pierwszej rejestracji	2021/11/24
Data ważności badania technicznego	2024/11/24
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2940 kg
Jednostka napędowa	elektryczna
Moc silnika	300kW (408KM)
Rodzaj napędu	2 siln. (nap. poszczególne osie)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	Przygotowanie do systemu Mercedes-Benz Link
2	Antena GPS	28	Radio cyfrowe
3	Asystent rozpoznawania znaków drogowych	29	Sterownik Dynamic Select
4	Asystent świateł adaptacyjnych Plus	30	Stylizacja zewnętrzna AMG
5	Audio System rozszerzony	31	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

6	Czujnik martwego pola lusterek	32	System Keyless Go Start
7	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie Easy-Pack	33	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Dywaniki welurowe AMG	34	System ładowania prądem stałym (ładowanie DC)
9	Gniazdo ładowania	35	System multimedialny MBUX (548)
10	Immobilizer	36	System nawigacji satelitarnej z dyskiem twardym (HDD)
11	Informacja o ilości zapiętych tylnych pasów bezpieczeństwa	37	System ostrzegania akustycznego ambient protection
12	Inteligentny system świateł drogowych MULTIBEAM LED	38	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
13	Klimatyzacja automatyczna Thermatic 2 strefowa	39	Szyby przyciemniane
14	Kurtyny powietrzne boczne	40	Tapicerka ARTICO/DINAMICA czarna (651A)
15	Lakier niemetalizowany biały Polar White	41	Tarcze kół aluminiowe 19" AMG 5-ramienne (RRG) szarość tantalu, wysoki połysk
16	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów galwanizowane	42	Tempomat
17	Moduł komunikacyjny (LTE)	43	Touchpad
18	Oświetlenie Ambiente (64 kolory)	44	Uchwyt na kubki podwójny
19	Pakiet oświetlenia wnętrza	45	Usługi zdalne i ładowania Premium
20	Podsufitka z materiału w kolorze czarnym	46	Wspomaganie układu kierowniczego
21	Poduszka powietrzna kierowcy	47	Wykończenie deski rozdzielczej sztuczną skórą Nappa
22	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	48	Wykończenie wnętrza elementami imitującymi włókno węglowe
23	Poduszka powietrzna pasażera	49	Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera automatyczny
24	Poduszki powietrzne boczne przednie	50	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Pojemnik Easy-Pack w bagażniku	51	Zestaw naprawczy opon Tirefit
26	Przewód do ładowania z gniazda domowego długości 5 m prosty		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent hamowania aktywny
 - System ostrzegania przed kolizją
 - System hamowania awaryjnego w razie kolizji
 - Asystent hamowania adaptacyjny
- 2 Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą nappa (L5C)
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą nappa
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet foteli komfortowych (P65)
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (4-kierunkową)
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (w 4 kierunkach)
- 5 Pakiet komfortowy Keyless-Go
 - System Keyless-Go
 - Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie Easy-Pack
 - System Hands-Free Acces
- 6 Pakiet lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 7 Pakiet parkowania z kamerą cofania
 - Kamera cofania
 - Asystent parkowania Active Parking System
 - System Parktronic
- 8 Pakiet przestrzeni bagażowej
 - Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej
 - Złącze USB typu C do adowania (2 szt.) dla pasażerów tylnych siedzeń

- 9 Pakiet zabezpieczenia pojazdu Urban Guard
 - Autoalarm
 - Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- 10 Szyby atermiczne z izolacją akustyczną
 - Szyby atermiczne
 - Szyby z izolacją akustyczną
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany cavansite blue (dopłata)
- 2 +Pakiet Energizing
- 3 Pakiet Premium (PYN) (dopłata)
 - Dach regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Listwy progowe podświetlane
 - Pakiet oświetlenia wnętrza
 - Audio System Burmester Surround Sound
 - Pakiet Air-Balance
 - Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
 - Oświetlenie Ambiente (64 kolory)
 - Dodatkowy moduł umożliwiający wyświetlanie rzeczywistego obrazu drogi na wyświetlaczu nawigacji MBUX

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 255/50 R19 103V TURANZA ER 30 TL	3,9
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 255/50 R19 103V TURANZA ER 30 TL	4,5
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 255/50 R19 103V TURANZA ER 30 TL	5,2
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 255/50 R19 103V TURANZA ER 30 TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielec i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami		

powłoki lakierowej			
7	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 150µm	
2	Dach		do 150µm	
3	Błotnik przedni	L	do 150µm	
4	Próg	L	do 150µm	
5	Słupek przedni	L	do 150µm	
6	Drzwi przednie	L	do 150µm	
7	Słupek środkowy	L	do 150µm	
8	Drzwi tylne	L	do 150µm	
9	Błotnik tylny	L	do 150µm	
10	Błotnik przedni	P	do 150µm	
11	Próg	P	do 150µm	
12	Słupek przedni	P	do 150µm	
13	Drzwi przednie	P	do 150µm	
14	Słupek środkowy	P	do 150µm	
15	Drzwi tylne	P	do 150µm	
16	Błotnik tylny	P	do 150µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 150µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Pęknięcia skóry		
2	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowany		

Tunel środkowy - zarysowany
Koło kierownicy - ślady zużycia

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie ABS	BEZ UWAG

11	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
12	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
13	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Jazda próbna w warunkach parkingowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	129
Zdjęcia pogładowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	NIE
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE































ZDJĘCIA USZKODZEŃ















