Raport Historii Pojazdu autoDNA



Renault Master

VF1VA000771720806

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **447 077 km**

Ubezpieczenie do **2027-09-24**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-02 09:38:40 UTC +0100 Wersja językowa PL
bf0b4c5c-1fa0589a-1d8f539a-d8ac5d47-0e347bfb

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Rozbieżność drogomierza
- Krajowy
- Pierwszy właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

- **Informacje o pojeździe** — Liczba wpisów: **12**
- **Akcje serwisowe** — Liczba wpisów: **0**
- **Bazy skradzionych pojazdów** — Przeszukane bazy: **13/13**
- **Odczyty drogomierza** — Liczba wpisów: **21**
- **Historia pojazdu** — Liczba wpisów: **31**
- **Dziennik sprawdzeń** — Liczba wpisów: **0**
- **Wyposażenie** — Liczba wpisów: **215**
- **Archiwalne zdjęcia** — Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Renault • Master

Rodzaj nadwozia **VAN**	Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **2300**
Kolor lakieru **WHITE**	Data produkcji **2023**	Moc silnika **121KW (164HP)**
Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Napęd **FWD**
Liczba biegów **6**	Norma emisji spalin **EURO 6**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **13** | Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

25.09.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-09-24**

Kraj **Polska**

2025

25.09.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-09-24**

Kraj **Polska**

08.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Kraj **Polska**

08.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
447 077 km

Wymiana filtra kabinowego
Aktualizacja oprogramowania
Wymiana filtra oleju
Serwis turbosprężarki
Wymiana płynu chłodzącego

Kraj **Polska**

06.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
400 141 km

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra oleju

Kraj **Polska**

05.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
376 280 km

Serwis układu przeniesienia napędu

Kraj **Polska**

04.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
359 330 km

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra oleju
Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

03.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
334 262 km

Wymiana oleju w skrzyni biegów
Wymiana płynu hamulcowego
Aktualizacja oprogramowania
Serwis układu przeniesienia napędu
Serwis silnika

Kraj **Polska**

03.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
320 187 km

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana płynu chłodzącego
Wymiana filtra oleju
Wymiana klocków hamulcowych
Serwis układu hamulcowego
Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

2024

12.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
267 759 km

12.2024

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **13 000 - 14 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE MECHANICZNE

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji
- Osprzęt silnika

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona

11.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
289 170 km

Serwis akumulatora i układu ładowania

Kraj **Polska**

11.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
279 940 km

Wymiana filtra kabinowego
Serwis układu hamulcowego

Kraj **Polska**

09.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
234 749 km

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana płynu hamulcowego
Aktualizacja oprogramowania
Serwis układu hamulcowego
Serwis układu przeniesienia napędu

Kraj **Polska**

08.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
231 609 km

Aktualizacja oprogramowania
Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

07.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
199 173 km

Wymiana filtra kabinowego
Aktualizacja oprogramowania

Wymiana filtra oleju
Serwis układu hamulcowego

Kraj **Polska**

05.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
155 712 km

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana płynu chłodzącego
Serwis układu hamulcowego
Serwis układu przeniesienia napędu
Serwis pompy wody

Kraj **Polska**

04.2024

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **33 000 - 34 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona

Kraj **Polska**

04.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
140 228 km

Wymiana płynu hamulcowego
Aktualizacja oprogramowania
Wymiana tarcz hamulcowych
Serwis oświetlenia
Serwis układu hamulcowego

Kraj **Polska**

03.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
120 401 km

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana filtra oleju
Serwis układu hamulcowego
Serwis układu przeniesienia napędu

Kraj **Polska**

23.02.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **105 404 km**

Kraj **Polska**

08.02.2024

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **92 618 km**

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

01.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **78 595 km**

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra oleju
Serwis układu hamulcowego

Kraj **Polska**

2023

11.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **40 125 km**

Wymiana filtra kabinowego
Serwis układu hamulcowego

Kraj **Polska**

11.10.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **12 303 km**

Kraj **Polska**

25.09.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-09-24**

Kraj **Polska**

25.09.2023

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Tychy, śląskie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2026-09-24**

Kraj **Polska**

25.09.2023

Pierwsza rejestracja pojazdu

25.09.2023

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

08.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
5 km

Przygotowanie pojazdu do wydania
Wymiana opon
Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy

Kraj **Polska**

08.2023

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Batilly**

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Koło zapasowe dojazdowe

Kraj **Francja**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT: PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT 1	TYPE OF FRONT WINDOW WINDER.: DRIVER: ANTI-PINCHING PULSED / PASSENGER: MOTOR UNIT	FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT: MULTI-FUNCTION PASSENGER BENCH SEAT TYPE 4
COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION: TECHNICAL REG: POLAND	SPECIAL EDITIONS/ADDITIONAL EQUIPMENT: EQUIPEMENT PRODUCT H01	TRANSPORT OR PARTNER VEHICLE TYPE: WITHOUT VEHICLE ADAPTATIO
ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS: HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS	LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN: WITHOUT DEFINITION SUPPLE	SUPPLEMENTARY CONVERSION: WITHOUT SUPPLEMENTARY CONVERSION
DRL W SIGNATURE IGNITION FRT RR: DAYTIME RUNNING LIGHTS 2	WIPER START-UP TYPE: AUTOMATIC LIGHTS + WINDSCREEN WIPER	COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT: BASIC COMMERCIAL VERSION
REAR SEATS ADDITIONAL HEATING: WITHOUT REAR SEAT HEATING	TYPE OF UTILITY VEHICLE REAR DOORS: SOLID 270 REAR DOORS	ELECTRONIC STABILITY PROGRAM: DIRECTIONAL STABILITY CON
ELECTRIC VEHICLE BATTERY CHARGING: COMPLEMENTARY OBJECT	VEHICLE HEIGHT LEVEL ADJUSTER: NON-PNEUMATIC SUSPENSION	ADDITIONAL ENGINE ENVIRONMENT: WITHOUT FILTER DECANTER
DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: DOOR-OPENER SYSTEM 3	UTILITY ADAPTATION COVER SPECIFI: COMPLEMENTARY OBJECT	PLANT MARKING FOR COMPLEX START: COMPLEMENTARY OBJECT
NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION: COMPLEMENTARY OBJECT	LEFT-HAND SIDE SECTION: METALLIC LEFT-HAND SIDE PANEL	EMISSION REDUCTION SERVICE: EMISSION REDUCTION SERV 3
ON-BOARD WARRANTY/SERVICES: RENAULT SANS CE REGION A1	EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN: WITHOUT CALL FONCTION	PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE: AIR-CONDITIONING
IN USE PERFORMANCE RATING: WITH IN USE PERFORMANCE R	EMISSION CONTROL STANDARD: EURO6 S10 DIESEL OBD IUPR	SPECIAL BUILD (FACTORY).: SERIES VEHICLE (WITHOUT S
GEARBOX TYPE/NUMBER OF GEARS: 6-GEAR MANUAL GEARBOX	ELECTRIC TOLL COLLECTION: WO ELECTRONIC TOLL SYS SP	FORWARD EMERGENCY BRAKING: WITHOUT URB ADV EM BRAKE
SUPPLEMENTARY CHILD PACK: WITHOUT CHILD PACK SUPPLE	UTILITY ADAPTATION INTEG. PARTI*: CONTEXT CRITERIOM	INTERIOR CARGO SIDE TRIM: WITHOUT INTERIOR SIDE LIN
LOAD ANCHORING POINTS: ANCHORING POINT IN THE FLOOR	SHELF OF PANEL INSTRUMENT: SHELF PANEL INSTRUMENT 1	STAND FOR TABLET COMPUTER: WITHOUT STAND FOR TABLET
TYRE PRESSURE DETECTION: WITHOUT TYRE PRESSURE DET	EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS: 2 ELEC OUTSIDE MIRRORS	VEHICULE TRANSFORMATION: WO VEHICULE TRANSFORMATIO
POWER TAKEOFF ON ENGINE: WITHOUT POWER-TAKE OFF ON	MISCELLANEOUS BENEFITS : MASSES: CONTEXT CRITERIOM	INVARIANT PROCESS SHEET MODEL: MODEL ROUTING SHEET
UTILITY ADAPT COVER QSTOMIZE: COMPLEMENTARY OBJECT	VEHICLE LIGHT CONVERSION: WO LIGHT ADAPTATION SVO	VARIOUS ADDITIONAL FEATURES: COMPLEMENTARY OBJECT
TRANSMISSION TYPE: FRONT WHEEL DRIVE TRANSMISSION	POWER TAKE-OFF ON GEARBOX: WITHOUT POWER TAKE-OFF	WHEEL DISC PROTECTION.: PROTECTIVE REAR BRAKE DIS
EXT MIRROR PROJECTION: EXTERIOR REAR VIEW MIRROR	REAR CONNECTION DEVICE: WO ADAPTATION CONNECTION	TYPE APPROVAL CATEGORY: APPROVAL TYPE N1 CLASS 3
UTILITY ADAPT COVER QSTOMIZE: WITHOUT ADAPTATION	SMOKER'S ACCESSORIES: WITHOUT SMOKER ACCESSORIE	LEVEL OF NAVIGATION AID: WITHOUT NAVIGATION AID
GEAR SHIFT INDICATOR: WITH GEAR SHIFT INDICATOR	WIRELESS PHONE CHARGE: WO TELEPHONY ACCES REFIL	BLIND SPOT DETECTION: WITHOUT DECTECTOR BLIND S

WIDE ANGLE REAR VIEW: WITHOUT BUS REAR VIEW MIR	REAR EXTENDED WIRING: WHITHOUT WIRING LENGTHENS	FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR: PROXIMITY RADAR
INTERIOR REAR VIEW MIRROR: COMPLEMENTARY OBJECT	BATTERY POWER TRACTION: WIHTOUT BATTERY ENERGY	REAR DIFFERENTIAL LOCK: WITHOUT REAR DIFF LOCK
RIGHT-HAND SIDE SECTION: METALLIC SLIDING DOOR	BATTERY INDEX TRACTION: WITHOUT BATTERY SUFFIX	BRAKING ASSISTANCE: BOOSTER EMERGENCY BRAKING
ANTI-THEFT DEVICES: WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE	BATTERY LEVEL TRACTION: WITHOUT BATTERY LEVEL	REAR TOWING DEVICE: WITHOUT REAR TOWING DEVIC
PARKING BRAKE TYPE: WITHOUT AUTOMATIC PARKING	UPPER DASHBOARD STORAGE: WO DASHBOARD STORAGE	CERTIFICATION EVOLUTION: COMPLEMENTARY OBJECT
PARTS MANUFACTURER SERVICE: CONTEXT CRITERIOM	ENGINE POWER CUT DOWN CONTROL: POWER CUT DOWN	DOCUMENTATION PERIOD: DOCUMENTARY PERIOD 2020
INTERIOR LIGHTING CARGO: COMPLEMENTARY OBJECT	SEAT BELT REMINDER: DR AS REAR SEAT BELT REMI	INTERIOR COLOUR STYLING: INTERIOR HARMONY 01
UNDERBODY PROTECTION: WO ANTIGRIT PROTECTION	UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION: WITHOUT TCU	VEHICLE TRACKING SYSTEM: W/O SECURITY DEVICE
FRONT SIDE AIRBAG: WITHOUT FRONT SIDE AIRBAG	ENGINE HEATING ELEMENT: COMPLEMENTARY OBJECT	FIRE EXTINGUISHER: WITHOUT EQUIPMENT LEVEL O
TRACTION BATTERY CONTRACT: CONTEXT CRITERIOM	MOTOR ENERGY EQUIPMENT: COMPLEMENTARY OBJECT	DRIVER'S HANDBOOK: POLISH GLOVE BOX LITERATU
TECHNICAL EVOLUTION A: COMPLEMENTARY OBJECT	INTERIOR ROOF TRIM: WITHOUT ROOF TRIM STYLE	IDLE SPEED CONTROL: WITHOUT FAST IDLE SPEED
GEARBOX TYPE: 6-SPEED MANUAL GEARBOX – BVM6	TECHNICAL EVOLUTION N: COMPLEMENTARY OBJECT	DRIVER SEAT TYPE: DRIVER SEAT WITH LUMBAR A
PARTITION INSULATION: PARTITION TRIM TYPE 1	WIRING FOR CONVERSION: WITHOUT WIRING ADAP.	CENTRAL DOOR LOCKING: ELECTRIC DOOR LOCKING
DOCUMENTATION PHASE: DOCUMENTATION PHASE 2	STORAGE FOR ACCESSORIES: CONTEXT CRITERIOM	UNDERBODY PROTECTION: COMPLEMENTARY OBJECT
ACCESSORY SOCKET: WITHOUT ACCESSORY SOCKET	WATER PROTECTION: WO RAIN FORD RIVER KIT	ENGINE CAPACITY: 2300 CM3 ENGINE CAPACITY
TYPE OF DUMPER / TRAY: WITHOUT DUMP BODY	BIG TRUNK OPENING TYPE: CONTEXT CRITERIOM	CHILD SEAT PRE-EQUIPMENT: NON-ISOFIX SEAT
MAKE OF TYRES: TYRE BRAND: UNMARKED FITT	SEATS: 3RD ROW: 0 SEAT - THIRD ROW SEATS	GEOGRAPHIC COUNTRY: COMPLEMENTARY OBJECT
SIDE DOOR OPENING: COMPLEMENT OBJECT 053	ADDITIONAL FLOOR: WITHOUT FLOOR ADDITIVE	TYPE OF BATTERY: NON-REINFORCED BATTERY
SEAT HEATER AND COOLER: NON-HEATED SEAT	VARIOUS FUNCTIONS: COMPLEMENTARY OBJECT	UTILITY VEHICLE WHEELBASE: WHEELBASE 30
REAR STEP BOARD: WITHOUT REAR SIDE SILL	SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION: WITH SCR	CKD GROUPING ZONE: COMPLEMENTARY OBJECT
TYPE OF REFRIGERANT GAS: GAS TYPE R134A	STARTUP CRITERIA: COMPLEMENTARY OBJECT	POLLEN/DUST FILTER: WITH POLLEN FILTER
ROAD SEVERITY: TYPE OF ROAD SEVERITY 1	PRESTATION EIGHT: COMPLEMENTARY OBJECT	REAR CARPET - FLOOR: CONTEXT CRITERIOM
TYPE OF PARTITION: FULL METAL BULKHEAD	LEVEL OF MOTORIZATION: AE ENGINE LEVEL	MISCELLANEOUS DIX: CHROME PRESTATION 3
INSTRUMENT PANELS: INSTRUMENT PANEL 09	COLOR OF BUMPERS: COMPLEMENTARY OBJECT	ADDITIONAL KEY: WITHOUT ADDITIONAL KEY

BATTERY TYPE TRACTION: WITHOUT BATTERY	PARTICLE FILTER: WITH PARTICLE FILTER	WHEEL RIM TYPE: 16 METAL WHEEL RIMS 1
SPECIAL CONVERSION: CONTEXT CRITERIOM	SPEED LIMITER.: WITHOUT SPEED LIMITER	SERVICE COUNTRY: COMPLEMENTARY OBJECT
SIDE STEP BOARD: COMPLEMENTARY OBJECT	MARKETING VERSION: COMMERCIAL VERSION	ELECTRICAL PACKAGE: CONTEXT CRITERIOM
SERVICE DONGLE: COMPLEMENTARY OBJECT	PLANT ASSEMBLY LINE: ASSEMBLY LINE 1	ROOF RACK/BARS: COMPLEMENTARY OBJECT
SEAT COVERS: FABRIC SEAT-LINING N 07	POWER STEERING: COMPLEMENTARY OBJECT	AIRBAG CANCEL: DECONNEX AIRBAG PASS
STOP AND START: WITH STOP AND START	EQUIPMENT LEVEL: EQUIPMENT LEVEL E2	REAR WINDOW: NON-HEATED REAR SCREEN
FUEL TANK CAPACITY: 100 LITRES TANK	LANE KEEP: W/O LANE DEPARTURE WARNI	LUGGAGE COVER: COMPLEMENTARY OBJECT
LIGHT PROTECTION: CONTEXT CRITERIOM	FRONT ARM REST: FRONT ARMREST TYPE1	TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE
MUD FLAP: MUD-GUARDS WITHOUT FLAPS	INCREASED PAYLOAD: NORMAL PAY LOAD	DOUBLE TIRE: WITHOUT WHEEL COUPLED
ENGINE TYPE: 2.3 DCI DIESEL ENGINE	ADDITIONAL LOCK: CONTEXT CRITERIOM	SEAT REMOVABLE: SEAT NOT REMOVABLE
MODE 2 CABLE: COMPLEMENTARY OBJECT	LUGGAGE RACK: COMPLEMENTARY OBJECT	TYPES OF RADIOS: RAD ENTRY DAB 4HP
POWER IN DIN HP / KW: 121 KW POWER	ADDITIONAL HEADLIGHTS: FOG LIGHTS	DUST PROTECTION: WITHOUT DUST KIT
SERVICE AHA: COMPLEMENTARY OBJECT	CONDITIONING: STANDARD PROTECTION	WHEELS RIMS: COMPLEMENTARY OBJECT
CAPACITY: GROSS VEH WEIGHT 3500KG	USE OF ALTERNATOR: ALTERNATOR 70A	RADIO COVER: COMPLEMENTARY OBJECT
NAVIGATION MAP: STANDARD MAPPING	SERVICE TMC: WITHOUT SERVICE TMC	REAR SCREEN BLIND: WITHOUT BLIND
TYPE OF HEADLIGHTS: HEADLIGHT 01	MODEL YEAR: COMPLEMENTARY OBJECT	FAST TRACK: COMPLEMENTARY OBJECT
FRONT SPOILER: CONTEXT CRITERIOM	STRIPPING: COMPLEMENTARY OBJECT	SPARE WHEEL: WITH A SPARE WHEEL
REAR BODY SIDE: BODY SIDE PANEL	ECONOMIC DRIVING: WITH ECO MODE	TYPE OF FUEL OR ENERGY: DIESEL
TACHOGRAPH: WITHOUT TACHOGRAPH	PROTECTION ELEMENTS: DR AIRBAG	REAR OVERHANG: NORMAL OVERHANG
CRUISE CONTROL: CRUISE CONTROL	ROUTING SHEETS COUNTRY: POLAND	TRACK WIDTH: CONTEXT CRITERIOM
STEERING WHEEL POSITION: LEFT	REAR GATE: WITHOUT SIDE BOARD	BODY COLOUR: MINERAL WHITE BC
ENTRY GRIP: CONTEXT CRITERIOM	LUGGAGE BOX: W/O LUGGAGE BOX	TYPE OF TIRES: STANDARD TYRE
ROOF HUE: BODY COLOURED ROOF	LAYOUT: COMPLEMENTARY OBJECT	WHEELBASE LENGTH: LENGHT L3C
LADDER: COMPLEMENTARY OBJECT	TOW HOOK.: CONTEXT CRITERIOM	WINDOW TINT: TINTED WINDOWS
ROOF HEIGHT: HEIGHT ROOF 20	REAR BOX: CONTEXT CRITERIOM	BRAND DESIGNATION: RENAULT

ENGINE SUFFIX: 708 INDEX	SEAT TRIMS: VELVET CLOTH	COUNTER UNIT: KILOMETRES
HORN: CONTEXT CRITERIOM	2ND ROW SEATS: WITHOUT	GLOVE BOX: GLOVE BOX 3
WHEEL TRIM: HUBCAP 01	BODYWORK TYPE: VAN	

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.