

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 7656/BK/11/2024**

z dnia: 2024/11/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Warszawska 2, 96-313 Jaktorów

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] XI-2024

Marka: Reisch

Rok produkcji: 2021

Model: R24

Wersja: RSBS-3-13

Nr rejestracyjny: WGM5290P

Rodzaj pojazdu: Naczepa ciężarowa*

VIN: W09109335MHR30519

Data pierwszej rejestracji	2021/11/22
Data ważności badania technicznego	2024/11/22
Daty oględzin	2024/10/24 ; 2024/11/08
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn
Okres eksploatacji pojazdu (21/11/22-24/11/10)	36 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Naczepa z ruchomą podłogą
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całk. / Masa własna / Ładowność	35000 kg / 7700 kg / 27300 kg
Rodzaj naczepy	Skrzyniowa z ruchomą podłogą
Zawieszenie osi	poduszki
Długość / Szerokość / Wysokość	13900 mm / 2550 mm / 4000 mm

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: 7656/BK/11/2024**

z dnia: 2024/11/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Warszawska 2, 96-313 Jaktorów

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] XI-2024

Marka: Reisch

Rok produkcji: 2021

Model: R24

Wersja: RSBS-3-13

Nr rejestracyjny: WGM5290P

Rodzaj pojazdu: Naczepa ciężarowa*

VIN: W09109335MHR30519

Data pierwszej rejestracji	2021/11/22
Data ważności badania technicznego	2024/11/22
Daty oględzin	2024/10/24 ; 2024/11/08
Miejsce oględzin	ul. Żytunia 2, 05-555 Tarczyn
Okres eksploatacji pojazdu (21/11/22-24/11/10)	36 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Naczepa z ruchomą podłogą
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita / Masa własna / Ładowność	35000 kg / 7700 kg / 27300 kg
Rodzaj naczepy	Skrzyniowa z ruchomą podłogą
Zawieszenie osi	poduszki

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Belki poprzeczne wzmacniające ściany boczne o średnicy ok. 50 mm	12	+Pomost roboczy na przedniej ścianie z drabinkami z lewej i prawej strony
2	+Drzwi tylne aluminiowe, dwuskrzydłowe pełnej wysokości	13	+Poszycia boczne i przednia ściana aluminiowe
3	+Felgi stalowe kół z oponami 385/65 R22,5"	14	+Przesuwne profile podłogowe (Ruchoma podłoga)
4	*Hamulce tarczowe	15	+Rama zawieszenia wykonana ze stali
5	*Hamulec postojowy automatyczny	16	+System hamulcowy elektroniczny EBS
6	+Kosz na koło zapasowe	17	+Światła boczne obrysowe
7	+Manometr (0-10 bar) zamontowany przed pierwszą osią	18	+Światła tylne modułu HELLA PART LED "Easy Conn II"
8	+Osie bezobsługowe SAF	19	+Uchwyty zabezpieczające zwiniętą plandekę
9	*Osłony p/najazdowe boczne	20	*Zawieszenie pneumatyczne
10	*Oś pierwsza unoszona	21	*Zawór regulacji wysokości zawieszenia
11	+Podpory SAF typu Hercules o nośności 2 x12 000 kg		

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Opończa zwijana
2	+Pilot zdalny (PANTHER) od sterowania systemem przesuwnej podłogi

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*DUNLOP 385/65 R22.5 164K SP 247 TL 3PSF	6,0	73
Przednie prawe:	*FORMULA 385/65 R22.5 160K TRAILER	6,0	73
II Osi lewe:	*DUNLOP 385/65 R22.5 164K SP 247 TL 3PSF	3,0	91
II Osi prawe:	*FORMULA 385/65 R22.5 160K TRAILER	3,0	91
III Osi lewe:	*DUNLOP 385/65 R22.5 164K SP 247 TL 3PSF	6,0	73
III Osi prawe:	FALKEN 385/65 R22.5 164K RI 151 TL	6,0	73

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy ramy, błotniki, pokrywy, itp.)

Brak opończy zwijanej do nakrywania wierzchu naczepy

Naroże przedniej ściany naczepy z P str. posiada przetarcie w dolnej części

Naroże przedniej ściany naczepy z L str. posiada zarysowania lakieru w dolnej części

Poszycie zewnętrzne bocznej ściany naczepy z P str. posiada zadrapanie lakieru w środkowej części, podłużne poziome zarysowania lakiery w tylnej środkowej części

Stelaż, na którym zamontowane są lampy tylne posiada odpryski lakieru ze śladami korozji z L str. i z P str.

Próg wejściowy drzwi tylnych naczepy jest wytarty

Drzwi tylne naczepy (prawe skrzydło) od zew. str. posiadają spęczenia lakieru w dolnej części

Drzwi tylne naczepy (lewe skrzydło) od zew. str. posiadają spęczenia lakieru w dolnej części

Rama drzwi tylnych naczepy od zew. str. z P str. jest lekko obtarta w dolnej części

Rama drzwi tylnych naczepy od zew. str. z L str. jest lekko obtarta w dolnej części

Poszycie zewnętrzne bocznej ściany naczepy z L str. posiada obtarcie lakieru w tylnej górnej części, punktowe wgniecenie o średnicy ok. 3 [cm] w tylnej dolnej części

Stelaż do mocowania przycisków od sterowania hamulcami i zawieszeniem posiada liczne odpryski płatów lakieru z korozją

Panele od ruchomej podłogi są odkształcone i zdeformowane ok. 10 szt. – konieczna wymiana

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ hamulcowy itp.)

Felga stalowa koła II osi z P str. posiada odpryski lakieru ze śladami korozji

Felga stalowa koła III osi z P str. posiada odpryski lakieru ze śladami korozji

Felga stalowa koła II osi z L str. posiada odpryski lakieru ze śladami korozji

Felga stalowa koła III osi z L str. posiada odpryski lakieru ze śladami korozji

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (oświetlenie itp.)

Brak pilota do sterowania ruchomą podłogą

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, nie wnosi się uwag

UWAGI

Nie sprawdzono działania ruchomej podłogi

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny)

Podczas oględzin nie okazano żadnych dokumentów od naczepy

Drogą elektroniczną przysłano skan tymczasowego dowodu rejestracyjnego

Termin ważności badań technicznych naczepy zweryfikowano w zewnętrznej bazie danych CEPIK

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 7656/BK/11/2024

z dnia: 2024/11/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] XI-2024

Marka: Reisch

Rok produkcji: 2021

Model: R24

Wersja: RSBS-3-13

Nr rejestracyjny: WGM5290P

Rodzaj pojazdu: Naczepa ciężarowa*



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12




Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22




Foto 23




Foto 24




Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44




Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56




Foto 57




Foto 58




Foto 59




Foto 60



Foto 61



Foto 62




Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87




Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96




Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114




Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124



Foto 125



Foto 126



Foto 127



Foto 128



Foto 129



Foto 130



Foto 131



Foto 132



Foto 133



Foto 134



Foto 135



Foto 136



Foto 137



Foto 138



Foto 139



Foto 140



Foto 141



Foto 142



Foto 143



Foto 144



Foto 145



Foto 146



Foto 147




Foto 148



Foto 149



Foto 150



Foto 151



Foto 152



Foto 153



Foto 154




Foto 155



Foto 156



Foto 157



Foto 158



Foto 159



Foto 160



Foto 161



Foto 162



Foto 163




Foto 164



Foto 165



Foto 166



Foto 167



Foto 168



Foto 169



Foto 170



Foto 171



Foto 172




Foto 173



Foto 174



Foto 175




Foto 176



Foto 177



Foto 178



Foto 179




Foto 180




Foto 181



Foto 182




Foto 183




Foto 184



Foto 185



Foto 186



Foto 187



Foto 188



Foto 189



Foto 190




Foto 191




Foto 192



Foto 193



Foto 194



Foto 195



Foto 196

HistoriaPojazdu.gov.pl

Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów

RAPORT O POJEŹDZIE

REISCH, R24, RSBS-3-13

naczeпа ciężarowa, inna

Rok produkcji: 2021

VIN: W09109335MHR30519

Polisa OC: aktualna

Badanie techniczne: aktualno

Status rejestracji: Zarejestrowany

Informacje

Os czasu

Dane zagraniczne

2021

Rok produkcji

03.11.2021

Pierwszy właściciel w Polsce

Właściciel: firma lub organizacjastan drogomierza:

Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie

22.11.2021

Pierwsza rejestracja w Polsce

Termin następnego badania technicznego: 22.11.2022

22.11.2022

Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.11.2023)

Wynik badania: pozytywny

Numer SKP: WZ/004

Foto 197

Informacje

Os czasu

Dane zagraniczne

2021

Rok produkcji

03.11.2021

Pierwszy właściciel w Polsce

Właściciel: firma lub organizacjastan drogomierza:

Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie

22.11.2021

Pierwsza rejestracja w Polsce

Termin następnego badania technicznego: 22.11.2022

22.11.2022

Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.11.2023)

Wynik badania: pozytywny

Numer SKP: WZ/004

22.11.2023

Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.11.2024)

Wynik badania: pozytywny

Numer SKP: WZ/004

10.11.2024 17:11:36

Wygenerowanie raportu

Podsumowanie zdarzeń:

Właściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu): 1

Stan aktualny:

Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie

Polisa OC: aktualna

Data ważności polisy: 21.11.2024

Badanie techniczne: aktualno

Liczba właścicieli: 1

Liczba współwłaścicieli: 0

Foto 198

