

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/37352/25/05/23
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 23-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0151125	KIA, EV6 21-, EV6 58kWh				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
elektryczny	0	170/125	automatyczna	35 549	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5G223	KNAC381BFN5025776		10-03-2022/2021	10-03-2027	czarny/METALIK

Data oględzin: 28-05-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

6-stopniowy system odzysku energii z hamowania sterowany z kierownicy, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Asystent skrótu w lewo oraz aktywnego sterowania kierownicą w celu uniknięcia kolizji, Asystent utrzymania pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył, Czujnik zmiernych, E-call - system powiadamiania ratunkowego, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem ciemnoszare z diamentowym wykończeniem 235/55, Fotele kierowcy i pasażera regulacją wysokości oraz odcinka lędźwiowego, Funkcja składania tylnej kanapy z bagażnika, Funkcja wyboru trybu pracy hamulców, Funkcja wyborów trybów jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow, Gniazda USB, Gniazda ładowania prądem zmiennym Typu 2 oraz prądem stałym CCS, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie, Immobilizer, Kabel do ładowania baterii z gniazdka domowego - 230V, Kia Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie, Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego ham. z f. wyk. pieszych, rowerzy.poja, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Intelligent Speed Assist - system rozp. znaków ograniczeń prędkości i dostosowywania prędkości, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Navi System - system nawigacji z ekranem dotykowym 12.3, AndroidAuto, AppleCarPlay, kamera, Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop, Kia UVO Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie, Kierownica 2-ramienna skórzana, Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna z funkcją odparowywania szyby przedniej, Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz uchwytami na napoje, Lampy przednie LED, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Listwy progowe w kolorze czarnym, Listwy wykończeniowe szyb w kolorze czarnym, wysoki połysk, Lusterka boczne lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, MCB- automatyczny hamulec pokolizyjny, Możliwość ładowania szybką ładowarką o mocy 350kW, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód, Poduszka cantralna fotela kierowcy, Poduszki

powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Radio MP3, RDS, 6 głośników, Bluetooth, DAB, Roleta przestrzeni bagażowej, System multi charging obsługujący napięcia 400 i 800V, Szyba przednia akustyczna, Tapicerka skórzano-materiałowa, wnętrze w kolorze czarnym, Tempomat Smart Cruise Control - tempomat adaptacyjny z funkcją start and stop, Tylina kanapa składana, dzielona 60:40, Tylne podłokietniki, Tylne spojler dachowy wing type ze światłem stop LED i lampką z funkcją welcome light, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Zaczepy do mocowania siatki w bagażniku, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie performance, Zegary cyfrowe z wyświetlaczem 12,3 cala, Zintegrowane osie napędowe (IDA), Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Outdoor → [Blind Spot Collision Avoidance Assist - unikanie kolizji podczas zmiany toru jazdy, Fotele przednie, podgrzewane, Kia Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach, Kierownica z funkcją podgrzewania, Możliwość ciągnięcia przyczepy, Rear Cross Traffic Alert - zestaw czujników ostrzegających o zbliżającym się pojeździe, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist - system automatycznie hamujący podczas cofania, Technologia V2X umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych V2L i pojazdów V2V mocą do 3.6kW].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 19 105V	6,7 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 19 105V	6,8 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 19 105V	5,1 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 19 105V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie prawe	do 150
7	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Drzwi przednie lewe	150 - 200
4	Drzwi tylne lewe	150 - 200
5	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
6	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	200 - 300
2	Drzwi tylne prawe	200 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Listwa ochronna ściany bocznej R	87742CV100	zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	86510CV000	zarysowanie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	76004CV000	zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część górna a-c	K3		
2	Drzwi przednie, część dolna F R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	66400CV000	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	76003CV000	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	77003CV000	rysa/odprysk	
4	Próg L	71312CVD00	rysa/odprysk	
5	Nakładka progu zewn. R	87752CV100	rysa/odprysk	
6	Błotnik tylny L	71503CVC00	rysa/odprysk	
7	Pokrywa tylna	72800CV000	rysa/odprysk	
8	Tarcza koła aluminiowa przód L	52910CV100	rysa/odprysk	
9	Tarcza koła aluminiowa tył L	52910CV100	rysa/odprysk	
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	52910CV100	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa




Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 28
Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1




Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 37

Instrukcja



Fot. 38

nawigacja



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 55

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1