Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261123135631
Test czas: 2026-11-23 13:56:31
Technik: --

2019 Porshe Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2019/Porshe/Cayenne - 9YA (from MY 2017)/
VIN: WP1ZZZ9YZKDA62721

Przebieg: 185873km
Tablica rejestracyjna: SC889EF

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V8.50

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261123135306510

Zeskanowany system (38)

System	Status/DTC
DME (Elektronika silnika)	0
Elektronika skrzyni biegów (Tiptronic)	0
PSM (Elektronika hamulcowa, w tym hamulec postojowy)	0
Poduszka powietrzna (J234)	0
Zestaw wskaźników	0
Wejście	0
Monitorowanie ciśnienia w oponach	0
Sterowanie wszystkimi kołami	0
Zaczep przyczepy	0
Wyświetlacz i jednostka sterująca operatora w tylnej konsoli środkowej	0
Systemy wspomagające ADAS	0
Jednostka sterująca w przedniej konsoli środkowej	0
PASM (sterowanie podwoziem)	0
Tylna pokrywa	0
Skręt tylnej osi	0
Elektronika tylna (J520)	0
Akustyka wnętrza (iSound)	0
Układ klimatyzacji (J301)	0
Wzmacniacz głośnikowy	0

Elektronika kierownicy		0
System noktowizyjny (AUTOL PO536)	ADAS	0
Żarówki reflektorów (LED) lewe (A31)		0
Żarówki reflektorów prawe (A27)		0
Regulacja światła reflektora lewego (J667) do roku modelowego P 2023	ADAS	0
Regulacja światła prawego reflektora (J668) do roku modelowego P 2023	ADAS	0
Szyberdach, przód (dach panoramiczny)		0
EPS (Wspomaganie układu kierowniczego)		0
Regulacja fotela po stronie pasażera, przód		0
Regulacja fotela po stronie kierowcy, przód		0
Asystent zmiany pasa ruchu, lewy (podrzędny)	ADAS	0
Asystent zmiany pasa ruchu, prawy (główny)	ADAS	0
Drzwi po stronie pasażera, tylne		0
Drzwi po stronie pasażera, z przodu		0
Drzwi po stronie kierowcy, tylne		0
Drzwi po stronie kierowcy, przednie		0
Elektronika przednia (J519)	ADAS	0
Dźwignia zmiany biegów		0
PCM (komputer centralny)		0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.