

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-04-17 12:06:10 UTC +0200

Wersja językowa: PL

a966e430-0af458c7-09e4d9cd-33ada71a-fffad23f

**Ford Ranger**
6FPPXXMJ2PFT15191

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

10

LAT(A)

3

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

9

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-11-25

1 6 8 7 2 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 10

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 9

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 13

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Rejestr zastawów

kraj Polska

 Nie odnotowano

Wypożyczenie

 Liczba wpisów 0

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Model
RANGER**Typ paliwa**
DIESEL**Pojemność silnika [cm3]**
2200**Rok modelowy**
2015**Typ silnika**
TURBOCHARGED**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Napęd**
AWD**Liczba biegów**
6**Nazwa koloru lakieru**
FROZEN WHITE

AKCJE SERWISOWE

2017-03-16

Sprężyna zatrzasku oparcia tylnego siedzenia

Problem

Sprężyna zatrzasku składanego oparcia tylnego siedzenia może pęknąć, powodując uszkodzenie mechanizmu i potencjalnie uniemożliwiając zablokowanie oparcia tylnego fotela w położeniu pionowym.

Efekty usterki

W przypadku kolizji może przyczynić się do odniesienia obrażeń pasażerów zajmujących tylne siedzenia.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu dokonania stosownej naprawy.

Data produkcji 2013-2015

Źródło UOKIK


BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Włochy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt ✓ Nie odnotowano	 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano
 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano	

HISTORIA POJAZDU



23.10.2024

Kraj **Polska**

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
239 800 km

Kraj **Polska**

01.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
204 952 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

11.01.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
204 954 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-01-11**

Kraj **Polska**

2023

25.11.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-11-24**

Kraj **Polska**

14.07.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
169 235 km

Kraj **Polska**

01.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 000 - 3 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Lewy przód
- Lewy tył
- Prawy tył

16.01.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
150 850 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-01-16**

Kraj **Polska**

2022

25.11.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-11-24**

Kraj **Polska**

01.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7 000 - 8 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewa strona
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

11.01.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
136 458 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-01-11**

Kraj **Polska**

2021

25.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-24**

Kraj **Polska**

2020

25.11.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-11-24**

25.11.2020

Kraj **Polska**

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
109 786 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-11-25**

Kraj **Polska**

13.07.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
101 659 km

Kraj **Polska**

02.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
94 006 km

02.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **4 000 - 4 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód

Kraj **Polska**

2019

25.11.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-11-24**

Kraj **Polska**

2018

10.12.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
75 048 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-11-25**

Kraj **Polska**

2017

11.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
60 743 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

2016

09.2016

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
29 789 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2015

30.11.2015

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

25.11.2015

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie
Przystosowany do ciągnięcia przyczepy
Katalizator
Termin badania technicznego 2018-11-24

Kraj **Polska**

25.11.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

11.2015

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
10 km

Przygotowanie pojazdu do wydania

Inspekcja nadwozia

Kraj **Polska**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



6FPPXXMJ2PFT15191

Ford Ranger



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.