

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-04-15 11:50:09 UTC +0200

Wersja językowa: PL

001baa0f-67b5e514-7b8820bb-81a4a892-eae83859



Renault Megane
VF1KZ090347164855

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

13

LAT(A)

3

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2012

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

12

LAT(A)

11

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2012-05-11

1 9 8 2 5 2 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 12

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 9

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 11

Historia uszkodzeń

! Liczba wpisów 2

Rejestr zastawów

kraj Polska

✓ Nie odnotowano

Wypożyczenie

i Liczba wpisów 157

Archiwalne zdjęcia

i Liczba wpisów 109

Poprawność VIN

i Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Model
MEGANE

Rodzaj nadwozia
KOMBI

Typ paliwa
DIESEL

Pojemność silnika [cm3]
1500

Kolor lakieru
BLUE

Data produkcji
2012

Norma emisji spalin
EURO 5

Moc silnika
81KW (110HP)

Układ kierowniczy
LEWOSTRONNY

Typ skrzyni biegów
AUTOMATYCZNA

Napęd
2WD

Liczba biegów
6

AKCJE SERWISOWE

✓ Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano


 **Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt ✓ Nie odnotowano	 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano
 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano	

HISTORIA POJAZDU



29.11.2023

Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2024-12-12**Kraj **Polska**

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
123 887 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Niebieski****Oferta profesjonalnego sprzedawcy**Miejsce postoju **Janki**Cena **32 900 PLN**Kraj **Polska**

24.04.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-04-23**Kraj **Polska**

13.04.2023

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
118 942 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Niebieski****Oferta dealera**Miejsce postoju **Janki**Cena **33 900 PLN**Kraj **Polska**

31.01.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
117 304 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2024-01-31**Kraj **Polska**

2022

25.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-07-24**Kraj **Polska**

09.04.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
107 345 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Niebieski****Oferta dealera**Miejsce postoju **Janki**

10.03.2022

Cena **39 900 PLN**

Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-03-09**

Kraj **Polska**

10.03.2022

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Używany, sprowadzony

Kraj poprzedniej rejestracji **Austria**

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

01.02.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-02-01**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
107 315 km

2018

03.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
81 500 km

03.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2 500 - 2 750 EUR**

Rezultat




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Austria**



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona
- Lewy tył

2017

05.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
71 879 km

Serwis regularny

Wymiana klocków hamulcowych

Wymiana tarcz hamulcowych

Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Austria**

2016

10.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
63 500 km

10.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 5 000 - 5 500 EUR

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Strefa uszkodzenia
- TyłKraj **Austria**

10.2016

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
63 598 km

Wymiana pór wycieraczek

Kraj **Austria**

06.2016

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
60 394 kmKraj **Austria**

2012

16.05.2012

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

11.05.2012

Pierwsza rejestracja pojazdu

04.2012

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Palencia**
Kolor nadwozia **Niebieski**
Kierownica z lewej strony
Zestaw naprawczy do opon
Kraj **Hiszpania**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
27.01.2022 12:01:39	Raport autoDNA	5.173.XXX.XXX	Wroclaw, Poland

WYPOSAŻENIE

SPECIAL EDITIONS/ADDITIONAL EQUIPMENT: WITHOUT SPECIAL EDITION ADDITIONAL DEFINITION	TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE): ENVIRONNEMENTAL CONSTRAIN	FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR: FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR
PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE: REGULATED AIR CONDITIONIN	OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE.: WITHOUT EXCESS SPEED HORN	ADDITIONAL HEATER FOR PASSENGERS: THERMIC CONSTRAINTCOMPART
LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN: WITHOUT DEFINITION SUPPLE	LUGGAGE RETAINING DEVICE: WITHOUT A NET FOR HOLDING LUGGAGE	ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS: HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS
DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: 433 MHZ NORMAL DOOR OPENI	TELEMATIC SYST FOR CUSTOMER INCI: W/O TELEMATIC SYSTEM INC	CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY: WO CLIMAT CONST WARM COUN
TECHNIC REGULATION GROUP COUNTRY: TECHNICAL REG: AUSTRIA	COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENTS: WO COMMERCIAL VERSION 1	WIPER START-UP TYPE: AUTOMATIC LIGHTS + WINDSCREEN WIPER
COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT: BASIC COMMERCIAL VERSION	MISCELLANEOUS BENEFITS QUATRO: SPORT BOSE EQUIP PACK 01	ELECTRONIC STABILITY PROGRAM: DIRECT STAB CON HILL ASST
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM: WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM	VENTILATION FLAP: WITHOUT REAR SEATS FOOTWELL AIR VENT	DAYTIME RUNNING LIGHTS: WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS
GEARBOX TYPE/NUMBER OF GEARS: 6-GEAR AUTOMATIC GEARBOX	ADDITIONAL ENGINE ENVIRONMENT: WITHOUT FILTER DECANTER	MISCELLANEOUS BENEFITS CINQUO: LUXURY EQUIPMENT PRESTA
PRELIMINARY FUEL FILTER.: WITHOUT EXTERNAL PUMP FILTER	EMISSION REDUCTION SERVICE: WOEMISSION REDUCTION SERV	ON-BOARD WARRANTY/SERVICES: WO ON BOARD DOCUMENTATION
UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION: COMPLEMENTARY OBJECT	PLANT MARKING FOR COMPLEX START: COMPLEMENTARY OBJECT	EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN: WITHOUT CALL FONCTION
ADDITIONAL SENSING INFORMATION: COMPLEMENTARY OBJECT	LIMITED SLIP DIFFERENTIAL: WITHOUT LIMITED SLIP DIFF	HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT: MANUALADJUSTMENT OF HEADL
VARIOUS ADDITIONAL FEATURES: SAFETY EQUIPMENT PACK 2	MANAGEMENT FLEET PROFESSIONAL: COMPLEMENTARY OBJECT	SPECIAL BUILD (FACTORY):. SERIES VEHICLE (WITHOUT S
SPORT PACKAGE SUPPLEMENT: WITHOUT SPORT EQUIPMENT P	COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3: COMPLEMENTARY OBJECT	EMISSION CONTROL STANDARD: EMIS CONTROL EURO 05 OBD

ELECTRIC VEHICLE OR MOTOR FUNCT: CONTEXT CRITERIOM	LEVEL OF NAVIGATION AID: LEVEL 1 TYPE 2 NAVIGATION	TYRE PRESSURE DETECTION: WITHOUT TYRE PRESSURE DET
INVARIANT PROCESS SHEET MODEL: MODEL ROUTING SHEET	VEHICLE LIGHT CONVERSION: WO LIGHT ADAPTATION SVO	ENGINE HEATING ELEMENT: WITHOUT PASSENGER COMPART
MISCELLANEOUS BENEFITS CINQUO: WITHOUT PRESTATION	WHEEL DISC PROTECTION.: PROTECTIVE REAR BRAKE DIS	ENERGY SMART MANAGEMENT: WO ENERGY SMART MANAGEM
PERSONALIZATION EXT TYPE A: COMPLEMENTARY OBJECT	PERSONALIZATION INT TYPE G: COMPLEMENTARY OBJECT	ELECTROMOTOR DOOR LOCKING: ELECTRIC DOOR LOCKING
DAYTIME RUNNING LIGHTS: DAYTIME RUNNING LIGHTS 2	MISCELLANEOUS BENEFITS SIXT: WITHOUT PRESTATION	STATIONARY HEATING SYSTEM: COMPLEMENTARY OBJECT
MISCELLANEOUS BENEFITS SEPT: WITHOUT PRESTATION	MISCELLANEOUS BENEFITS TER: WITHOUT SERVICE TER	EXTERIOR ACCESSORIES: WITHOUT EXTERIOR ACCESSOR
STEERING WHEEL MATERIAL: LEATHER STEERING WHEEL	MOTOR ENERGY EQUIPMENT: WITHOUT FUEL ADAPTATION	REAR CENTRE SEATBELT.: 3-POINT CENTRE SEATBELT
GEARBOX TYPE: 6-SPEED DUAL CLUTCH GEARBOX: DC4	BRAKING ASSISTANCE: BOOSTER EMERGENCY BRAKING	SMOKER'S ACCESSORIES: WITH SMOKER ACCESSORIES
CUSTOMIZED VERSION: VERSION WITHOUT ADAPTATIO	REAR HEADREST TYPE: FULL REAR HEAD RESTRAINTS	ANTI-THEFT DEVICES: WITHOUT ANTI- THEFT DEVICE
BODY REINFORCEMENT: WITH PROTECTION IMPACT 03	FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN: ISOFIX SEAT	TRANSMISSION TYPE: 2 WHEELS DRIVE TRANSMISSI
PERSONALIZATION TYPE R: COMPLEMENTARY OBJECT	PERSONALIZATION TYPE N: COMPLEMENTARY OBJECT	INTERIOR COLOUR STYLING: INTERIOR HARMONY 01
FRONT SIDE AIRBAG: FRONT SIDE AIRBAG + HEADA	PARKING BRAKE TYPE: ELECTRICAL PARKING BRAKE	VARIOUS FUNCTIONS: WITHOUT PRODUCT EQUIPMENT
UNDERBODY PROTECTION: WO ANTIGRIT PROTECTION	UTILITY ADAPTATION COVER: WITHOUT ADAPTATION	EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS: DOOR MIRRORS 03
DOCUMENTARY PERIOD: DOCUMENTARY PERIOD 2011	HEADLIGHT WASHER.: WITHOUT HEADLIGHT-WASHER	TYPE OF HEADLIGHTS: WITHOUT DISCHARGE LAMPS
TYPE OF HOOPS + TARPULIN: WITHOUT ROLL BAR	TURN SIGNAL LAMP: INDICATORS WITH SIDE REPE	GEAR SHIFT INDICATOR: COMPLEMENTARY OBJECT
WIND DEFLECTOR NET: W/O WIND DEFLECTOR NET	REAR WINDOW CONTROL: ANTI- PINCHING PULSED	DOCUMENTATION PHASE: DOCUMENTATION PHASE 2
STORAGE FOR ACCESSORIES: CONTEXT CRITERIOM	TYPE OF SHOCK ABSORBERS: CONTEXT CRITERIOM	MISCELLANEOUS ELEVEN: COMPLEMENTARY OBJECT
LIGHTING GROUND: FRONT+REAR LIGHTG GROUND	REAR SEAT TYPE: 1-2/3 REAR BENCH SEAT WIT	WHEEL RIM TYPE: 17 ALUMINIUM WHEEL RIMS 1
CENTER CONSOLE: FIXED CENTRE CONSOLE WITH	WATER PROTECTION: WO RAIN FORD RIVER KIT	TECHNICAL EVOLUTION: COMPLEMENTARY OBJECT
WINDSCREEN TINT: NON ATHERMAL WINDSCREEN	TRAVEL INFORMATION: COMPLEMENTARY OBJECT	SEATS: 3RD ROW: 0 SEAT - THIRD ROW SEATS
MAKE OF TYRES: TYRE BRAND: UNMARKED FITT	COMMERCIAL EVENT 1: COMPLEMENTARY OBJECT	DETECTOR SAFETY: WITHOUT DETECTOR SAFETY
TYPE OF BATTERY: NON-REINFORCED BATTERY	SEAT HEATER AND COOLER: NON- HEATED SEAT	MONOGRAM FEATURE: COMPLEMENTARY OBJECT
LEVEL OF MOTORIZATION: M9 ENGINE LEVEL	WINDOW TINT: ATHERMAL SIDE AND REAR WI	STARTUP CRITERIA: COMPLEMENTARY OBJECT
STOP AND START: WITHOUT STOP AND START	COMMERCIAL EVENT: COMPLEMENTARY OBJECT	INSTRUMENT PANELS: INSTRUMENT PANEL 01
MARKETING VERSION: COMMERCIAL VERSION	TOPPED BY TIRES: COMPLEMENTARY OBJECT	FRONT SEAT TYPE: FRONT SEAT TYPE N 06
REAR TOWING DEVICE: CONTEXT CRITERIOM	EXHAUST OF LINE: COMPLEMENTARY OBJECT	MISCELLANEOUS DIX: PIERCED PRESTATION

WHEELBASE LENGTH: STANDARD WHEEL BASE

ROOF RACK/BARS: SILK-FINISH ROOF BARS

PARTICLE FILTER: WITH PARTICLE FILTER

REAR SCREEN BLIND: WITHOUT REAR BLIND

SHIFT LEVER KNOB: SHIFT LEVER KNOB 2

ROAD SEVERITY: TYPE OF ROAD STANDARD

TYPE OF TIRES: COMPLEMENTARY OBJECT

TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE

ENGINE TYPE: 1.5 DCI DIESEL ENGINE

AUDIO-VISUAL: COMPLEMENTARY OBJECT

POWER IN DIN HP / KW: 081 KW POWER

CHASSIS TYPE: COMPLEMENTARY OBJECT

SPARE WHEEL: REPAIR INFLATION KIT

ADDITIONAL HEADLIGHTS: FOG LIGHTS

DUST PROTECTION: WITHOUT DUST KIT

ROOM LIGHTING: WITHOUT LIGHT SPOT

EQUIPMENT LEVEL: E3B GRADE LEVEL

DOOR PANEL: COMPLEMENTARY OBJECT

NAVIGATION MAP: MAPPING SUPERIOR

WHEELS RIMS: DIFFERENT WHEEL 21

REAR WINDOW: HEATED REAR SCREEN

ROUTING SHEETS COUNTRY: AUSTRIA

ROOF HUE: COMPLEMENTARY OBJECT

APPROVAL TYPE: NORMAL APPROVAL

TYPE OF FUEL OR ENERGY: DIESEL

SEAT COVERS: MIX FAB/LEATH 03

BRAKE CALIPER: CALIPER TYPE 1

CRUISE CONTROL: CRUISE CONTROL

STEERING WHEEL POSITION: LEFT

STRIPPING: WITHOUT STRIPPING

BODYWORK TYPE: WAGON/ESTATE

BODY COLOUR: MAJORELLE BLUE

BRAND DESIGNATION: RENAULT

LUGGAGE BOX: LUGGAGE BOX 1

TYPES OF RADIOS: RADIO 44A

TYPE OF ROOF: NORMAL ROOF

COUNTER UNIT: KILOMETRES

SEAT TRIMS: VELVET CLOTH

INTERNAL NAME.: NO NAME

TYPE: STANDARD

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

23.12.2024

Liczba zdjęć 24








29.11.2023

Liczba zdjęć 24







13.04.2023

Liczba zdjęć 21





28.06.2022

Liczba zdjęć 18






09.04.2022

Liczba zdjęć 22







Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



VF1KZ090347164855
Renault Megane



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.