Raport Historii Pojazdu autoDNA



Mercedes-Benz Sprinter

W1V3H3FZ4SN313970

Norma emisji spalin **Euro 6e**

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **118 783 km**

Wiek pojazdu **1 rok, 2 mies.**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-02 09:26:58 UTC +0200 Wersja językowa PL
baee98f3-71bde6d8-09128403-f86dd973-5f864f26

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

Brak uszkodzenia

Brak szkody całkowitej

Brak rozbieżności drogomierza

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **8**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **3**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **4**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **137**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • Sprinter

Kod koloru lakieru **MB 9147**	Moc silnika **110KW (150HP)**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**
Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Rozstaw osi [mm] **4325**	Nazwa koloru lakieru **ARCTIC WHITE**
Norma emisji spalin **EURO 6E**		

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

03.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **118 783 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2025

11.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **58 934 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

09.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **22 811 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

01.08.2025

Pierwsza rejestracja pojazdu

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

Pre-installation for reversing camera with inside rearview mirror display	FV1	Armrest for driver's seat, ISO-fix (ISOFIX/LATCH child seat anchor)	S22	Tire pressure loss warning system on front and rear axle, wireless	RY2
Heat-insulating glazing all-round with band filter on windshield	H21	Pre-installation for electrics, parameterizable special module	ED8	Auxiliary battery for retrofit consumers, engine compartment	E2M
Armrest for front passenger seat, rear center armrest (FFO)	S25	Digital extra: Updates for intelligent speed limit assist	502	Vehicle pre-installation for trailer load up to 3500 kg	QA3
Starting distance for maintenance interval 60,000 km	JI7	Grab handle for driver and front passenger entrance	T75	Omission of pre-installation for Blind Spot Assist	JZ9
Seat belt warning system for front passenger seat	J55	Tempmatic semi-automatic air conditioning system	HH9	Obligation for body with letter of compatibility	X88
Communication module (LTE) for digital services	JH3	Exterior mirror heated and electr. adjustable	F68	Control code for hydraulic assembly variant 7	BH8
Control code for wheel brake configuration 2	BK2	Suspension for comfort and load protection	CB1	Height and rake adjustable steering wheel	CL1
Pre-installation for Remote Services Plus	EW6	Seat occupancy recognition, driver's seat	SK2	Disconnecting relais if auxiliary battery	E36
VIN encoded vehicle data with check digit	XQ1	Emissions class Euro 6E RDE5 N1 Gr.III/N2	MT5	Mercedes-Benz MobiloVan with DSB and GGD	XO9
Terminal strip for electrical connection	EK1	Front axle with increased load capacity	A50	Ultracap - automatic transmission lock	EE5
Fog lamp with cornering light function	L13	SCR Generation 4 exhaust gas cleaning	KP7	Absorbent glass mat battery 12V 70 Ah	ED1
Instrument cluster with color display	JK5	Engine OM654 DE 20 LA 110 kW (150 hp)	MU3	Mercedes-Benz emergency call system	EY5
Seat belt warning for driver's seat	J58	Spare wheel bracket below frame end	R65	Control code - Reference mass check	XV0
Additional body-in-white measures 2	Z74	Wheelbase 4325 mm, overhang 1615 mm	IR6	Headunit europe/CIS-states/Monoglei	IH1
Omission of ECO start/stop function	MI9	Stowage compartment under cockpit	FJ4	Longitudinal member reinforcement	Q11
Additional body-in-white measures	Z75	Fuel filter with water separator	KL5	Preinstallation for switch panel	E3J
Model series C907/C910 Sprinter	IC1	Signs/printed documents, Polish	XU5	Driver's seat, suspension seat	SB3
LED high-performance headlamps	LG7	Climate zone 1 (cold/comfort)	HI1	Mercedes-Benz AG manufacturer	X99
Battery master switch (1-pin)	E30	Electrics for trailer socket	E57	Multifunction steering wheel	C6L

Engine compartment dampening	Z0Z	Outside temperature display	J65	Final drive ratio i = 3.923	AR2
Starting assistance contact	ES0	Adjustable co-driver's seat	S04	Airbag, front driver's seat	SA5
National version EU-EFTA-UK	Z2E	Preinstallation: navigation	E7B	Intelligent speed assistant	JS2
Arctic white paint MB 9147	9147	Model series C907 VS30 Rwd	IE0	Production in Ludwigsfelde	Z4W
Active Brake Assist System	BA3	Steuercode Umstellung WLTP	XW9	Deletion, vehicle lowering	CW2
Wheel make Magnetto Wheels	RZ2	Active lane keeping Assist	JB4	Extra long mirror bracket	FS2
Driver's seat frame, low	S87	Noise abatement measure	XM1	Screwed end crossmember	Q18
Tire make MICHELIN (80)	RF8	Speed limiter, 110 km/h	MK0	Shelf above windscreen	FF5
COC papers, incomplete	XC1	Digital Owner's Manual	XO5	MBUX multimedia system	E7M
Modification year G4-I	XJ4	Adaptive brake lights	LE1	Steel rims 6.5 J x 16	RS3
Omission parking lamp	L94	Alternator 14 V/250 A	M60	Stabilisation level I	CB7
All-weather floormats	V3L	K matrix generation 2	Z0G	Breakdown management	EY6
Fabric Maturin black	VF7	Main tank, 93 litres	KB7	Vehicle HVO-capable	M72
Digital radio (DAB)	E1D	Side marker lights	LB1	Control code plant	WB9
Tyres 235/65 R16 C	RH2	Model generation 1	XZ1	Plug socket in cab	E46
Hill-Start Assist	E07	Cup holders front	FG8	Speedometer, km/h	J10
Poor-road version	Z11	Airbag, co-driver	SA6	Attention Assist	JW8
Complete vehicle	IK0	Crosswind Assist	JA8	Qualification N1	Z1N
Vibration damper	CT1	Acoustic package	XM4	Chassis with cab	IF3
Left-hand drive	L	Headlamp Assist	LA2	Front mud flaps	P47
Cruise control	MS1	Hydraulic jack	Y43	5 V USB socket	E1U
Package SMOKER	V85	Hold function	BH1	Summer tyres	RM7
230 V socket	EE1	Model year 5	XY5	Spare wheel	R87
Export code	IL2	rain sensor	JF1	3,5 tonner	IT4
9G-Tronic	G43	YoM X4/1	805	Series 0	Z3Y
Poland	559L	Europe	LX5	Basic	IG5

Cab	FHS
Pro	Z3K

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.