Raport Historii Pojazdu autoDNA

Hyundai TUCSON

TMAJC81BANJ189266

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **44 400 km**

Ubezpieczenie do **2027-05-25**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-05 16:27:10 UTC +0100 Wersja językowa PL
3e12de5b-76970ffa-abd5ca7b-13cbe9d2-38c06b8e

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Kradzież
- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Pierwszy właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Nie odnotowano

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

- **Informacje o pojeździe** — Liczba wpisów: **19**
- **Akcje serwisowe** — Liczba wpisów: **0**
- **Bazy skradzionych pojazdów** — Przeszukane bazy: **14/14**
- **Odczyty drogomierza** — Liczba wpisów: **2**
- **Historia pojazdu** — Liczba wpisów: **12**
- **Dziennik sprawdzeń** — Liczba wpisów: **0**
- **Wyposażenie** — Liczba wpisów: **255**
- **Archiwalne zdjęcia** — Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Hyundai • TUCSON

Producent **HYUNDAI MOTOR GROUP**	Rodzaj nadwozia **SUV**	Typ paliwa **BENZYNA**
Pojemność silnika [cm3] **1600**	Kraj producenta **KOREA POŁUDNIOWA**	Rok modelowy **2022**
Kod koloru lakieru **PAE**	Kolor lakieru **PHANTOM BLACK**	Próbka koloru lakieru
Kod koloru wnętrza **NNB**	Data produkcji **2022**	Silnik **1.6L DOHC TCI/GDI**
Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Skrzynia biegów **6-BIEGOWA**	Napęd **2WD**
Kod modelu **HEURPGT22**	Rynek przeznaczenia **C27, POLAND**	Średnie spalanie [l/100km] **8.38**

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Odnotowano 1

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL
Odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU
Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

24.09.2026

Zgłoszenie kradzieży pojazdu

Kraj **Polska**

26.05.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-05-25**

Kraj **Polska**

2025

06.06.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
44 400 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-05-26**

Kraj **Polska**

26.05.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-05-25**

Kraj **Polska**

2024

26.05.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-05-25**

Kraj **Polska**

2023

26.05.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-05-25**

Kraj **Polska**

2022

27.06.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
1 039 km

Kraj **Polska**

02.06.2022

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

26.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-25**

Kraj **Polska**

26.05.2022

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Poznań, wielkopolskie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2025-05-25**

Kraj **Polska**

26.05.2022

Pierwsza rejestracja pojazdu

03.2022

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Nošovice**

Kolor nadwozia **Czarny**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Brak koła zapasowego

Kraj **Czechy**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G 8152A5	RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8885A2	CENTER TRIM - TPO (THERMO PLASTIC OLEFIN 8233P1
STEER"G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC 5631A4	TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC) 817AB3	DR BELT LINE MLD'G - BLACK-SUS+PVC TYPE 8223A2
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED) 8712B4	SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON) 8838B4	SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON) 8873B4
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG) 82A8A1	TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE 9574A1	P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824CA6
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL 8131A1	JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE 9119A2	RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 9871A1
BATTER CAPACITY AGM TYPE - 56AH (5HR) 3711C2	P/WINDOW DR"S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824AA6	P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824BA6
P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT"G 5973A3	FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR 8153A1	W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846BA1
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR 9852A1	TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK) 5297D1	FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5411A1
BLACK HIGH GLOSSY-CONSOLE UPPER PNL 84M2A1	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE 9511A1	SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER 963MA1

ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) 5894A1	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) 589GA1	TAIL GATE OPEN'G DEVICE - GAS LIFT 8173A1
MAP POCKET FINISH"G - W/O T/C PILE 8235A1	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND) 8611B1	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 963ZA1
FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC 8151A2	TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC 8175A2	A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER 84C3A4
DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) 94K3A1	FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9811A2
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5511B1	AIR BAG LABEL(PAS'S) - PICTOGRAM 569BE1	TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL 8172A1
STEER"G LOCK TYPE - CONVENTIONAL 8198A1	DR FRAME GARNISH - BLACK(GLOSSY) 8225A2	ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE 8649A5
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9541A1	SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963CA1	FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON 9761A6
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD) 8531A3	PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8762C4	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888AA2
EU+AUSTRALIA TYPE - WIRING ONLY 2536A4	ENGINE PACKAGE - LOW POWER ENG 0091A3	TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 529TA7
TSA (TRAILER STABILITY ASSIST) 5898A1	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) 589HA1	INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR 8135A3
IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG 813BA1	FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9545A3	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965BA1
ENGINE GASKET - NON ASBESTOS 2111A2	FUEL TANK MATERIAL - PLASTIC 3113A2	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529AB1
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX) 5693A1	DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) 589AA1	LEVER FINISH"G - METAL PAINT 8262A3
MLD"G-S/SILL - NATURAL COLOR 8772B2	SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 886BA1	DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) 94J1A1
SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE 94X5A1	DR FRAME MLDG - SATIN FINISH 8221A4	ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE 8511C1
BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM) 5895A1	ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5896A1	LICENCE PLATE - EUROPE TYPE 6921D1
HOOD PANEL MATERIAL - STEEL 8111A1	FR DR GLASS - SOLAR CONTROL 8241A3	RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE 8721B1
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9741A1	AL WHEEL 7.5J * 18 - A TYPE 5291XK	PASSENGER SIDE - DEPOWERED 5692A3
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 8177A1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8522A1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852GA1

COLOR - BODY COLOR + BLACK 8652B3	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) 965CA1	O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY 965QA1
REFRIGERATOR - ALTERNATIVE 9768A2	RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY 8791C1	ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER 8857A2
TIRE SOURCE - CONTINENTAL 5294B9	CHILD SAFETY RR DR LOCK"G 8136A1	KEY TYPE - INSIDE CUTTING 8191A2
SINGLE BOOSTER - 11 INCH 5911A6	TAIL GATE TYPE - LIFT UP 8171A1	MLD"G-WINDSHIELD - BLACK 8612A1
ANTI-CORROSION TREATMENT 8648A1	ADJUSTER - PUMP"G DEVICE 8825A4	S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 888JA1
S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 888SA1	WASHER FLUID WARN"G LAMP 94G0A1	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965AA1
INTERIOR LAMP - AUTOCUT 371FA1	DRIVER SIDE - DEPOWERED 5691A3	FR BRAKE - DISC-17 INCH 5811A6
RR BRAKE - DISC-16 INCH 5812A9	ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5891A2	ELECTRIC FOLD"G CONTROL 876MA1
SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94M0A1	INSTANT FUEL CONSUMPTIO 965EA1	TX-INKEY TYPE - TX 2EA 8192C3
LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8571B1	TIE DOWN HOOK(LASHING) 8642A1	PASSENGER"S SIDE - ELR 8884D1
TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D7A1	DUAL HORN - SHELL TYPE 9661B2	L.D.C CONVERTER - 200W 3734A1
PARKG BRK CONTROL-EPB 5971A4	KEYLESS ENTRY-B/ALARM 819AA1	FINISH"G - BODY COLOR 8261A2
A/T DIGITAL INDICATOR 94K7A1	FUNCTION - AIR FILTER 9714A1	NOZZLE - SPRAY WASHER 9851A1
235 TIRE - 235/55 R18 5293JD	RR DR GLASS - PRIVACY 8245A5	MAKER MARK - HYUNDAI 863BA1
VIN LABEL-ANTI THEFT 864HA1	TEMPERATURE UNIT - C 94N0A1	ENGINE COVER - FULL 2921A4
N/PUNCH - FLAT TYPE 8421D1	HEATER CONTROL KNOB 84GBA1	VANITY MIRROR COVER 852BA1
VANITY MIRROR COVER 852HA1	SEAT BACK - N/PUNCH 8575A3	GARNISH-SIDE - EMBO 8775A6
HEAD REST - UP/DOWN 8821A1	HEAD REST - UP/DOWN 8854A1	DRIVER"S SIDE - ELR 8881B1
HOLDER - UPR ANCHOR 892DA1	DIRECTION INDICATOR 94C6A1	M/T SHIFT INDICATOR 94X6A1

KICKDOWN MECHANISM	327AA1	FR BUMPER LIP - W/	865EA2	RR HEATED W/ TIMER	871BA1
MLD"G-ROOF - BLACK	8725A1	MLD"G - BODY COLOR	8731B1	COLOR - BODY COLOR	8765A2
SIDE REPEATER LAMP	876NA1	SEAT BELT REMINDER	8889A1	SEAT BELT REMINDER	888DA1
LCD ODO/TRIP METER	940EA1	LUGGAGE UNDER TRAY	857KA1	MLD'G - CHROME(CR)	8653A4
4-SPOKE - LEATHER	5611C3	PAB ON/OFF SWITCH	569EA1	FORMED TYPE - STD	8231B1
CAR NAME - TUCSON	863AAK	DR AJAR - DR AJAR	94D0A1	BLADE TYPE - AERO	9819A2
AUTO DEFOG SYSTEM	972MA1	FR IMPACT SENSOR	569CA1	MAP POCKET-FR DR	82A5A1
MAP POCKET-RR DR	82A7A1	MATERIAL - VINYL	8521A1	MATERIAL - VINYL	8523A1
TYPE - EXTENSION	852EA1	TYPE - EXTENSION	852LA1	LUGGAGE NET HOOK	8578A1
SEAT BACK POCKET	8836A1	ELAPSE TIME(E/T)	965DA1	FR WIPER-2 SPEED	981AA1
ROLLOVER SENSOR	569HA1	SW ILLUMINATION	8133A1	LUGGAGE SIDE LH	857FA1
VIN LABEL - VIN	864EA1	TYPE - 2.5 MILE	8651B1	LENS TYPE - LED	8723A2
DOUBLE RECLIN"G	8824A2	DOUBLE RECLIN"G	885EA2	DOUBLE RECLIN'G	8922A2
S/BELT REMINDER	898JA1	AUTO STOP (ISG)	94X4A1	BLUE TOOTH REMO	967EA1
DOUBLE PIPE IHX	9763A1	P/WINDOW SW PNL	84GAA1	FLOOR - N/PUNCH	8573A3
TYPE - FOLDING	8194B3	LUGGAGE SCREEN	857IA1	A PILLAR - STD	858AA1
B PILLAR - STD	858BA1	C PILLAR - STD	858CA1	DR SCUFF - STD	858RA1
RR UNDER COVER	865HA1	TYPE - DIGITAL	9451A1	BATTERY CHARGE	94D1A1
CRUISE CONTROL	94F3A1	HOOD INSULATOR	811AA1	BATTERY SAVER	371CA1

CURTAIN A/BAG	5695A1	CTR FACIA PNL	8491A1	ACOUSTIC FILM	86A2A1
WHL ARCH MLDG	877FA1	CLOTH - CLOTH	8811C1	ENG OIL LEVEL	94H8A1
REMOTE FOLD"G	89E4A1	POWER OUTLET	84K9A1	RR DEFLECTOR	877BA1
LOAD LIMITER	888EA1	LOAD LIMITER	889MA1	DRINK HOLDER	89C1A1
OIL PRESSURE	94C7A1	PARK"G BRAKE	94C9A1	CHECK ENGINE	94D9A1
CLUTCH LOCK	4501A1	WINDOW TRIM	817BA1	ILLUMINATED	852DA1
ILLUMINATED	852KA1	GRADE - GLS	863CA2	TOWING HOOK	8641A1
SPEEDOMETER	9402A1	WATER TEMP.	940DA1	RR FOG LAMP	94D5A1
SET CONTROL	94F4A1	IMMOBILIZER	94H6A1	IMMOBILIZER	9542A1
AUDIO REMO.	967AA1	RAIN SENSOR	9815A1	HIGH GRADE	6501A1
STEP PLATE	858SA1	LWR ANCHOR	892GA1	SIDE - ELR	8981A4
TACHOMETER	940BA1	W/ DAMPER	8452A2	FR - 1 EA	8532A1
RR - 2 EA	853AA2	RR - 1 EA	853JA1	ROOF RACK	8672A1
CTR - ELR	8982A4	BRAKE OIL	94C8A1	HIGH BEAM	94D2A1
SEAT BELT	94E3A1	E.S.P OFF	94J0A1	SEAT BELT	9681A1
W/ HEATED	561AA1	W/O LOCK	8451A1	W/ ILLUM	845BA1
RHEOSTAT	9491A1	LOW BEAM	94D3A1	LOW FUEL	94D4A1
A.B.S	94E5A1	A/BAG	94E6A1	E.S.P	94H9A1

FUEL	940CA1
MDPS	94H7A1
EPB	94X3A1

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.