Raport Historii Pojazdu autoDNA

Dacia Dokker

UU18SDXV562462193

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **192 646 km**

Ubezpieczenie do **2027-04-30**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-27 10:00:34 UTC +0100 Wersja językowa PL
8868e64a-1aa2072f-0196ed41-fd31bda9-1b64ac54

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **33**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **18**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **33**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **229**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Dacia • Dokker

Producent **DACIA**	Rodzaj nadwozia **VAN**	Typ paliwa **BENZYNA**
Pojemność silnika [cm3] **1598**	Kraj producenta **RUMUNIA**	Kod koloru lakieru **OV369**
Kolor lakieru **BLANC GLACIER**	Próbka koloru lakieru	Kod koloru wnętrza **HARM01**
Data produkcji **2019**	Kod silnika **H4M740**	Typ silnika **INDIRECT INJECTION**
Moc silnika **75÷84KW (102÷115HP)**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Kod skrzyni biegów **JR5050**
Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Skrzynia biegów **5-SPEED MECHANICAL**	Napęd **FWD**
Kod modelu **FEAV**	Liczba cylindrów **4**	Liczba zaworów **16**
Liczba biegów **5**	Wykończenie wnętrza **VELOUR**	Numer seryjny skrzyni biegów **A045006**
Numer seryjny pojazdu **62462193**	Kod poziomu wyposażenia **E1**	Kod wyposażenia opcjonalnego **SAN913,ENPH01**

Typ licznika **KMH**	Rynek przeznaczenia **POLSKA**	Segment **AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-ŚREDNIA**
Liczba siedzeń **2**	Norma emisji spalin **EURO 6**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu"

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd"), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

10.06.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **192 646 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-06-10**
Kraj **Polska**

01.05.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-04-30**
Kraj **Polska**

2025

24.06.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **180 712 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-06-24**
Kraj **Polska**

01.05.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-04-30**

Kraj **Polska**

2024

24.06.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
145 910 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-06-24**

Kraj **Polska**

01.05.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-04-30**

Kraj **Polska**

04.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
145 899 km

04.2024

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **11 000 - 12 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

2023

06.06.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
119 731 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-06-06**

Kraj **Polska**

01.05.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-04-30**

Kraj **Polska**

27.02.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **111 781 km**

Kraj **Polska**

2022

17.10.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

07.06.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **91 208 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-06-07**

Kraj **Polska**

01.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-04-30**

Kraj **Polska**

2021

08.06.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **63 368 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-06-08**

Kraj **Polska**

29.05.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-28**

Kraj **Polska**

05.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **60 775 km**

Aktualizacja oprogramowania
Serwis instalacji gazowej

Kraj **Polska**

04.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
60 052 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju
Wymiana płynu chłodzącego
Serwis układu hamulcowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana filtra oleju

Kraj **Polska**

2020

11.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Serwis układu hamulcowego
Wymiana filtra oleju
Serwis instalacji gazowej

Kraj **Polska**

08.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
39 560 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Serwis układu hamulcowego
Wymiana filtra oleju
Serwis instalacji gazowej

Kraj **Polska**

08.06.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
33 647 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-06-08**

Kraj **Polska**

29.05.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-28**

Kraj **Polska**

05.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **31 340 km**

Aktualizacja oprogramowania

Kraj **Polska**

03.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **23 977 km**

Aktualizacja oprogramowania

Kraj **Polska**

01.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **19 010 km**

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Serwis układu hamulcowego
Wymiana filtra oleju
Serwis instalacji gazowej

Kraj **Polska**

2019

27.06.2019

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **2 392 km**

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

30.05.2019

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

29.05.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-05-28**

Kraj **Polska**

29.05.2019

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2022-05-28**

Kraj **Polska**

29.05.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

05.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
5 km

Przygotowanie pojazdu do wydania
Serwis układu hamulcowego

Kraj **Polska**

04.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
7 km

Przygotowanie pojazdu do wydania
Serwis kół

Kraj **Polska**

03.2019

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Tanger**

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Zestaw naprawczy do opon

Kraj **Maroko**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM: ESPHSA - ELECTRIC STABILITY PROGRAM WITH HILL START ASSISTANCE	FRONT ELECTRIC WINDOW TYPE: LVAVEL-DRIVER - SINGLE ELECTRIC / PASSENGER - SINGLE ELECTRIC	LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER: SANCML - WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER
ENGINE THERMOPLUNGER: SCTHAB-WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT FUSIBLE LINK	OVERSPEED AUDIBLE WARNING: SASURV-WITHOUT AUDIBLE WARNING OF OVERSPEED	POWER-ASSISTED STEERING PUMP ASSEMBLY: GEP01-WITH PUMP ASSEMBLY TYPE 1
SEAT BELT REMINDER WARNING: WITH DRIVER'S SEAT BELT REMINDER WARNING	COMMERCIAL VEHICLE REAR DOOR TYPE: 2PAP18-180 DEGREE HINGED DOORS	LUGGAGE RETAINING DEVICE: SFIRBA - WITHOUT LUGGAGE RETAINING NET
UNDERBODY PROTECTIONS: SKTGRV-WITHOUT ANTI-GRAVEL PROTECTION KIT	DAYTIME RUNNING LIGHTS: SRUNLI - WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS	BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER
FRONT PASSENGER SEAT TYPE: PAINCL-SEAT WITH TILTING SEATBACK	FRONT CHILD SEAT PREDISPOSITION: SSISOF-SEAT WITHOUT ISOFIX	FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT
RAIN FORD AND RIVER KIT: WITHOUT RAIN FORD AND RIVER KIT	TYPE OF TRANSMISSION/NUMBER OF GEARS: 5-SPEED MECHANICAL	GLOVEBOX CLOSURE PANEL: SPRTBG - WITHOUT GLOVEBOX COVER
WITHOUT ADDITIONAL DEFINITION/WITHOUT LIMITED EDITION	SEAT BELTS: HEIGHT ADJUSTABLE SEAT BELT INERTIA REELS	TYPE OF DRIVER SEAT ADJUSTMENT: COFIXE-FIXED SUBFRAME
ANTI-THEFT DEVICES: SDPCLV-WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE	LEFT SIDE DOOR: PNLGT-PANELLED LEFT-HAND SIDE PANEL	STEERING WHEEL CONTROL: WITH STEERING WHEEL CONTROL
ELECTRONIC LAYOUT: AVARC2 - T4VS ELECTRONIC LAYOUT	SIDE PANELS/QUARTER PANELS: PLATED QUARTER PANELS	CRUISE CONTROL: SACVIT-WITHOUT DRIVER ASSISTANCE
REAR CENTRE SEAT BELT: 3-POINT CENTRAL SEAT BELT	AIR CONDITIONING TYPE.: NORMAL AIR CONDITIONING	BODY-COLOURED EXTERNAL REAR DOOR MIRRORS: RENTC
PROXIMITY RADAR: SRDPRO-WITHOUT PROXIMITY RADAR	ROOF RACK / ROOF BARS: BARLON-LONGITUDINAL BARS	SECURITY DEVICE: SDPSEC-WITHOUT SECURITY DEVICE
EXTENDED EUROPEAN ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS 1	DRIVER'S AIRBAG: AIRBA1 - WITH DRIVER'S AIRBAG	HEATED WINDSCREEN: PBCH-WITH HEATED WINDSCREEN
REAR HEADREST: SSATAR - WITHOUT REAR HEADREST	POWER ASSISTED STEERING PUMP ASSEMBLY TYPE 1	PARTITION TYPE: CLCVIT-FULL GLAZED PARTITION
RIGHT SIDE DOOR: PLDCT-PANELLED SLIDING DOOR	SEAT HEATING: SGSCHA - SEAT WITHOUT HEATING	SIDE AIRBAG TYPE: WITHOUT FRONT SIDE AIRBAG
TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE): CEE1	WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT HEATING ROD	WITHOUT ADDITIONAL FOR VERSION ADAPTATION
DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS	STEERING WHEEL WITHOUT HEIGHT ADJUSTMENT	ASSISTED BRAKING: EMERGENCY BRAKE ASSIST
DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: SOP02C	ENGINE ENVIRONMENT COMPLEMENT: SANFLT-NO	REAR CARPET: TACHCA-RUBBER REAR LOAD MAT
FRONT PASSENGER SEAT WITH TILTING BACK	AIRBAG DISCONNECTION: AIRBAG CONNECTED	CHASSIS LENGTH: STDRD-STANDARD CHASSIS
LUGGAGE COVER: REMOVABLE LUGGAGE COVER	PANELLED SLIDING RIGHT-HAND SIDE DOOR	ADDITIONAL COMMERCIAL VERSION: SAN713
POWER-ASSISTED STEERING: YES-STANDARD	REVERSING LIGHTS: FR-REVERSING LIGHTS	TYPE OF DOOR MIRRORS: RETROE-ELECTRIC

WITHOUT LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING	TECHNICAL LEGISLATIVE COUNTRY POLAND	WITHOUT SPEED LIMITER/CRUISE CONTROL
WITHOUT PEDESTRIAN IMPACT PROTECTION	STEERING WHEEL HEIGHT ADJUSTMENT: NO	SUBSIDIARY BRAND CONSTRUCTION: SERIE
DRIVER'S SEAT BELT REMINDER WARNING	FRONT SEATBELT WITHOUT PRETENSIONER	WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER
DRIVER'S SEAT WITH FIXED SUB-FRAME	2 DOOR MIRRORS ELECTRIC ADJUSTMENT	LEFT-HAND SIDE DOOR PANELLED PANEL
NAVIGATION ASSISTANCE LEVEL: SSNAV	TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE	ECO DRIVE: ECOMOD - WITH ECO MODE
INTERNAL REAR VIEW MIRROR: SRETIN	LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING: YES	STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE
MAKE OF TYRES: NON-STANDARD TIRE	LED DAYTIME RUNNING LIGHT: FDIU1	TYRE BRAND: NON-STANDARD FITTING
WITHOUT INTERIOR IDENTIFICATION	SEAT RE-UPHOLSTERY FABRIC NO 02	WITHOUT RAIN FORD AND RIVER KIT
WITHOUT POWER TAKEOFF ON ENGINE	HINGED DOOR OPEN AT 180 DEGREES	ROOF STORAGE: WITH ROOF STORAGE
TYRE PRESSURE DETECTION: SDPRPN	WHEEL RIM TYPE: 15" WHEEL RIMS	WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION
DOOR MIRRORS NOT BODY COLOURED	WITHOUT AIR DUCT TO REAR SEATS	WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS
MOTIVE ENERGY EQUIPMENT: EQGPL	TECHNICAL DEVELOPMENT C: TCHC0	TYPE OF FUEL OR ENERGY: PETROL
SOP02C - VSC2L 433 HANDS-FREE	WITHOUT NAVIGATION ASSISTANCE	WITHOUT CENTRE REAR SEAT BELT
WITHOUT REAR FLOOR PROTECTION	ADDITIONAL DESIGNATION: DACIA	ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM: YES
EMERGENCY SPARE WHEEL: KTGREP	SPECIAL WHEEL FEATURES: RNORM	STEERING WHEEL LOCATION: LEFT
CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING	WITHOUT ADDITIONAL HEADLIGHT	GLACIER WHITE BODYWORK PAINT
WITHOUT TYRE PRESSURE SENSOR	GEAR CHANGE INDICATOR: AVGSI	INTERNAL DESIGNATION: SSAPEL
NUMBER OF VEHICLE SEATS: 2PL	POWER TAKE-OFF ON ENGINE: NO	SEAT BELT PRE-TENSIONERS: NO
WITHOUT GRIT PROTECTION KIT	PRODUCT ENVELOPE H01 EUROPE	EURO 6 DEPOLLUTION OBD IUPR
WITHOUT DUST PROTECTION KIT	DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1	COUNTER UNITS IN KILOMETRES
WITHOUT SMOKING ACCESSORIES	DIRECTION INDICATOR: AVREPL	POLLEN AND DUST FILTER: YES
WITHOUT DRIVING ASSISTANCE	WITH GEAR CHANGE INDICATOR	SANS RETROVISEUR INTERIEUR
AIR DUCT IN REAR SEATS: NO	BODY REINFORCEMENT: SCHPIT	STOP AND START: STOSTA-YES
VERSION CONVERSION: SAN613	WHEEL DISC PROTECTION: YES	APPROVAL REGULATION N1 C2
WITHOUT EXCESS SPEED HORN	WITHOUT WIRING ADAPTATION	WITHOUT REAR SCREEN WIPER
WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE	COMPLETE PARTITION GLAZED	ADDITIONAL HEADLIGHTS: NO

BODY-COLOURED BUMPERS: NO	WIRING FOR CONVERSION: NO	BUMPER NOT BODY-COLOURED
WITHOUT PASSENGER AIRBAG	NO LUGGAGE RETAINING NET	ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM
ACCESSORY SOCKET: PRIACC	COUNTER UNIT: KILOMETRES	DOCUMENTARY PHASE: PHAS1
EMISSIONS STANDARD: E06R	PANELLED QUARTER PANELS	STANDARD CHASSIS LENGTH
WITHOUT PROXIMITY RADAR	TECHNICAL DEVELOPMENT C	WITHOUT REAR BENCH SEAT
POWER ASSISTED STEERING	WITHOUT PARTICLE FILTER	WITHOUT DECANTER FILTRE
FAST IDLE SPEED: SRALEN	SMOKING ACCESSORIES: NO	ARCHITECTURE ELEC T4VS
NON-HEATED REAR SCREEN	EMERGENCY BRAKE ASSIST	5-SPEED MANUAL GEARBOX
WINDOW TINT: VT-TINTED	WITHOUT REAR HEADREST	DOCUMENTATION PHASE 1
ELECTRIC FRONT WINDOW	WITHOUT LUGGAGE COVER	ESP HILL START ASSIST
SANS RALENTI ACCELERE	APPROVAL TYPE: HRG2N1	BODYWORK PAINT: OV369
REAR SCREEN WIPER: NO	SALES EVENT 3: EV4GA1	VERSION: YFAMBI2AVGEM
WHEEL HUBCAPS: ENJO04	SEAT WITHOUT HEATING	INFLATION REPAIR KIT
WHEEL DISC PROTECTOR	NO FRONT SIDE AIRBAG	WITHOUT GLOVEBOX LID
PASSENGER AIRBAG: NO	INTERIOR STYLING 01	SEAT WITHOUT ISOFIX
EVOLUTION 4 RANGE 1	WITH STOP AND START	PARTICLE FILTER: NO
RADIO TYPES: SRADIO	COMMERCIAL VERSION	FLYWHEEL CONTROL 1
WITH POLLEN FILTER	EQUIPMENT LEVEL E1	ACCESSORIES SOCKET
WITHOUT STRIPPING	INCREASED PAYLOAD	BOOT LOAD LASHING
DRIVEABILITY: 4X2	HEATED SCREEN: NO	TRIP COMPUTER: NO
CARD MODEL RANGE	CONNECTED AIRBAG	MODERATE CLIMATE
NO SAFETY DEVICE	AIR CONDITIONING	WITHOUT ROOF BAR
4X2 TRANSMISSION	CAPACITY: CHAAUG	ENGINE LEVEL: AV
LEFT-HAND DRIVE	15 METAL WHEELS	DOC PERIOD 2011
AV ENGINE LEVEL	DRIVER'S AIRBAG	TINTED WINDOWS
ENJOLIVEURS 04	TYPE: STANDARD	WITH MODE ECO
LPG EQUIPMENT	BACKUP LIGHTS	STRIP: SSDECA
ROUE NORMALE	ROOF STORAGE	DUST KIT: NO

DACIA BRAND	X67 FAMILY	H4M ENGINE
RADIO 28F	2 PLACES	X67 VAN
PETROL		

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.