Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/94120/26/10/07
Nr zlecenia/szkody: CB400LU(35/0493/23)7/09055/23
Data zlecenia: 07-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0120438	**BMW, Seria 7 [G11, G12] 15-19, 740Le xDrive iPerformance**				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	258/190	automatyczna	191 695	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
CB400LU	WBA7J21080B206299		11-10-2018/2018	14-10-2026	granatowy/METALIK

Data oględzin: 20-10-2026

Miejsce oględzin:

Lipowa 2
55-300 Komorniki

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Protection, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki z przodu, Asystent hamowania, Asystent parkowania, Asystent świateł drogowych, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja Start / Stop, Gniazdo AUX-IN, Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kamera cofania, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, Kierownica sportowa, skórzana, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline błyszczące z wykończeniem z aluminium, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka do makijażu nad zewnętrznymi siedzeniami z tyłu, podświetlane, Lusterko wsteczne i lusterka zewnętrzne przyciemniane automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzieniach, Obsługa za pomocą gestów, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami do makijażu, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny ze schowkiem, składany, Progi drzwiowe z emblematem BMW, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Przyciski ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania, Reflektory przednie diodowe (LED), Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej, sterowana elektrycznie, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Spryskiwacze reflektorów, System alarmowy sterowany pilotem, System domykania klapy tylnej, System nawigacji satelitarnej Professional nowej generacji, System odzyskiwania energii hamowania, System załadunkowy, Systemy asystujące kierowcę z ostrzeganiem przed kolizją i przekraczaniem ograniczenia prędkości, Szyberdach szklany, elektryczny, TeleServices, Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Usługi ConnectedDrive, Wielofunkcyjny zestaw wskaźników na desce rozdzielczej (12,3-cala), Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu, Wskaźnik Condition Based

Service, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz Head-Up, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Zawieszenie pneumatyczne, Zestaw głośników HiFi z 12 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED.

Wyposażenie dealerskie

Aktywna wentylacja foteli przednich, Aktywna wentylacja foteli tylnych, Aktywny układ kierowniczy, zintegrowany ze skrętną osią tylną, Aplikacje ceramiczne na elementach obsługi, Dach szklany panoramiczny Sky Lounge z zintegrowanymi diodami LED, Fotele przednie z funkcją masażu, Fotele tylne komfortowe, regulowane elektrycznie, Fotele tylne z funkcją masażu, Funkcja TV, DVB-T, Hotspot WiFi, Kamera Surround View, Klimatyzacja z tyłu o rozszerzonym zakresie, Kompozycja BMW Individual w połączeniu z pakietem sportowym M → [Kierownica sportowa typu M, Pakiet aerodynamiczny, Podsufitka Individual z Alcantary, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie, Tapicerka skórzana z merynosów BMW Individual o delikatnej fakturze, Listwy wewnętrzne BMW Individual, czarny lakier fortepianowy, Lakier BMW Individual, Felgi aluminiowe 20 V Spoke 649 I, dwukolorowe, kute z ogumieniem mieszanym], Listwy ozdobne BMW Individual - czarny lakier fortepianowy, Pakiet Ambient Air, Pakiet ogrzewania Comfort → [Ogrzewane koło kierownicy, Fotele przednie i tylne ogrzewane, Podłokietniki ogrzewane], Podsufitka Individual z Alcantary w kolorze antracytowym, Real Time Traffic Information, Reflektory laserowe, Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych, sterowane elektrycznie, Serwis informacyjny (Concierge Services), Spojler tylny M, System BMW Night Vision, System Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound (16 głośników, wzmacniacz 10 kanałów, 1400W), System domykania drzwi, System rozrywki z tyłu Experience, Systemy asystujące kierowce Plus, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, Szyby odbijające promienie słoneczne - szyby boczne i szyba przednia, Szyby przyciemniane, przeciwsłoneczne.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, P Zero	245/40 R20 99Y	4,0 mm
	lewe	Pirelli, P Zero	245/40 R20 99Y	4,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, P ZERO	275/35 R20 102Y	4,0 mm
	lewe	Pirelli, P ZERO	275/35 R20 102Y	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (Nie dotyczy), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona

w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Nie dotyczy.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK), DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - -)

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51117402813	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk, pęknięcie/rozerwanie	
2	Zestaw montażowy/naprawczy zderzaka prz.	KET		
3	Zestaw kleju przedniego czujnika odstępu	83195A547C4		
4	Zaślepka zderzaka przedniego	51471911992		
5	Śruba zderzaka przedniego	07149213164		
6	Nakrętka zderzaka przedniego	07147311312		
7	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	51727454424	pęknięcie/rozerwanie	
8	Napis na błotniku tylnym R	51147463585		
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	36116863110	rysa/odprysk	
10	Tarcza koła aluminiowa tył L	36116863111	rysa/odprysk	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny R	41007413220	wgniecenie/odkształcenie	2

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Silnik		inne:wyraźne wycieki	1
2	Podwozie		inne:nietypowe odgłosy pracy, inne:komunikat awarii	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K1N		
2	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	41617427501	wgniecenie/odkształcenie	
2	Okładzina zderzaka tylnego	51127427622	rysa/odprysk	
3	Błotnik tylny L	41007413219	wgniecenie/odkształcenie	
4	Tarcza koła aluminiowa przód L	36116863110	rysa/odprysk	
5	Tarcza koła aluminiowa tył R	36116863111	rysa/odprysk	
6	Tapicerka drzwi tylnych L	51427448359	rysa/odprysk	
7	Tapicerka oparcia 1.rząd L	52107412725	inne:wytarcie eksploatacyjne	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Przekątna tylna prawa



Fot. 5
Tył



Fot. 6
Przekątna tylna lewa



Fot. 7
Numer identyfikacyjny



Fot. 8
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Komora silnika



Fot. 10
Bagażnik



Fot. 11
Spód pojazdu tył



Fot. 12
Widok przez drzwi przednie lewe



Fot. 13
Kierownica z lewej strony



Fot. 14
Widok przez drzwi tylne lewe



Fot. 15
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Fot. 16
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Tunel środkowy



Fot. 18
Kierownica na wprost



Fot. 19
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73



Fot. 74



Fot. 75



Fot. 76



Fot. 77



Fot. 78



Fot. 79



Fot. 80

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81



Fot. 82