Raport Historii Pojazdu autoDNA

Kia SPORTAGE

U5YPH812AKL623188

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **74 525 km**

Ubezpieczenie do **2027-08-27**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-09 13:34:55 UTC +0100 Wersja językowa PL
b75d6c55-5cbe4757-29debbe6-3714b00a-96ac1d8b

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Import
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **17**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **5**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **11**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **266**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Kia • SPORTAGE

Producent **KIA**	Rodzaj nadwozia **SUV**	Typ paliwa **DIESEL**
Pojemność silnika [cm3] **1600**	Kraj producenta **KOREA POŁUDNIOWA**	Rok modelowy **2018**
Kod koloru lakieru **HW2**	Kod koloru wnętrza **WK**	Data produkcji **2018**
Silnik **1.6L DOHC TCI**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Skrzynia biegów **6-BIEGOWA**
Napęd **2WD**	Kod modelu **SEURPF119**	Średnie spalanie [l/100km] **8.08**
Rynek przeznaczenia **C45, ESTONIA**		

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL
Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU
Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu"

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd"), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

28.08.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-08-27**

Kraj **Polska**

12.02.2026

Wyrejestrowanie pojazdu

Wywóz pojazdu z kraju lub czasowe wyrejestrowanie

Kraj **Francja**

2025

28.08.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-08-27**

Kraj **Polska**

28.08.2025

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **ostrołęcki, mazowieckie**

Używany, sprowadzony
Kraj poprzedniej rejestracji **Francja**
Homologowany fabrycznie
Przystosowany do ciągnięcia przyczepy

Kraj **Polska**

27.08.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
74 525 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-08-27**

Kraj **Polska**

2024

04.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **66 884 km**

Kraj **Francja**

2023

09.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **55 507 km**

Kraj **Francja**

28.04.2023

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Samochód osobowy, Sedan

Kolor nadwozia **Nieokreślony**

Emisja CO2 **126 g/km**

Manualna skrzynia biegów

Kraj **Francja**

* *Nie odnotowaliśmy rejestracji pojazdu do przewozu osób, taxi, nauki jazdy, wynajmu lub wypożyczalni.*
Pojazd nie był zarejestrowany jako pojazd dealera czy administracji państwowej.

2021

11.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **36 754 km**

Kraj **Francja**

2020

11.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **24 111 km**

Kraj **Francja**

2018

16.11.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G	8152A5	RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE	8885A2	BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY(W/ HEATED	8712C2
SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R	892WB3	STEER"G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC	5631A4	CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR"S & PA"S CTRL	8131A2
TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)	817AB3	SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)	8838B4	SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)	8873B4
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT	2861A1	TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE	9574A1	O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D	2845A2
BATTER CAPACITY AGM TYPE - 64AH (5HR)	3711C3	SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)	5693A3	W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(SLID'G)	846BA4
ARM REST COVER"G - ARTIFICIAL LEATHER	8236A3	P/WINDOW DR"S - AUTO UP/DOWN & SAFETY	824AA6	P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY	824BA6
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)	9871A1	P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT"G	5973A3	FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR	8153A1
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR	9852A1	FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING	5411A1	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE	9511A1
ENGINE PACKAGE - VGT LOW POWER ENG	0091A6	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)	5894A1	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)	589GA1

TAIL GATE OPEN'G DEVICE - GAS LIFT 8173A1	MAP POCKET FINISH"G - W/O T/C PILE 8235A1	DRIVER"S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) 8763C7
SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR 963KA1	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 963ZA1	FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC 8151A2
TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC 8175A2	CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER'G) 8233A1	A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER 84C3A4
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) 8611B2	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) 94K3A1	FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9811A2
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5511B1	AIR BAG LABEL(PAS'S) - PICTOGRAM 569BE1	TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL 8172A1
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 8195A1	DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT 8226A2	BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9541A1
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963CA1	FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON 9761A6	P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL) 824FC1
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD) 8531A3	PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8762C4	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888AA2
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 529TA7	TSA (TRAILER STABILITY ASSIST) 5898A1	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) 589HA1
INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR 8135A3	TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 5297C1	PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE 5971A1
IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG 813BA1	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 8821A5	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 8854A5
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9545A3	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965BA1	VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO 967FA1
FUEL TANK-CAPACITY - 62 LITER 3111C2	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529AB1	DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) 589AA1
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE 822AA1	LEVER FINISH"G - SATIN CROME 8262B1	SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 886BA1
6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK 8912D1	DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) 94J1A1	SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE 94X5A1
ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE 8511C1	UNDER COVER - W/O NOISE PAD 2911A2	F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G) 3914A1
AL WHEEL 7.0J * 17 - B TYPE 5291VB	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM) 5895A1	ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5896A1
HOOD PANEL MATERIAL - STEEL 8111A1	DR BELT LINE MLD"G - BRIGHT 8223A3	A TYPE - GLOSSY BLACK PAINT 8631AA
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID) 8649B6	RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE 8721B1	RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9741A1

FUEL TANK MATERIAL - STEEL 3113A1	PASSENGER SIDE - DEPOWERED 5692A3	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 8177A1
VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8522A1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852GA1	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) 965CA1
REFRIGERATOR - ALTERNATIVE 9768A2	P/WINDOW RR DR - NONE AUTO 824CA1	RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY 8791C1
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER 8857A2	MT KNOB - LEATHER WRAPPED 4371A3	CHILD SAFETY RR DR LOCK"G 8136A1
SPEED SENS"G AUTO DR LOCK 813AA1	FINISH'G - HALF CR COAT'G 8261A3	STORAGE BOX - W/O FLOCK"G 846FA2
SINGLE BOOSTER - 11 INCH 5911A6	TAIL GATE TYPE - LIFT UP 8171A1	CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 8462A1
MLD"G-WINDSHIELD - BLACK 8612A1	ANTI-CORROSION TREATMENT 8648A1	ADJUSTER - PUMP"G DEVICE 8825A4
S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 888JA1	S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 888SA1	WASHER FLUID WARN"G LAMP 94G0A1
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965AA1	O/SIDE TEMPERATURE GAUGE 972DA1	INTERIOR LAMP - AUTOCUT 371FA1
S/ABSORBER TYPE - H.P.D 5412A4	S/ABSORBER TYPE - H.P.D 5512A4	DRIVER SIDE - DEPOWERED 5691A3
FR BRAKE - DISC-16 INCH 5811A5	RR BRAKE - DISC-16 INCH 5812A9	ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5891A2
ELECTRIC FOLD"G CONTROL 876MA1	SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94M0A1	INSTANT FUEL CONSUMPTIO 965EA1
INDICATOR TGS GATE MLDG 84T8A1	TIRE SOURCE - HAN KOOK 5294A1	DR FRAME MLDG - BRIGHT 8221A2
LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8571B1	TIE DOWN HOOK(LASHING) 8642A1	PASSENGER"S SIDE - ELR 8884D1
TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D7A1	DUAL HORN - SHELL TYPE 9661B2	L.D.C CONVERTER - 200W 3734A1
TIRE MATERIAL - SILICA 5295A2	225 TIRE - 225/60 R17 5293HF	KEYLESS ENTRY-B/ALARM 819AA1
FUNCTION - AIR FILTER 9714A1	NOZZLE - SPRAY WASHER 9851A1	RR DR GLASS - PRIVACY 8245A5
FR DR GLASS - TINTED 8241A2	ANCHOR PRE TENSIONER 888HA1	TEMPERATURE UNIT - C 94N0A1
ENGINE COVER - FULL 2921A4	N/PUNCH - FLAT TYPE 8421D1	VANITY MIRROR COVER 852BA1

TYPE - SLIDING TYPE	852EA2	VANITY MIRROR COVER	852HA1	TYPE - SLIDING TYPE	852LA2
SEAT BACK - N/PUNCH	8575A3	DRIVER"S SIDE - ELR	8881B1	HOLDER - UPR ANCHOR	892DA1
DIRECTION INDICATOR	94C6A1	M/T SHIFT INDICATOR	94X6A1	PTC HEATER_INT TYPE	9713A2
GRAIN - HIGH GLOSSY	8481B6	COLOR - BODY COLOR	8652B1	RR HEATED W/ TIMER	871BA1
MLD"G-ROOF - BLACK	8725A1	COLOR - BODY COLOR	8765A2	SIDE REPEATER LAMP	876NA1
SEAT BELT REMINDER	8889A1	SEAT BELT REMINDER	888DA1	3-SPOKE - LEATHER	5611B3
PAB ON/OFF SWITCH	569EA1	FORMED TYPE - STD	8231B1	DR AJAR - DR AJAR	94D0A1
VOICE RECOGNITION	965VA1	BLADE TYPE - AERO	9819A2	AUTO DEFOG SYSTEM	972MA1
FR IMPACT SENSOR	569CA1	IGN KEY REMINDER	813DA1	MAP POCKET-FR DR	82A5A1
MAP POCKET-RR DR	82A7A1	MATERIAL - VINYL	8521A1	MATERIAL - VINYL	8523A1
LUGGAGE NET HOOK	8578A1	SEAT BACK POCKET	8836A1	ELAPSE TIME(E/T)	965DA1
FR WIPER-2 SPEED	981AA1	ROLLOVER SENSOR	569HA1	PAB ON/OFF LAMP	569JA1
SW ILLUMINATION	8133A1	RR POWER OUTLET	8464A1	FLOOR - N/PUNCH	8573A3
VIN LABEL - VIN	864EA1	TYPE - 2.5 MILE	8651B1	LENS TYPE - LED	8723A2
DOUBLE RECLIN"G	8824A2	DOUBLE RECLIN"G	885EA2	DOUBLE RECLIN'G	8922A2
S/BELT REMINDER	898JA1	WATER SEPARATER	94H2A1	AUTO STOP (ISG)	94X4A1
BLUE TOOTH REMO	967EA1	DOUBLE PIPE IHX	9763A1	W/ WIPER DEICER	86A1A1
HOOD INSULATOR	811AA1	TYPE - FOLDING	8194B3	LUGGAGE SCREEN	857IA1
A PILLAR - STD	858AA1	B PILLAR - STD	858BA1	C PILLAR - STD	858CA1

RR UNDER COVER 865HA1	TYPE - DIGITAL 9451A1	BATTERY CHARGE 94D1A1
CRUISE CONTROL 94F3A1	GLOW INDICATOR 94G5A1	CONSOLE A/VENT 974AA1
DR SCUFF - DLX 858RA2	BATTERY SAVER 371CA1	CURTAIN A/BAG 5695A1
TICKET HOLDER 852AA1	ACOUSTIC FILM 86A2A1	MLD"G - BLACK 8731A1
WHL ARCH MLDG 877FA1	CLOTH - CLOTH 8811C1	FOG LAMP (FR) 94G4A1
ENG OIL LEVEL 94H8A1	MUD GUARD-FR 8681A1	MUD GUARD-RR 8682A1
RR DEFLECTOR 877BA1	FR DEFLECTOR 877EA1	LOAD LIMITER 888EA1
LOAD LIMITER 889MA1	DRINK HOLDER 89C1A1	OIL PRESSURE 94C7A1
PARK"G BRAKE 94C9A1	CHECK ENGINE 94D9A1	RR - PLASTIC 8572A2
CLUTCH LOCK 4501A1	WINDOW TRIM 817BA1	ILLUMINATED 852DA1
ILLUMINATED 852KA1	GRADE - GLS 863CA2	TOWING HOOK 8641A1
SPEEDOMETER 9402A1	WATER TEMP. 940DA1	RR FOG LAMP 94D5A1
IMMOBILIZER 94H6A1	IMMOBILIZER 9542A1	AUDIO REMO. 967AA1
RAIN SENSOR 9815A1	HIGH GRADE 6501A1	STEP PLATE 858SA1
LWR ANCHOR 892GA1	SIDE - ELR 8981A4	TACHOMETER 940BA1
W/ DAMPER 8452A2	FR - 1 EA 8532A1	RR - 2 EA 853AA2
RR - 1 EA 853JA1	ROOF RACK 8672A1	CTR - ELR 8982A4
BRAKE OIL 94C8A1	HIGH BEAM 94D2A1	SEAT BELT 94E3A1
E.S.P OFF 94J0A1	ACC REMO. 967BA1	SEAT BELT 9681A1

W/ HEATED	561AA1	W/O LOCK	8451A1	W/ ILLUM	845BA1
RHEOSTAT	9491A1	LOW BEAM	94D3A1	LOW FUEL	94D4A1
A.B.S	94E5A1	A/BAG	94E6A1	E.S.P	94H9A1
FUEL	940CA1	MDPS	94H7A1		

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.