Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz raport online

Toyota Yaris

VNKKL3D370A367341

Norma emisji spalin **Euro 6d-TEMP**

Ostatni stan drogomierza **302 448 km**

Ubezpieczenie do **2026-12-02**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-09-23 15:55:53 UTC +0200 Wersja językowa PL
58e8be09-b2a25bf2-26ea51d9-5dcdaad2-1f7c8275

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **12**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **21**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **39**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **145**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Toyota • Yaris

Rodzaj nadwozia **HATCHBACK**	Pojemność silnika [cm3] **1000**	Kod koloru lakieru **040**
Data produkcji **2020**	Kod silnika **1KR-FE**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**
Kod modelu **KSP130**	Wykończenie wnętrza **FABRIC A ENTRY**	Liczba drzwi **5**
Poprawność VIN **PRAWIDŁOWY**	Norma emisji spalin **EURO 6D-TEMP**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2025

12.2025

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
302 448 km

12.2025

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10 000 - 11 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Prawa strona
- Tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

03.12.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-12-02**

Kraj **Polska**

02.12.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
288 355 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-12-02**

Kraj **Polska**

08.2025

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2 200 - 2 400 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Prawa strona

Kraj **Polska**

2024

03.12.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-12-02**

Kraj **Polska**

03.12.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
242 615 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-12-03**

Kraj **Polska**

04.2024

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 300 - 1 400 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona

Kraj **Polska**

04.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
188 169 km

04.2024

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7 000 - 7 500 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

19.01.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

08.01.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
175 910 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-01-08**

Kraj **Polska**

2023

03.12.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-12-02**

Kraj **Polska**

11.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **16 000 - 17 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Układ chłodzenia i klimatyzacji



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

12.05.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
133 436 km

Kraj **Polska**

03.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
121 048 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2022

12.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **106 823 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

08.12.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **103 757 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-12-08**

Kraj **Polska**

03.12.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-12-02**

Kraj **Polska**

09.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **90 635 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

07.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **75 852 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

06.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza **67 945 km**

06.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **8 000 - 8 500 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Prawa strona
- Prawy tył

Kraj **Polska**

05.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **60 924 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

17.02.2022

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **49 902 km**

Sprawdzenie pojazdu po uczestniczeniu w wypadku

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

02.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza **49 829 km**

02.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **8 500 - 9 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

01.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **46 235 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2021

09.12.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **41 656 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-12-09**

Kraj **Polska**

03.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-02**

Kraj **Polska**

09.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
30 306 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

06.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
15 550 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

05.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
15 550 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

05.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
14 999 km

05.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 250 - 3 500 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Prawa strona

Kraj **Polska**

2020

03.12.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-02**

Kraj **Polska**

03.12.2020

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

03.12.2020

Pierwsza rejestracja pojazdu

06.2020

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Onnaing-Valenciennes**

Koło zapasowe dojazdowe
Brak zestawu naprawczego

Kraj **Francja**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

- Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

Lower back and back door garnish: Body colour w/wireless key	Airbag passenger seat on/off switch: With (passenger seat)	Paint protection wax/film: With - horizontal surface only
Intermittent wiper: Intermittent + mist + rain sensor	Child restraint system: Tether bkt:2/low anc: seat	Package tray trim & tonneau cover: Package tray
Rear window wiper: Resin arm (inter + washer l)	Daytime running light system: With (bulb type)	Wireless door lock: With (ab:hz) transmitter*1
Audio (overseas mkt): Other spec (u1k) is used	Tire & disc wheel 2: Other spec (081) is used	Tire & disc wheel: 175/65r15 5j steel (black)

Outside rear view mirror: Door elec, coloured	Seat belt warning: With (d&p/rr lamp&buzzer)	Back door outside handle: With electric type
Emergency brake lights: With (hazard lamp)	Luggage room & deck trim: D/ side for ptra	Speaker grille: Fr dr*2, rr dr*2, a-pill*2
Door scuff plate: With (only inner panel)	Front seat vertical adjuster: Driver only	Multi info display: With (at combi meter)
Side turn signal lamp: With (door mirror)	Air conditioner compr: 5tse10 6step 110mm	Headlamp aiming: Rh aiming (for lhd car)
Key plate: Master 2 (w/im-m) jkk:mech eu	Rear seat belt: Ctr elr; outer-elr,pt,fl	Floor mat: Needle punch (with heel pad)
Power windows: With fr only (d:auto up)	Child protector: With (rear door only)	Regulation compliancy: Wvta name plate
Mud guards: Without (rocker protector)	Roof head lining: Molded type (normal)	Tyre inflation pressure warning: With
Coat hook: W/1: integrate assist grip	Door pocket: D&p (intg. w/ door trim)	Suspension: Fr: strut, rr: twist beam
Rocker & door lower moulding: Without	Front personal lamp: With (auto-off)	Inside rear view mirror: Day & night
Light control system: Follow me home	Seat belt anchorage: Fr:3p*2,rr:3p*3	Starting system: Rotary (mechanical)
Radiator lower grille: Std w/o paint	Steering wheel switches: Audio + tel	Illuminated entry system: Room lamp
Light remind warning: With (buzzer)	Rear seat: 6:4 w/o rec fixed cusion	Srs airbag: D+p+side(fr)+crtn+kn(d)
Exhaust emission control: Euro 6d-t	Door trim ornament: Fr+rr: injected	Emv and navigation system: Without
Cigarette lighter: Accesory socket	Steering column: Tilt & telescopic	Trunk & deck carpet & mat: Without
Wheel cap: Full cap 15 inch type a	Data communication module: Without	Shift lever & knob: Urethane (5mt)
Speedometer: Km/h lcd w/ tach, mid	Windshield glass: Green laminated	Headlamp levelling: With (manual)
Traffic sign recognition: Without	Instrument panel: Hard (ornament)	Accelerator pedal: Electric type
Rear combination lamp: Bulb type	Special utility package: Without	Power steering: Sport ratio (56)
Clean air filter: Pollen filter	Clearance & back sonar: Without	Hill assist control (hac): With
Dust protection device: Without	Black out: Center pillar (tape)	Washer fluid: Ethanol min. fill
Anti-theft system: Immobilizer	Rear guard: Std type w/o paint	Stabilizer: Withfr, without rr
Sun visor: P mirror with cover	Headlamps: 2beam halogen + ahb	Door outside handle: Coloured
Sun roof & moon roof: Without	Front air conditioner: Manual	Rear bumper: Colored (normal)
Seat material: Fabric a entry	Destination package: Without	Cup holder: With (fr:2, rr1)
Glove box: With (w/o cooler)	Heater control panel: Manual	Door inside handle: Moulding
Audio: Entry audio w/b.t 6sp	Rough road package: Without	Rear quarter glass: Without
Power door lock: W/ d-side	Rear window defogger: With	Floor mat ila: Textile low

High mount stop lamp: Led	Seat back pocket: Without	Package option 1: Without
Cold area package: A rank	Antenna: Am/fm short pole	Door belt moulding: Black
Front headrests: Separate	Bumper: Colored (normal)	I/p center cluster: With
Rear headrests: 3 pieces	Rear wheel brake: D203lt	Steering wheel: Urethane
Front fog lamps: Without	Front side glass: Green	Luggage room lamp: With
Owner's manual: Without	Switch tronics: Without	Tire brand: Unspecified
Cruise control: Without	Front arm rest: Without	Front seat slide: D & p
Radiator grille: Chrome	Spare wheel cover: With	Spare tyre: T125/70 d16
Shift lever boot: With	Grade package: Without	Pre-crash system: With
Rear side glass: Green	Speed warning: Without	Register: Without deco
Body colour: Monotone	Assist grip: Fr2, rr2	Door arm rest: Fabric
Rear spoiler: Without	Special spec: Without	Back monitor: Without
Eco package: Without	Seat heater: Without	Abs: With pump up ba
Tropic spec: Without	Front spoiler: With	Grade mark: Without
Air cleaner: For kr	Parking brake: P.p.	Audio jack: W/ usb
Room lamp: Without	Back glass: Green	Microphone: With
Ashtray: Without	Door trim: With	Front seat: Std
Vsc: With		

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.