

Wycena pojazdu numer: 72/05/2025/MW

z dnia: 2025/05/31

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**

Marka: **FORD**

Model pojazdu: **Ranger 2.0 TDCi MR`19 E6.2 3.3t**

Wersja: **Limited**

VIN: **6 F P P X X M J 2 P M J 6 3 7 0 2**

Nr rejestracyjny: **PO8UX01**

Nr Info-Ekspert: **011-11087**

Rok produkcji: **2021**



Wskazanie drogomierza

50225 km

Data pierwszej rejestracji

2021/07/30

Data ważności badania technicznego

2026/07/30

Rodzaj nadwozia

pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy

Rodzaj kabiny

podwójna

Dop. masa całkow. / Ładowność

3270 kg / 966 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4x4 / automatyczna

Rozstaw osi

3220 mm

Oznaczenie silnika

2.0 EcoBlue

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1997 ccm / 157kW (213KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Norma spalin

E6.2

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

Miejsce oględzin

ul. Opłotki 15, 60-012 Poznań
wielkopolskie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Autoalarm

2 Czujniki parkowania - przód

3 Czujniki parkowania - tył

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

27 Stopnie boczne – z tworzywa ze wstawkami z polerowanej stali

28 Sygnalizacja hamowania awaryjnego

29 System centralnego zamka z kluczem elektrycznym KeyFree

4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	30	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
5	Fartuchy p/błotne przednie	31	System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
6	Fartuchy p/błotne tylne	32	System Pre-Collision Assist
7	Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń	33	System rozpoznawania znaków drogowych
8	Kamera cofania	34	System szyn do mocowania ładunku
9	Kierownica pokryta skórą	35	Szyba przednia ogrzewana
10	Klamki zewnętrzne chromowane	36	Szyba tylna ogrzewana
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	37	Szyby boczne tylne przyciemniane
12	Koło zapasowe z tarczą stalową	38	Światła do jazdy dziennej
13	Konsola centralna Premium	39	Światła mijania włączane automatycznie
14	Kurtyny powietrzne boczne	40	Światła p/mgielne przednie
15	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	41	Światło dodatkowe STOP
16	Mechanizm ułatwiający podnoszenie/opuszczanie tylnej burty	42	Tapicerka skórzana Soho w tonacji Ebony
17	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach	43	Tarcze kół aluminiowe 17"
18	Ogranicznik prędkości inteligentny	44	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
19	Oslona chłodnicy chromowana	45	Wspomaganie układu kierowniczego EPAS
20	Oslony rurowe skrzyni ładunkowej sportowe	46	Wykładzina podłogowa dywanowa
21	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	47	Wyłożenie skrzyni ładunkowej z tworzywa sztucznego
22	Podłokietnik siedzeń tylnych	48	Zaczepty wewnętrzne mocowania ładunku w skrzyni ładunkowej
23	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	49	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Poduszki powietrzne boczne	50	Zderzak przedni w kolorze nadwozia
25	Przetwornica napięcia 230V	51	Zderzak tylny ze stopniem wykończenia chromowane
26	Schówek w konsoli centralnej chłodzony		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie z kierunk. i oświetleniem podłoża - chrom
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- Pakiet siedzeń przednich regulowanych elektrycznie i podgrzewanych
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- Radioodtwarzacz AM/FM z DAB+, 6 głośników, SYNC 3, wyświetlacz 8" + klimatyzacja aut. i zestaw wskaźn z wyświetl. 2x4,2"
 - Klimatyzacja automatyczna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Głośniki 6 szt.
 - Sterowanie głosem systemu audio
 - Radioodtwarzacz CD + MP3
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "iPod"
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Funkcja wzywania pomocy

- Wyświetlacz 8" dotykowy
- Złącze USB 2 szt.
- Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- System sterowania głosem
- Zestaw wskaźników z kolorowymi wyświetlaczami 2x4,2"
- 5 Reflektory LED
 - Reflektory przednie LED
 - Światła do jazdy dziennej LED
- 6 Reflektory przednie ksenonowe + światła do jazdy dziennej LED
 - Reflektory ksenonowe
 - Światła do jazdy dziennej LED
- 7 Systemy bezpieczeństwa ABS ,ESC, EBL ,EBA, LAC ,HDC ,HSA, TSC, ROM
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System kontroli obciążenia pojazdu LAC
 - System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM
 - System wspomagania nagłego hamowania EBA
 - System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
 - System kontroli trakcji ESC
 - System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
 - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
 - System kontroli zjazdu HDC
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości z systemem zapobiegającym kolizjom Pre-Collision Assist 1 (tylko kamera)
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Ogranicznik prędkości inteligentny
 - System hamowania awaryjnego
 - System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
- 10 Wycieraczki z czujnikiem deszczu - pakiet
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła mijania włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Hak holowniczy
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Radioodtwarzacz AM/FM z DAB+, 6 głośników, SYNC 3, wyświetlacz 8" +system nawigacji (dopłata)
 - System nawigacji satelitarnej
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Głośniki 6 szt.
 - Sterowanie głosem systemu audio
 - Radioodtwarzacz CD + MP3
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "iPod"
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Funkcja wzywania pomocy
 - Wyświetlacz 8" dotykowy
 - Złącze USB 2 szt.
 - System sterowania głosem

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KUMHO	265/65	R17	112t	KL 78 ROAD VENTURE AT52 TL	7,3
Przednie prawe:	*KUMHO	265/65	R17	112t	KL 78 ROAD VENTURE AT52 TL	7,2
Tylne lewe:	*KUMHO	265/65	R17	112t	KL 78 ROAD VENTURE AT52 TL	6,9
Tylne prawe:	*KUMHO	265/65	R17	112t	KL 78 ROAD VENTURE AT52 TL	6,8

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ogłędzin pojazdu dokonano w Poznaniu, ul. Opłotki 15. Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa papierowa - brak wpisów.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- w czterech zakładkach znajduje się zapis „Odnutowano szkodę na pojeździe”
- 05/2024 r. - grupa części: oświetlenie zewnętrzne, elementy konstrukcyjne nadwozia, elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: prawa strona, przód, prawy przód, przód; kwota 23 000 - 26 000 PLN
- 08/2023 r. - grupa części: oświetlenie zewnętrzne, elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: prawa strona, prawy przód, prawy przód, lewa strona, prawa strona, tył, lewy tył, prawy tył, przód; kwota 34 000 - 38 000 PLN
- 08/2023 r.- grupa części: elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: prawy przód, przód; kwota 4 500 - 5 000 PLN
- 03/2022 r.- grupa części: szyby; strefa uszkodzenia: tył, kwota 1 750 - 2 000 PLN
- znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazan drogomierza - ostatni z dnia 23.09.2024 r. przy wskazaniach drogomierza 49421 km

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepocen i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzetu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłócen w pracy. Ogłędziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczona prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchomych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej na błotniku tylnym prawym do 330 µm, drzwiach przednich prawych do 250 µm, drzwiach tylnych prawych do 290 µm, progu prawym do 270 µm, błotniku tylnym lewym do 310 µm, drzwiach przednich lewych do 290 µm, drzwiach tylnych lewych do 200 µm, progu lewym do 330 µm, pokrywie komory bagażnika do 230 µm. Grubość powłoki lakierowej rzędu 70 - 160 µm na pozostałych elementach karoserii

(poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):


- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- wygłuszenie pokrywy komory silnika - uszkodzone
- pokrywa komory silnika - ślady demontażu
- koło kierownicy - wytarcia materiału
- poszycia tapicerskie foteli przednich - przetarcia/spękania/odkształcenia/ubytki
- kanapa tylna - przetarcia/spękania/odkształcenia
- uchwyt wewnętrzny drzwi przednich lewych - wytarcia powłoki
- błotnik przedni lewy - nieznaczny punktowy ubytek, zarysowania powłoki lakierowej
- uchwyt wewnętrzny drzwi przednich prawych - wytarcia powłoki, wgniecenia, zarysowania
- wnęka drzwi przednich prawych - punktowe wgniecenia
- wnęka drzwi tylnych prawych - porysowanie powłoki lakierowej
- uchwyt wewnętrzny drzwi tylnych prawych - wytracenia powłoki, uszkodzenia eksploatacyjne
- zderzak tylny - ubytki, zarysowania warstwy
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - zabrudzenia i zarysowania, uszkodzenia
- elementy podwozia - z ogniskami korozji
- listwy ozdobne progów zewnętrznych - uszkodzenia eksploatacyjne, ogniska korozji
- wnętrze przestrzeni bagażowej - uszkodzenia eksploatacyjne
- osłona rurowa przestrzeni bagażowej - uszkodzenia eksploatacyjne, ogniska korozji
- próg prawy - wgniecenia, zarysowania powłoki
- obręcze kół pojazdu - z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-110 μm	
2	Dach		150-160 μm	
3	Błotnik przedni	L	140-150 μm	
4	Próg	L	210-330 μm	
5	Słupek przedni	L	140-150 μm	
6	Drzwi przednie	L	150-290 μm	
7	Słupek środkowy	L	90-100 μm	
8	Drzwi tylne	L	190-200 μm	
9	Błotnik tylny	L	250-310 μm	
10	Słupek tylny	L	90-100 μm	
11	Błotnik przedni	P	140-150 μm	
12	Próg	P	140-270 μm	
13	Słupek przedni	P	140-150 μm	
14	Drzwi przednie	P	180-250 μm	
15	Słupek środkowy	P	90-100 μm	
16	Drzwi tylne	P	220-290 μm	

17	Błotnik tylny	P	210-330 µm	
18	Słupek tylny	P	90-100 µm	
19	Pokrywa tylna		210-230 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu