Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/69217/26/07/24
Nr zlecenia/szkody: EL5NS94(23/0961/25)7/21230/25
Data zlecenia: 24-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0150097	**MERCEDES-BENZ, C Klasa [W 206] 21-, C 180 mHEV AMG**				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1496	170/125	automatyczna	44 829	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
EL5NS94(23/09...	W1KAF4BBXRR221175		12-09-2024/2024	12-09-2027	czarny/UNI

Data oględzin: 03-09-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Adaptacyjny układ świateł drogowych, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Czujnik deszczu, Czujnik obecności pasażera pasywny, Czytnik linii papilarnych, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Deska rozdzielcza pokryta imitacją skóry ARTICO, Diamentowa osłona chłodnicy, Dysze nawiewu z elementami w kolorze srebrny chrom, Dywaniki welurowe AMG, Dźwięk pracy slinika, sportowy, Elementy okładziny drzwi w błyszczącej czerni z obramowaniem w kolorze srebrny chrom i szwami, Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi, Gaśnica, Gniazda USB-C (2x), Gwarancja 2 lata, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy, Kierownica skórzana Nappa, wielofunkcyjna, sportowa, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC, Konsola centralna w kolorze błyszczącej czerni, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane, Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki, Pedały sportowe AMG ze szczotkowanej stali szlachetnej z czarnymi gumowymi wypustkami, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna centralna, Przygotowanie do Digital Vehicle Key, Przygotowanie do Live Traffic Information, Rozszerzone funkcje MBUX, Skrzynia automatyczna biegów 9G-TRONIC, Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi, Stylizacja nadwozia AMG, System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System połączenia alarmowego Mercedes-Benz, Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Tylne oparcie składane, dzielone, Układ jezdny i kierowniczy, sportowy, Usługi Zdalne, Wykończenie wnętrza - struktura metalu, Wyświetlacz kierowcy (12.3"), Wyświetlacz multimedialny (11.9"), Zawieszenie sportowe, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów.

Wyposażenie dealerskie

Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne (RSK), Konsola środkowa z wykończeniem o wyglądzie mieszanki

tkanin z efektem, Lakier metalik, Osłony przeciwsłoneczne - wyciągane, Pakiet KEYLESS-GO → [Zdalne zamykanie pokrywy bagażnika, System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, HANDS-FREE ACCESS], Pakiet Night → [Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne], Pakiet zimowy → [Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Fotele przednie podgrzewane, Kierownica podgrzewana], System monitorowania ciśnienia w oponach, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, AllSeasonContact	225/45 18 95V	5,0 mm
	lewe	Continental, AllSeasonContact	225/45 18 95V	5,0 mm
tylna	prawe	Goodyear, Eagle F1	255/40 18 99Y	4,0 mm
	lewe	Goodyear, Eagle F1	255/40 18 99Y	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	20688026009999	wgniecenie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Próg L	2066376501	zarysowanie	
2	Błotnik tylny L	2066308301	wgniecenie	
3	Nakładka konsoli środkowej	2066806903	zarysowanie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52