POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 492/11/2026/KC z dnia: 2026/11/19

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Przyczepa**
Marka: **GŁOWACZ**
Model pojazdu: **G3**
Wersja:
VIN: **S Z N G 3 0 0 0 0 N R 0 0 0 8 2 4**
Nr rejestracyjny: **DSR6702P**
Nr Info-Ekspert:
Rok produkcji: **2022**



Data pierwszej rejestracji	2022/09/21
Data ważności badania technicznego	2027/09/21
Opis rodzaju pojazdu	do przewozu łodzi
Rodzaj przyczepy	Laweta
Dop. masa całk. / Masa własna / Ładowność	2000 kg / 500 kg / 1500 kg
Usytuowanie osi	centralne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Belka tylna z oświetleniem wysuwana	6	+Osie KNOTT
2	+Hamulec najazdowy	7	+Podpory gumowe
3	+Hamulec postojowy	8	+Podpory rolkowe
4	+Koło podporowe przednie	9	+Wciągarka taśmowa ręczna
5	+Koło zapasowe		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KENDA 185 R14C 104/102N Mastertrail 3G	6,5
Przednie prawe:	*KENDA 185 R14C 104/102N Mastertrail 3G	6,5
Tylne lewe:	*KENDA 185 R14C 104/102N Mastertrail 3G	6,5
Tylne prawe:	*KENDA 185 R14C 104/102N Mastertrail 3G	6,5

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano na parkingu: Miękinia (55-330) ul. Aukcyjna 1.

Podczas oględzin udostępniono:
- dowód rejestracyjny

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

W systemie Info-ekspert brak jest notowań przyczep pod łodzie. Wartość pojazdu oszacowano bazując na ofertach sprzedaży na rynku wtórnym (ogłoszenia internetowe) pojazdów o parametrach technicznych zbliżonych do przedmiotowego pojazdu.

W raporcie AutoDNA brak jest informacji o zgłoszonych szkodach.

Wymiary transportowe (długość / szerokość): 7000 / 2200 mm

Podczas oględzin parkingowych stwierdzono :
- pojazd bez widocznych śladów po wcześniejszych naprawach blacharsko-lakierniczych
- brak widocznych uszkodzeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia przyczepy

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.

2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).

3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.

4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu