Raport Historii Pojazdu autoDNA

Kia SPORTAGE

U5YPG812HML064520

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **74 487 km**

Ubezpieczenie do **2027-06-22**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-18 14:33:40 UTC +0100 Wersja językowa PL
9f1f49e3-f05d126c-903d074a-267fe5c2-0ceb32df

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Wynajem krótkoterminowy
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

- **Informacje o pojeździe** — Liczba wpisów: **16**
- **Akcje serwisowe** — Liczba wpisów: **0**
- **Bazy skradzionych pojazdów** — Przeszukane bazy: **14/14**
- **Odczyty drogomierza** — Liczba wpisów: **4**
- **Historia pojazdu** — Liczba wpisów: **19**
- **Dziennik sprawdzeń** — Liczba wpisów: **0**
- **Wyposażenie** — Liczba wpisów: **271**
- **Archiwalne zdjęcia** — Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Kia • SPORTAGE

Producent **KIA**	Rodzaj nadwozia **SUV**	Typ paliwa **DIESEL**
Pojemność silnika [cm3] **1600**	Kraj producenta **KOREA POŁUDNIOWA**	Rok modelowy **2021**
Kod koloru lakieru **B3L**	Kod koloru wnętrza **WK**	Data produkcji **2021**
Silnik **1.6L DOHC TCI**	Skrzynia biegów **7-BIEGOWA**	Napęd **4WD**
Kod modelu **SEURPF119**	Rynek przeznaczenia **C27, POLAND**	Średnie spalanie [l/100km] **8.08**

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

30.06.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **74 487 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-06-30**
Kraj **Polska**

23.06.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-06-22**
Kraj **Polska**

2025

23.06.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-06-22**
Kraj **Polska**

2024

09.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **34 873 km**

Kraj **Polska**

01.07.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **25 230 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-07-01**
Kraj **Polska**

23.06.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-06-22**
Kraj **Polska**

2023

10.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
9 803 km

Kraj **Polska**

23.06.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-06-22**

Kraj **Polska**

2022

01.07.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **dąbrowski, małopolskie**

Kraj **Polska**

23.06.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-22**

Kraj **Polska**

29.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-28**

Kraj **Polska**

30.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-28**

Kraj **Polska**

29.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-02-27**

Kraj **Polska**

2021

30.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-28**

Kraj **Polska**

15.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-07-14**

Kraj **Polska**

15.07.2021

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Pojazd z wypożyczalni
Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2024-07-14**

Kraj **Polska**

15.07.2021

Pierwsza rejestracja pojazdu

22.06.2021

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

04.2021

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Žilina**

Kolor nadwozia **Niebieski**

Kraj **Słowacja**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G 8152A5	RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8885A2	BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY(W/ HEATED 8712C2
STEER"G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC 5631A4	CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR"S & PA"S CTRL 8131A2	TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC) 817AB3
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 2861A1	TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE 9574A1	O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D 2845A2
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS) 5693A3	RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 9871A1	T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE 4731A4
P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT"G 5973A3	FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR 8153A1	FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR 9852A1
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846BA1	SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE 4503A2	TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK) 5297D1
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5411A1	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE 9511A1	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) 5894A1
VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) 589GA1	TAIL GATE OPEN'G DEVICE - GAS LIFT 8173A1	MAP POCKET FINISH"G - W/O T/C PILE 8235A1
SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR 963KA1	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 963ZA1	DRIVER"S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) 8763C7
FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC 8151A2	TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC 8175A2	CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER'G) 8233A1
P/WINDOW SW RR SIDE - METAL PAINT 824RB2	A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER 84C3A4	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) 8611B2
TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) 94K3A1	FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9811A2	RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5511B1
AIR BAG LABEL(PAS'S) - PICTOGRAM 569BE1	TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL 8172A1	IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 8195A1
DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT 8226A2	BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9541A1	SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963CA1

ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG 0091A5	FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON 9761A6	P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL) 824FC1
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD) 8531A3	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888AA2	PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8762C4
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 529TA7	TSA (TRAILER STABILITY ASSIST) 5898A1	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) 589HA1
INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR 8135A3	P/WINDOW SW DR'S - METAL PAINT 824GB2	P/WINDOW SW PASS - METAL PAINT 824PB2
IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG 813BA1	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 8821A5	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 8854A5
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9545A3	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965BA1	VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO 967FA1
FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER 3111B7	BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR) 3711A9	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529AB1
DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) 589AA1	DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE 822AA1	LEVER FINISH"G - METAL PAINT 8262A3
MLD"G-S/SILL - NATURAL COLOR 8772B2	SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 886BA1	6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK 8912D1
DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) 94J1A1	ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE 8511C1	SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE 94X5A1
UNDER COVER - W/O NOISE PAD 2911A2	F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G) 3914A1	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM) 5895A1
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5896A1	HOOD PANEL MATERIAL - STEEL 8111A1	DR BELT LINE MLD"G - BRIGHT 8223A3
GRIP HANDLE - METALIC PAINT 8238A7	ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID) 8649B6	RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE 8721B1
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9741A1	AL WHEEL 7.0J * 17 - B TYPE 5291VB	FUEL TANK MATERIAL - STEEL 3113A1
PASSENGER SIDE - DEPOWERED 5692A3	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 8177A1	ARM REST COVER"G - PLASTIC 8236A7
P/WINDOW RR DR - NONE AUTO 824CA1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8522A1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852GA1
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) 965CA1	REFRIGERATOR - ALTERNATIVE 9768A2	RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY 8791C1
CHILD SAFETY RR DR LOCK"G 8136A1	SPEED SENS"G AUTO DR LOCK 813AA1	P/WINDOW DR"S - AUTO DOWN 824AA3
P/WINDOW PA"S - NONE AUTO 824BA1	STORAGE BOX - W/O FLOCK"G 846FA2	AT KNOB - LEATHER WRAPPED 4371B3

TIRE SOURCE - CONTINENTAL 5294B9	SINGLE BOOSTER - 11 INCH 5911A6	TAIL GATE TYPE - LIFT UP 8171A1
CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 8462A1	MLD"G-WINDSHIELD - BLACK 8612A1	ANTI-CORROSION TREATMENT 8648A1
ADJUSTER - PUMP"G DEVICE 8825A4	S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 888JA1	S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 888SA1
WASHER FLUID WARN"G LAMP 94G0A1	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965AA1	O/SIDE TEMPERATURE GAUGE 972DA1
INTERIOR LAMP - AUTOCUT 371FA1	S/ABSORBER TYPE - H.P.D 5412A4	S/ABSORBER TYPE - H.P.D 5512A4
DRIVER SIDE - DEPOWERED 5691A3	FR BRAKE - DISC-16 INCH 5811A5	RR BRAKE - DISC-16 INCH 5812A9
ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5891A2	SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94M0A1	INSTANT FUEL CONSUMPTIO 965EA1
ELECTRIC FOLD"G CONTROL 876MA1	DR FRAME MLDG - BRIGHT 8221A2	LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8571B1
TIE DOWN HOOK(LASHING) 8642A1	PASSENGER"S SIDE - ELR 8884D1	A/T POSITION INDICATOR 94C1A1
TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D7A1	DUAL HORN - SHELL TYPE 9661B2	KEYLESS ENTRY-B/ALARM 819AA1
FINISH"G - BODY COLOR 8261A2	FUNCTION - AIR FILTER 9714A1	NOZZLE - SPRAY WASHER 9851A1
225 TIRE - 225/60 R17 5293HF	PARKG BRK CONTROL-EPB 5971A4	RR DR GLASS - PRIVACY 8245A5
FR DR GLASS - TINTED 8241A2	ANCHOR PRE TENSIONER 888HA1	TEMPERATURE UNIT - C 94N0A1
ENGINE COVER - FULL 2921A4	TIRE MATERIAL - LRR 5295A3	N/PUNCH - FLAT TYPE 8421D1
GRAIN - METAL PAINT 8481A6	VANITY MIRROR COVER 852BA1	TYPE - SLIDING TYPE 852EA2
VANITY MIRROR COVER 852HA1	TYPE - SLIDING TYPE 852LA2	SEAT BACK - N/PUNCH 8575A3
DRIVER"S SIDE - ELR 8881B1	HOLDER - UPR ANCHOR 892DA1	DIRECTION INDICATOR 94C6A1
PTC HEATER_INT TYPE 9713A2	KICKDOWN MECHANISM 327AA1	COLOR - BODY COLOR 8652B1
RR HEATED W/ TIMER 871BA1	MLD"G-ROOF - BLACK 8725A1	COLOR - BODY COLOR 8765A2

SEAT BELT REMINDER 8889A1	SEAT BELT REMINDER 888DA1	ISG - STARTER TYPE 3731B1
SIDE REPEATER LAMP 876NA1	PAB ON/OFF SWITCH 569EA1	FORMED TYPE - STD 8231B1
DR AJAR - DR AJAR 94D0A1	VOICE RECOGNITION 965VA1	BLADE TYPE - AERO 9819A2
3-SPOKE - LEATHER 5611B3	AUTO DEFOG SYSTEM 972MA1	FR IMPACT SENSOR 569CA1
IGN KEY REMINDER 813DA1	MAP POCKET-FR DR 82A5A1	MAP POCKET-RR DR 82A7A1
MATERIAL - VINYL 8521A1	MATERIAL - VINYL 8523A1	LUGGAGE NET HOOK 8578A1
LUGGAGE CTR TRAY 857JA1	SEAT BACK POCKET 8836A1	ELAPSE TIME(E/T) 965DA1
FR WIPER-2 SPEED 981AA1	ROLLOVER SENSOR 569HA1	PAB ON/OFF LAMP 569JA1
SW ILLUMINATION 8133A1	RR POWER OUTLET 8464A1	FLOOR - N/PUNCH 8573A3
A" TYPE - BLACK 8631A1	VIN LABEL - VIN 864EA1	TYPE - 2.5 MILE 8651B1
LENS TYPE - LED 8723A2	DOUBLE RECLIN"G 8824A2	DOUBLE RECLIN"G 885EA2
DOUBLE RECLIN'G 8922A2	S/BELT REMINDER 898JA1	WATER SEPARATER 94H2A1
BLUE TOOTH REMO 967EA1	DOUBLE PIPE IHX 9763A1	W/ WIPER DEICER 86A1A1
AUTO STOP (ISG) 94X4A1	HOOD INSULATOR 811AA1	TYPE - FOLDING 8194B3
LUGGAGE SCREEN 857IA1	A PILLAR - STD 858AA1	B PILLAR - STD 858BA1
C PILLAR - STD 858CA1	DR SCUFF - STD 858RA1	RR UNDER COVER 865HA1
TYPE - DIGITAL 9451A1	BATTERY CHARGE 94D1A1	GLOW INDICATOR 94G5A1
CONSOLE A/VENT 974AA1	CRUISE CONTROL 94F3A1	BATTERY SAVER 371CA1
CURTAIN A/BAG 5695A1	TICKET HOLDER 852AA1	ACOUSTIC FILM 86A2A1

MLD"G - BLACK 8731A1	WHL ARCH MLDG 877FA1	CLOTH - CLOTH 8811C1
ENG OIL LEVEL 94H8A1	FOG LAMP (FR) 94G4A1	MUD GUARD-FR 8681A1
MUD GUARD-RR 8682A1	RR DEFLECTOR 877BA1	FR DEFLECTOR 877EA1
LOAD LIMITER 888EA1	LOAD LIMITER 889MA1	DRINK HOLDER 89C1A1
OIL PRESSURE 94C7A1	PARK"G BRAKE 94C9A1	CHECK ENGINE 94D9A1
RR - PLASTIC 8572A2	WINDOW TRIM 817BA1	ILLUMINATED 852DA1
ILLUMINATED 852KA1	TOWING HOOK 8641A1	SPEEDOMETER 9402A1
WATER TEMP. 940DA1	4WD LOCKING 940JA1	RR FOG LAMP 94D5A1
IMMOBILIZER 94H6A1	IMMOBILIZER 9542A1	AUDIO REMO. 967AA1
RAIN SENSOR 9815A1	HIGH GRADE 6501A1	STEP PLATE 858SA1
GRADE - GL 863CA1	LWR ANCHOR 892GA1	SIDE - ELR 8981A4
TACHOMETER 940BA1	W/ DAMPER 8452A2	FR - 1 EA 8532A1
RR - 2 EA 853AA2	RR - 1 EA 853JA1	CTR - ELR 8982A4
BRAKE OIL 94C8A1	HIGH BEAM 94D2A1	SEAT BELT 94E3A1
E.S.P OFF 94J0A1	SEAT BELT 9681A1	ROOF RACK 8672A1
ACC REMO. 967BA1	W/O LOCK 8451A1	W/ ILLUM 845BA1
RHEOSTAT 9491A1	LOW BEAM 94D3A1	LOW FUEL 94D4A1
H-MATIC 4509A1	A.B.S 94E5A1	A/BAG 94E6A1
E.S.P 94H9A1	FUEL 940CA1	MDPS 94H7A1

4WD	940KA1

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.