

Nr zlecenia DEKRA: ALIOR-L(W)/KAT/18207/25/03/12
Nr zlecenia/szkody: 783562/22/1/K
Data zlecenia: 12-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Agnieszka Żurek
Alior Leasing Sp. z o. o.
ul. Szewczenki 8
40-855 Katowice

Rzecznik:
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Rodzaj pojazdu	naczepa chłodnia
Producent	KRONE
Typ	SD
Producent osi	VALX
Dopuszczalna masa całkowita	36000 kg
Masa własna	8800 kg
Ładowność	27200 kg
Dopuszczalne obciążenie wszystkich osi	24000 kg
Nr rejestracyjny	WGM9700P
VIN	WKESD000001026781
Data 1. rejestracji	15-11-2022
Data nast. bad. techn.	13-11-2025
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
1	lewe	Formula, Trailer	385/65 R22.5 160K	11.0 mm
1	prawe	Formula, Trailer	385/65 R22.5 160K	11.0 mm
2	lewe	Fulda, Regiotonn 3	385/65 R22.5 164K	8.0 mm
2	prawe	Fulda, Regiotonn 3	385/65 R22.5 164K	7.0 mm
3	lewe	Anteo, PRO-T	385/65 R22.5 160K	11.0 mm
3	prawe	Anteo, PRO-T	385/65 R22.5 160K	12.0 mm

Standard wyposażenia

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 6. Wysokość siedła ok. 1150 mm |
| 2. AGS | 7. Zabudowa furgonowa o wymiarach wewnętrznych 13500 x 2450 mm (dot. 3-osiowych) |
| 3. Certyfikat ATP/FRC | 8. agregat chłodniczo-grzewczy z napędem elektrycznym |
| 4. Hamulce tarczowe (dla naczep od 2002) | |
| 5. Szerokość wewnętrzna paletowa (nie mniejsza niż 2420 mm) | |

Wyposażenie ponad standard

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. EBS (elektroniczny system hamulcowy) | | - |
| 2. Kanały wentylacyjne z PVC (2 szt.) | | - |
| 3. Podnoszona oś | | - |
| 4. Wersja multitemperaturowa (1 agregat + 2 parowniki + scianka izolacyjna) | | - |
| 5. Winda załadownicza aluminiowa | | - |
| 6. Zaczepy kontenerowe (8 sztuk) | | - |

Wartość bazowa pojazdu (netto/zakup)¹²**Korekty**Pierwsza rejestracjaWyposażenieOgumienieInne

- | | | |
|---|-------|---|
| Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) | | - |
| urealnienie notowań | | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Expertdata (baza danych nr 2024) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-03-2025

Rzecznawca DEKRA:
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Opis stanu technicznego**Nadwozie/Zabudowa**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umieszczenie / Rozmiar	Uwagi
Burta	boczn. praw.	odkształcenie		
Burta	boczn. lew.	zarysowanie		

Stan techniczny zabudowy

Stan techniczny zabudowy opisano w załączonej tabeli.

Podwozie/Rama z osprzętem**Stan techniczny ramy z osprzętem**

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Zawieszenie kół**Stan techniczny zawieszenia / kół**

Stwierdzono:

Brak możliwości weryfikacji - pojazd udostępniono w warunkach parkingowych bez dostępu do stanowiska diagnostycznego.

Podwozie/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Stwierdzono:

Brak możliwości weryfikacji - pojazd udostępniono w warunkach parkingowych bez dostępu do stanowiska diagnostycznego.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:
nie dotyczy

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Agregat chłodniczy:

- marka: Carrier
- model: Vector HE 19 MT

- rodzaj zasilania: elektryczny
- nie odnaleziono tabliczki znamionowej urządzenia
- ze względu na brak przeszkolonej obsługi nie wykonano próby sprawności urządzenia. Wycenę wykonano przy założeniu sprawności agregatu. W przeciwnym wypadku wycena traci ważność.
- łączny czas pracy urządzenia: 2372 mth

Winda hydrauliczna:

- marka: DHOLLANDIA
- model: DHSMR.30
- rok produkcji: 2022
- nr seryjny: 22015810
- podczas oględzin nie okazano ważnego badania dozorowego urządzenia
- wycenę wykonano przy założeniu uzyskania pozytywnego wyniku badania dozorowego urządzenia. W przeciwnym wypadku wycena traci ważność.
- brak możliwości wykonania próby sprawności urządzenia (naczepa odłączona od ciągnika)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.




Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.




Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.