

Dane autodiagnostyki TGS3s

TEXA

Dane warsztatu

Nazwa firmy	Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o.		
Adres	Lipowa , 2	Prowincja	dolnośląskie
Miasto	Komorniki	Kod pocztowy	55300
Numer telefonu	801009409	Poczta elektroniczna	
Operator	1		

Dane pojazdu

Numer tablicy rejestracyjnej	SK023SP	VIN	JMBXTGF7WLZ000534 KONCOWY
Markę	MITSUBISHI	Model	Outlander [12>21] (GF/GG)
Typ silnika	2.0i 16v Kat	Identyfikacja pojazdu*	4J11 (GF7W) (110 kW)
Konspekt	Samochód typu SUV	Okres	[--/12>--/21]
Hodometr	95233 Km		

* kod identyfikacyjny odnosi się do numeru ramy lub kodu silnika

Oprzężenie

Wersja SW	TEXA IDC5 Car 76.6.1
Numer seryjny VCI	DNOKT019403

Dane ogólne testu

Data	18-02-2025
Godzina rozpoczęcia	11:04

TGS3s

Typ systemu	Stany	Błędy
Napęd zintegrowany	--	--
ABS - ABS/ASC - - -	P	TAK
Alarm włamaniowy - - - [--/17>] -	P	NIE
Poduszka powietrzna - - - - -	P	NIE
Sterowanie audio - - Audio wyświetlacz - -	P	NIE
Sterowanie audio - - Inteligentny wyświetlacz [--/17>--/19] -	P	NIE
Sterowanie audio - - Inteligentny wyświetlacz [--/20>] -	P	NIE
Przedział bagażnika	--	--
Body Computer - - - - P/N ECU	P	NIE
Skrzynia automatyczna - - - [--/16>] -	P	NIE
Klimatyzator - - - - -	P	NIE
Czujnik kąta skrętu - - - - -	P	NIE
Hamulec ręczny - - - - -	P	NIE
Immobilizer - - - [--/13>] Ze zdalnym sterowaniem - z układem bezkluczykowym	p	TAK
- widoczny ECU P/N		
Immobilizer - - - [--/13>] Z układem obsługi bezkluczykowej (KOS)	P	TAK
Wtrysk benzyna Mivec - - - - -	P	NIE
Wtrysk benzyna - - - [--/19>--/19] -	P	NIE
Ciśnienie opon - - - [--/14>--/16] Bez bezkluczowego systemu operacyjnego	p	TAK
(KOS) - widoczny ECU P/N		
Ciśnienie opon - - - [--/14>] Z układem obsługi bezkluczykowej (KOS)	P	TAK
Pomoc parkowania	--	--
Regulacja prędkości - - - - -	P	NIE
Wspomaganie kierownicy - - - - -	P	NIE
Wskaźniki - - - - -	P	NIE
Dach elektryczny - - - [--/17>] -	P	NIE
Brama	--	--
Start&Stop - - - [--/12>--/16] -	P	NIE
Start&Stop - - - [--/17>] -	P	NIE
Moduł martwego punktu	--	--
Urządzenie sterujące rozruchem silnika - - - - -	P	NIE
Podnoszenie szyby w drzwiach kierowcy - - - - -	P	NIE
Podnoszenie szyby w drzwiach pasażera - - - - -	P	NIE
Podnoszenie szyby w tylnych lewych drzwiach - - - - -	P	NIE
Podnoszenie szyby w tylnych prawych drzwiach - - - - -	P	NIE
Czujnik deszczu - - - [--/17>] -	P	NIE

Kamery wspomagające parkowanie	--	--
System przed-zderzeniowy	--	--
Kamera wielofunkcyjna	--	--
Czytnik optyczny	--	--
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu	--	--
LEGENDA		
P	ECU rozpoznany	
(!)	Centralka nie rozpoznana	
--	Jednostka sterowania nie zareagowała	

Pieczęć i podpis