

DEKRA Polska - Centrala
ul. Konstruktorska 12A
tel. (022) 577 36 00, faks (022) 577 36 36

Rzecznik:
Piotr Słupek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane środka technicznego

Dane ogólne

Kategoria środka technicznego	urządzenie/linia produkcyjna
Rodzaj środka technicznego	SYSTEM DEZYNFENCJI UV ECO LIGHT LED
Wytwórca	ECO LIGHT LED
Model, Typ	OCTA UV OCTA UV
Numer fabryczny/identyfikacyjny	OCTA21020091, OCTA21020092, OCTA21020093
Numer rejestracyjny/ewidencyjny	(36/0204/21)8/05181/21
Rok produkcji	2021

Parametry techniczne

Wymiary	
- długość	483 mm
- szerokość	470 mm
- wysokość	1846 mm
Moc	3x1200 W
Zasilanie	220 V

Wyposażenie

- koła obrotowe 360 stopni,
- promiennik UV-C Philips,
- czujnik laserowy,
- uchwyt do prowadzenia roboczego,
- czujniki ruchu.

Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

OCTA UV-SYSTEM do urządzenie emitujące skoncentrowane światło UV-C na zakaźne punkty aktywne w różnych typach pomieszczeń. Zapobiega i ogranicza rozprzestrzenianie się zakaźnych mikroorganizmów w środowisku poprzez rozkład ich struktury DNA, uniemożliwiając ich dalszą reprodukcję.

OCTA UV-SYSTEM składa się z trzech urządzeń wyposażonych w promienniki UV-C o łącznej mocy 1200 W. Emituje światło UV-C o długości fali 253,7 nm.

Dzięki rozmieszczeniu źródeł UV w trzech niezależnych urządzeniach możemy jednocześnie

przeprowadzić dezynfekcję w trzech pomieszczeniach lub jednym ze skomplikowanym układem wyposażenia. Rozmieszczenie trzech urządzeń zapewnia dystrybucję promieniowania na wszystkie kluczowe powierzchnie niwelując jednocześnie powszechny przy użyciu jednego urządzenia, efekt zacienienia.

Stan techniczny obiektu

Urządzenie wyłączone z eksploatacji i zdeponowane na parkingu depozytowym Zleceniodawcy. Przedmiotowa ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Podczas oględzin podłączono urządzenie do zasilania. Urządzenie uruchomiono - nie zapalono promienników.

Podczas oględzin brak możliwości weryfikacji sprawności technicznej.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzeń czy zarysowań.

Ponadto stwierdzono:

- pokrywa z czujnikiem laserowym w lampie numer 2 - ubytek materiału,
- pokrywa z czujnikiem laserowym w lampie numer 1 - pęknięcie.

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić zadanie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy oszacowana zostanie wartość rynkowa środka technicznego, zdefiniowana w następujący sposób.

Wartość rynkowa - jest to racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, rodzaj i zastosowanie maszyny, jej konstrukcję, kompletność, stan techniczny, wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, pozostały do dyspozycji przewidywany okres i sposób eksploatacji.

Podstawą działań w wyżej wymienionym celu jest:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności technicznej,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas),
- ustalenia dotyczące rynku pierwotnego

Uwagi

Pochodzenie środka technicznego

środek techniczny zakupiony jako nowy w kraju

Udostępniona dokumentacja środka technicznego

nie przedstawiono żadnej dokumentacji

Deklaracja zgodności WE/UE środka technicznego

nie przedłożono oryginału deklaracji zgodności WE/UE
Urządzenie oznaczone znakiem CE co może wskazywać, że producent wydał dla niego deklarację zgodności WE - potwierdzono u dystrybutora producenta posiadanie wszelkich dokumentów dopuszczających do sprzedaży.

Weryfikacja środka technicznego w działaniu

brak możliwości weryfikacji środka technicznego w działaniu
- brak możliwości uruchomienia promienników.

Cel i przeznaczenie wyceny

wycena wykonywana na potrzeby leasingu

Fotografie dokumentacji przedmiotu wyceny

Nie wykonano fotografii dokumentacji obiektu (podać przyczynę)
Nie okazano.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Szacunkowa powierzchnia, jaką zajmuje maszyna w magazynie [m²]:

3

Inne

Rok produkcji przyjęto z tabliczki znamionowej.

Nie weryfikowano czasu pracy urządzenia.

Nie okazano dokumentacji technicznej urządzenia ani potwierdzenia przeprowadzanych przeglądów.

Zastrzeżenie ograniczające

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.