

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2024-06-20 11:47:58 UTC +0200

Wersja językowa: PL

f684e14c-4499055e-d9a99cc5-6af87d3d-ea0566ee



Renault Master III
VF1VB000159311146

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

7

LAT(A)

5

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2017

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

6

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2018-01-25

1 0 8 7 8 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 15

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 13

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 11

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Rejestr zastawów

kraj Polska

 Nie odnotowano

Wypożyczenie

 Liczba wpisów 88

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 3

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent RENAULT	Model MASTER III	Typ paliwa DIESEL
Kraj producenta FRANCJA	Data produkcji 2017	Kod silnika M9T706
Kod skrzyni biegów PF6056	Skrzynia biegów 6-SPEED MECHANICAL	Średnie spalanie [l/100km] 10.66
Numer seryjny skrzyni biegów C102257	Numer seryjny pojazdu B	Kod wyposażenia opcjonalnego SAN913
Typ licznika KILOMETRES	Kod poziomu wyposażenia E2	Kod wykończenia wnętrza (NOT REQUIRED)

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnutowano 0

 **Włochy**
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 **Czechy**
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 **Rumunia**
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja


 Nie odnotowano

 **Litwa**
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt ✓ Nie odnotowano
Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



15.02.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
408 315 km

Kraj **Polska**

2022

14.12.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
393 584 km

Kraj **Polska**

10.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-03-09**

Kraj **Polska**

10.03.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Wrocław, dolnośląskie**

Kraj **Polska**

27.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-26**

Kraj **Polska**

2021

11.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
316 590 km

11.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **13 000 - 14 500 PLN**

Rezultat




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Tył

01.09.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Częstochowa, śląskie**

Kraj **Polska**

27.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-26**

Kraj **Polska**

27.01.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-01-25**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
203 947 km

25.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-24**

Kraj **Polska**

2020

03.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana płynu chłodzącego

Serwis silnika

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
146 050 km

25.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-01-24**

Kraj **Polska**

2019

10.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Wymiana filtra kabinowego

Serwis silnika

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
109 407 km

05.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
70 780 kmWymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra powietrza silnikaKraj **Polska**

13.04.2019

Odnotowano cenę / wartość

85 405 PLN brutto

13.04.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
63 719 km

2018

05.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
35 618 kmWymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju
Wymiana filtra olejuKraj **Polska**

30.01.2018

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
577 kmBadanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**
Kraj **Polska**

29.01.2018

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

25.01.2018

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2021-01-24**
Kraj **Polska**

25.01.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu

2017

11.2017

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Batilly**
Kolor nadwozia **Czerwony**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Koło zapasowe dojazdowe
Kraj **Francja**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
08.02.2022 04:02:05	Raport autoDNA	62.87.XXX.XXX	Warsaw, Poland

WYPOSAŻENIE

Front electric window type (LVAVEL-Driver - anti-pinch one-touch / Passenger - single electric)	Wiper start-up type (SALEVA - Without automatic wiper and without automatic headlighting)	Selective Catalytic Reduction (AVSCR1-With Selective Catalytic Reduction)
Dashboard storage compartment (RGPDB1-With dashboard storage compartment)	Commercial vehicle rear door type (SSPOAR-Without rear opening element)	Type of driver seat adjustment (COREHA-Height adjustable driver's seat)
Front passenger seat adjustment type (PARMA1-Manual passenger seat)	Reinforced suspension shock absorber (SUSNOR-Normal suspension)	Road marking detector (SDLIGM-Without road marking detector)
Parking brake type (SSFRPA-Without automatic parking brake)	Type of transmission/Number of gears (6-speed mechanical)	Special protection (SSPSCS-Without underbody protection)
Wheel traction control (ASR-With wheel traction control)	Wing mirror base attachment (Door mirror with large arm)	Rear towing device (SDRQAR - Without rear towing device)
Anti-theft devices (SDPCLV-Without anti-theft device)	Cruise control (REGVIT-Cruise control/Speed limiter)	Blind spot sensor (DANGMO - With blind spot sensor)
Left side door (SSPLG-Without left-hand side door)	Passenger compartment thermal requirement (THABT1)	Number of seats on third row (OP3RAN - Zero seats)
Extension wiring (SCABAL-Without wiring extension)	Proximity radar (SRDPRO-Without proximity radar)	Driver's airbag (AIRBA1 - With driver's airbag)
Right side door (SSPLD-Without right side door)	Air conditioning type (Normal air conditioning)	Partition type (CLCVIT-Full glazed partition)
Dashboard shelf (TABPDB-With dashboard shelf)	Rear side board (SANRID - Without side board)	Side airbag type (Without front side airbag)
Security device (DPSEC-With security device)	Seat heating (SGSCHA - Seat without heating)	Additional floor (Without additional floor)
Rear foot panel (Without rear foot panel)	Door opening remote control type (SOP02B)	Engine environment complement (SANFLT-No)
Rear overhang (PFARCT-Short overhang)	Commercial vehicle wheelbase (EMPT30)	Additional conversion (Adapter unit)

Front door storage compartments (No)	Emission reduction function (PREM02)	Luggage rack (Without upper storage)
Type of climate (Temperate climate)	Removable seat (Non-removable seat)	Engine fabrication number (C055726)
Front armrest (With front armrest)	In use performance rating (AVIUPR)	Electromagnetic door locking (Yes)
Eco drive (ECOMOD - With Eco mode)	Electronic stability program (Yes)	Fog lamps (PROJAB-Front fog light)
Driveability (Front wheel drive)	Wheel rim type (16" wheel rims)	Tyre pressure detection (SDPRPN)
Additional designation (RENAULT)	Engine type and suffix (M9T706)	Type of fuel or energy (Diesel)
Twin wheel (Without twin wheel)	Tank capacity (100 litre tank)	Emergency spare wheel (RSEC01)
Steering wheel location (Left)	Headlight type (Headlight 01)	Power take-off on engine (No)
Maps (MAPSTD - Standard maps)	Track width (Standard track)	Side interior trim (SSHLIN)
Stop and start (STOSTA-Yes)	2nd row seat type (3 seats)	Wiring for conversion (No)
Air conditioning type. ()	Accessory socket (SSPACC)	Fast idle speed (SRALEN)
Approval type (HRG3N1)	Wheel hubcaps (ENJO01)	Particle filter (Yes)
Chassis length (L3C)	Radio types (RAD33A)	Partition trim (Yes)
Vehicle type (UV0L)	Power take-off (No)	Tachograph (SANCTL)
Heated screen (No)	Roof height (H10)	Capacity (3500KG)
TCU unit (SSTCU)	Type of radio ()	Tinted glass ()
Strip (DECA01)		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

13.04.2019

Liczba zdjęć 3

**Zasady i warunki**

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



**VF1VB000159311146
Renault Master III**



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.