

OCENA TECHNICZNA nr: 368188/07/PM/2024

z dnia: 2024/07/07

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Nekrasz RS001316, asystent Przemysław Muskała

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zlec. pismo, znak: SBL73090

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] VII-2024

Marka: SCANIA

Rok produkcji: 2024

Model: S 460 Super MR`21 E6 18.0t

Wersja: S460 A 4x2 NA Highline

Nr rejestracyjny: SBL73090

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: YS2S4X20005735075

Data pierwszej rejestracji	2024/02/23
Data ważności badania technicznego	2025/02/23
Wskaźnik drogowości	21753 km
Okres eksploatacji pojazdu (24/02/23-24/07/07)	4 mies.
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Oznaczenie silnika	DC13 175
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12740 ccm / 338kW (460KM)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	* ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	13	* Ogrzewanie niezależne
2	+ Asystent hamowania	14	+ Reflektory LED
3	+ Asystent utrzymania pasa ruchu	15	* Spoiler dachowy
4	* Dach regulowany elektrycznie	16	* Spoilery boczne
5	* Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	17	System nawigacji satelitarnej
6	Fotel pasażera zawieszony pneumatycznie	18	* Szyby regulowane elektrycznie
7	+ Fotele podgrzewane i wentylowane	19	+ Światła włączane automatycznie
8	* Klimatyzacja automatyczna	20	* Tachograf
9	* Leżanka	21	Tapicerka foteli ze skóry
10	* Lodówka	22	+ Tempomat aktywny
11	* Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	23	* Zamek centralny
12	* Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	24	Zwalniacz

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*PIRELLI 315/70 R22.5 156/150L R02 TL	13,5	35
Przednie prawe:	*PIRELLI 315/70 R22.5 156/150L R02 TL	13,5	35
Tylnie LZ:	*PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L R02 TL	16,0	21
Tylnie LW:	*PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L R02 TL	16,0	21
Tylnie PZ:	*PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L R02 TL	16,0	21
Tylnie PW:	*PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L R02 TL	16,0	21

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Brak dokumentacji serwisowej pojazdu.

Do oszacowania przyjęto przebieg odczytany z drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności.

Odczytano numer ramy i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym.

KABINA:

Grubość powłoki lakierowej na elementach zewnętrznych ok. 0,110 mm co odpowiada parametrom powłoki fabrycznej.

PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół.

Weryfikacja luzów na połączeniach ruchowych możliwa w warunkach warsztatowych.

Układ hamulcowy – w warunkach parkingowych nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik – rozruch i praca silnika prawidłowe.

Skrzynia biegów – nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych.

UWAGI:

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- Nadkola tylne – zarysowania górnych części
- Poprawność działania układów sterowanych elektronicznie zweryfikowano w oparciu o komunikaty wyświetlane na zestawie wskaźników na podstawie systemu autodiagnostyki pojazdu
- Przy oględzinach okazano jeden klucz do pojazdu

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania
- Podane wartości grubości powłoki odnoszą się jedynie do kilku punktów, w których dokonano pomiaru. Nie są gwarancją, iż grubość powłoki na elemencie nie wykracza poza wskazane wartości. Niniejszy dokument nie jest wynikiem wykonania ekspertyzy dotyczącej grubości powłok i za taką nie może być uważany
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzano badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji

- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 368188/07/PM/2024

z dnia: 2024/07/07

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] VII-2024

Marka: SCANIA

Rok produkcji: 2024

Model: S 460 Super MR`21 E6 18.0t

Wersja: S460 A 4x2 NA Highline

Nr rejestracyjny: SBL73090

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy





















